DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	21/04/2021	Color	Orange Fusion (metal
Marca	PEUGEOT	Matrícula		Cuentakilómetros	45 076 km
Modelo	N 2008 Allure PureTech 130 S&S EAT8	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque					



Elemento extraíble


Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Michelin 215/60/17 H Verano 3.4 mm

Michelin 215/60/17 H Verano 3.4 mm





Michelin 215/60/17 H Verano 4.6 mm

Michelin 215/60/17 H Verano 4.6 mm

Daños externos

1



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

2



Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

5



Elemento	Moldura de puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

7



Elemento	Moldura de puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Impacto
Comentarios	-

Otros Daños

9

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Comentarios

Vehiculo muy sucio.

Testigo de mantenimiento.