


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHNS3 SW060226	Erstzulassung	06.08.2025	Außenfarbe	Grafik Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-JP5047	Laufleistung	32 157 km
Modell	MOKKA B GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin
------------	--------------------



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Hutablage	✔

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✔
Inspektion	✔

Reifen







Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 4.0 mm



Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 5.0 mm


Außenschäden

1		Bauteil	Stoßfänger	2		Bauteil	Windschutzscheibe
		Position	Vorne			Position	-
3		Bauteil	Radnabenkappe für Alufelge	4		Bauteil	Stoßfänger
		Position	Vorne links			Position	Mitte
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

5		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	6		Bauteil	Türzierleiste
		Position	-			Position	Vorne links
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Polieren
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

Sonstiges

7		Bauteil	Lackvorbereitung
		Position	-
		Beschreibung	Lackierung
		Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	364,20€
---------------------	----------------