

# Beschrijvingsformulier

## Commissie

Land van aanbieder

 Nederland

Commissie bij aankoop

**Kenteken:** [\(chassisnr: W0VBE8EW4L8038607\)](#)



## OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.2 ULTIMATE ECC/NAV/LEER/LMV/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 1.2t ultimate 107kW

<b>Km-stand</b>	129298 km	<b>Soort voertuig</b>	Personenauto	<b>Ledig gewicht</b>	1255 kg
<b>Tank/ Laad inhoud</b>		<b>Kleur</b>	Blauw	<b>BTW/Marge</b>	BTW
<b>Brandstof</b>	Benzine	<b>Aantal deuren</b>	5		
<b>Transmissie</b>	Handgeschakeld	<b>Aandrijving</b>	Voorwiel		
<b>Datum eerste toelating</b>	12-11-2020	<b>Aantal cilinders</b>	3	<b>Wielbasis</b>	266 cm
<b>Datum eerste afgifte NL</b>	12-11-2020	<b>Vermogen</b>	107 kW	<b>Laadvermogen</b>	-
<b>Eerste registratie</b>	Nederland	<b>CO2 uitstoot</b>	128 g/km	<b>APK t/m</b>	12-11-2026

### Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Anti Blokkeer Systeem, achteruitrijcamera, Autonomous Emergency Braking, Apple Carplay/Android Auto, armsteun achter, armsteun voor, audio installatie, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, Bluetooth, boordcomputer, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstelbaar, buitenspiegels verwarmbaar, centrale vergrendeling met afstandsbediening, chroom delen exterieur, comfortstoel(en), cruise control, DAB, dodehoek detectie, electronic climate control, elektrische ramen achter, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, extra getint glas achter, bots waarschuwing systeem, geluidsisolerend glas, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, achterbank in delen neerklapbaar, keyless entry, keyless start, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, lendesteun(en) verstelbaar, lichtmetalen velgen 17", matrix LED koplampen, microvezel bekleding, mistlampen voor, multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map, parkeer assistent, parkeersensor achter, parkeersensor voor, passagiersairbag, regensensor, rijstrooksensoren met correctie, sportstuur leder, spraakbediening, start/stop systeem, alarm klasse 1(startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, warmtewerend glas, zij airbag(s) voor

### Opgegeven opties door inspecteur

Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 18 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie\_anders (af fabriek), Audio optie\_anders (af fabriek), Lederen bekleding zwart, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

### Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Stoel lv elektrisch verstelbaar

## Inspectie

### Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Bandenreparatieset
- ✓ Navigatie CD/DVD
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)
- ✓ Hoedenplank/rolhoes

### Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

## Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		













## Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	Winter	Continental	225/40 R18
RV	3 mm	Winter	Continental	225/40 R18
LA	4 mm	Winter	Continental	225/40 R18
RA	4 mm	Winter	Continental	225/40 R18

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	4
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

## Extra details

### Beschadigingen

<b>Deel:</b> Dak <b>Omschrijving:</b> Steenslag <b>Gegeven oplossing:</b> Inlakken en polijsten		<b>Deel:</b> Achterruit <b>Omschrijving:</b> Gekrast <b>Gegeven oplossing:</b> Polijsten	
<b>Deel:</b> Achterklep <b>Omschrijving:</b> Krasjes <b>Gegeven oplossing:</b> Bijwerken en polijsten		<b>Deel:</b> Portier rechtsachter <b>Omschrijving:</b> Krasjes <b>Gegeven oplossing:</b> Bijwerken en polijsten	
<b>Deel:</b> Portier linksvoor <b>Omschrijving:</b> Deukje en krasjes <b>Gegeven oplossing:</b> Restylen en bijwerken		<b>Deel:</b> Bumper achter <b>Omschrijving:</b> Krasjes <b>Gegeven oplossing:</b> Spuiten	
<b>Deel:</b> Velg rechtsachter <b>Omschrijving:</b> Velgrand beschadigd <b>Gegeven oplossing:</b> Velg reparatie		<b>Deel:</b> Velg rechtsvoor <b>Omschrijving:</b> Velgrand beschadigd <b>Gegeven oplossing:</b> Velg reparatie	
<b>Deel:</b> Motorkap <b>Omschrijving:</b> Vogelpoep <b>Gegeven oplossing:</b> Herstellen en spuiten		<b>Deel:</b> Bumper voor <b>Omschrijving:</b> Krasjes <b>Gegeven oplossing:</b> Spuiten	
<b>Deel:</b> Velg linksvoor <b>Omschrijving:</b> Velgrand beschadigd <b>Gegeven oplossing:</b> Velg reparatie		<b>Deel:</b> Velg linksachter <b>Omschrijving:</b> Velgrand beschadigd <b>Gegeven oplossing:</b> Velg reparatie	

### Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

---

## Documenten

---

Geen documenten gevonden.

---