AUDI A4

Vehicle information

Make:	**AUDI**	License:	**2CKF100**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**A4**	VIN:	**WAUZZZF49PA009003**
Fuel type:		Power:	**110 kW**
Version:	**2.0 35 TFSI 110KW S TRONIC ADV BUSINESS**	First registration	**23/08/2022**
Mileage:	**118594 km**	N° of doors:	

Damage summary

Front	1
Interior	1
Left	1
Rear	2
Right	1
Roof & others	2

VIN equipment according to manufacturer information

Airbag	Central consol	Central locking	Distance control
Electric adjustable mirrors	GPS	Isofix	Power steering
Rims alloy	Roof bars	Steering wheel multifunctional	Telephone
Tow hook			

Options according to the inspector

GPS	**Yes**

Tyres

Front Left
Summer
Aluminium
225/50/17/98/Y
Pirelli
3.0 mm
Front Right
Summer
Aluminium
225/50/17/98/Y
Pirelli
3.0 mm
Rear Left
Summer
Aluminium
225/50/17/98/Y
Pirelli
3.0 mm
Rear Right
Summer
Aluminium
225/50/17/98/Y
Pirelli
3.0 mm

Checks

Category	**Passenger Car**	Certificate of Conformity	**Yes**
Compressor	**Yes**	Maintenance	**OK**
Number of charging cables (normal)	**0**	Number of charging cables (rapid charge)	**0**
Number of keys total	**2**	Registration Certificate Car (BE)	**Yes**
Registration Certificate Home (BE)	**Yes**	Repair kit	**Yes**
Reset to factory settings	**No, not possible**	Type of Maintenance book	**Digital maintenance**

VIN detail - *If the description in the language of your choice is not available, the French description is shown*

3 ans de garantie maximum 120.000 km	ABS (antiblocage des freins)	Absence de sigles
Accoudoir central avant	Airbag conducteur	Airbag passager
Airbags latéraux aux sièges avant	Airbags latéraux façon ''rideau'' Sideguard AV/AR	Ancrage Top Teher+ISOFIX siège enfant place ext.AR
APS (Acoustic Parking System) arrière	APS (Acoustic Parking System) avant et arrière	Attache-remorque
Audi drive select (2H1)	Audi Smartphone Interface (si MMI Nav. Plus)	Audi Soundsystem
Boulons antivol	Ciel de toit en tissu	Climatisation électronique monozone
Contours de fenêtres chromés	Contrôle de la pression des pneus (avert.optique)	Désactivation manuelle de l'airbag passager
Direction électromécanique	Dossier de la banquette arrière rabattable en 3 parties (40:20:40)	Encarts décoratifs Diamond gris argenté
ESC (Contrôle électronique de la stabilité)	Feux arrière LED	Feux de jour
Fonction start/stop	Gestionnaire des phares (headlight assistant)	Haut-parleurs (8)
Hayon ouverture et fermeture électriques	Interface Bluetooth (téléphonie et audio)	Intérieur tissu Index
JAV 5 branches Etoile 7Jx16+205/60	Limiteur de vitesse	Listels de seuil de porte en aluminium
Module assistance ''Tour''	Moulure en aluminium pour poignées de porte	OPF (Otto Particle Filter)
Ordinateur de bord	Outillage de bord	Pack Business (convention A/B/C/D/E/F/H/P)(Obl.)
Pack Business (Obligatoire)	Peinture unie	Phares LED à l'avant
Pré-équipement système de navigation	Prise de chargement USB à l'arrière	Railing de toit en aluminium anodisé
Rappel sonore & optique si ceinture non bouclée	Reconnaissance de signalisation routière caméras	Régulateur de vitesse.
Rétroviseur intérieur avec position jour/nuit	Rétroviseurs électriques	Rétroviseurs extérieurs à dégivrage électrique
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie	Sécurité enfant sur les portes arrière	Système antivol électronique Transpondeur
Système d'information conducteur écran couleur	Système de navigation MMI Plus	Tapis de sol à l'avant et à l'arrière
Troisième feu Stop	Trousse de secours avec triangle de présignalisation	Tuner numérique (DAB)
Tyre Mobility System	Verrouillage central avec commande à distance	Version non-fumeur
Vitres athermanes de couleur verte	Volant multifonctions à 3 branches gainé de cuir	Volant multifonctions Plus 3 branches gainé cuir

Information on the content and the scope of the inspection report:

- The assessment is based on the sales standards specified by the customer.
- Acceptable usage damages according to the sales standards are not always documented in this status report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times have been determined, taking into account modern industrial repair methods.
- The purchasing dealer should assess individual repair costs.
- The inspection was carried out in a non-disassembly condition. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.