

Fahrzeugbeschreibung

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Fahrzeug: | KIA Sportage 1.6 T-GDI EcoDyn. 132kW GT-line DCT 4WD Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 180 PS / 132 KW bleifrei 7-Gang Automatik | | |
| Amtliches Kennzeichen: | LEO-K 0860 | Fahrgestell-Nummer: | U5YPX81BHPL166362 |
| Vertrags-Nummer: | 69456084 | Erstzulassung: | 07.06.2023 |
| Internes KZ: | 15090981 | Kilometer-Stand: | 62245 |
| Unfall/Schaden: | Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll. | | |

Ausstattung:

KIA Sportage 1.6 T-GDI EcoDyn. 132kW GT-line DCT 4WD Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 180 PS / 132 KW bleifrei 7-

Lackierung: Pentametal Metallic Polsterung: Sitzbezüge Ledernachbildung, Seitenwangen Veloursleder, Telefon

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) | 39.201,68 |
| Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.): | |
| DriveWise-Park-Plus-Paket | 1.252,10 |
| Metallic mit Kontrastfarbe Schwarz | 798,32 |
| Panorama-Glasdach | 831,93 |
| Pentametal Metallic | 0,00 |
| Sitzbezüge Ledernachbildung, Seitenwangen Veloursleder | 0,00 |
| Sound-Paket | 495,80 |
| Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) | 42.579,83 |
| Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) | 50.670,00 |
| Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) | 50.670,00 |

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Fahrzeug: | KIA Sportage 1.6 T-GDI EcoDyn. 132kW GT-line DCT 4WD Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 180 PS / 132 KW bleifrei 7-Gang Automatik | | |
| Modelljahr: | 2023 | | |
| kW / PS: | 132 / 180 | Hubraum: | 1598 |
| Getriebe: | Automatik | Anzahl Gänge: | 7 |
| Emissionsgruppe: | I2 | CO2 (g/km): | 162 |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 7,100 | Tankinhalt: | 54 |
| Max. Km/h: | 201 | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 9,0000 |
| Leergewicht (kg): | 1648 | zul. Gewicht (kg): | 2210 |

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 69456084
Amtliches Kennzeichen: LEO-K 0860
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Sportage 1.6 T-GDI EcoDyn. 132kW GT-line DCT 4WD Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 180 PS / 132 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>SNR</i> | <i>Verursacher</i> | <i>Beschädigung</i> | <i>Reparatur erfolgt *</i> | <i>Gutachten vorhanden *</i> |
|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 13.07.2024 | 9059894815 | Fremdverschulden | Frontschaden | Nein | Ja |

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 69456084
Amtliches Kennzeichen: LEO-K 0860
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Sportage 1.6 T-GDI EcoDyn. 132kW GT-line DCT 4WD Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 180 PS / 132 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| Datum | Km-Stand | Art der Wartung |
|--------------|-----------------|--------------------------|
| 12.07.2024 | 28802 | Inspektion und Wartung |
| 12.07.2024 | 28802 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 21.02.2025 | 43748 | Inspektion und Wartung |
| 02.02.2026 | 58302 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 02.02.2026 | 58302 | Inspektion und Wartung |
| 20.03.2026 | 13985 | Inspektion und Wartung |

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|
| Kunde : | Allane SE | Amtl. Kennzeichen : | LEO-K 860 |
| Berichtsnummer : | 000000923361-DE613 | | |
| Referenznummer: | 31175751 | | |

Fahrzeugdaten

Kia Sportage (NQ5)(2021->) GT-Line 4WD

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.: | U5YPX81BHPL166362 | Laufleistung abgelesen: | 62245 km |
| Erstzulassung / Baujahr: | 07.06.2023 / 2023 | Besichtigungsdatum/-ort: | 05.06.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach |
| Fahrzeugart: | PKW | Aufbauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Superbenzin | Getriebe Art: | Automatik |
| Navi.-Datenträger: | Festplattenlaufwerk | Hubraum / Leistung: | 1598 ccm / 132 kW (179 PS) (HA6) PENTAMETAL MET./SCHWARZ |
| Antriebsart: | Allrad | Lackfarbe: | 5 / 5 |
| Lackart: | Metallic | Türen / Sitzplätze: | 06.2026 / 06.2026 |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | Nächste HU / AU: | Ja |
| Polster Art: | Leder | Serviceheft gepflegt: | Ja |
| Farbe Innenausstattung: | Schwarz | Serviceheft verfügbar: | 58302 / 30.01.2026 |
| Raucherfahrzeug: | Nein | Letzter Service km / am: | ZB I (Fzg.Schein) |
| Fahrzeug fahrbereit: | Ja | Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen: | 2 - Gut |
| Zustand aussen: | 2 - Gut | Zustand innen: | |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



| Montierte Bereifung | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Reifenart / Felgentyp: | Sommerreifen | Aluminium original |
| 1. Achse - links / Zust. | Continental | 235/50/R19/103V 4 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | Continental | 235/50/R19/103V 4 mm |
| 2. Achse - links / Zust. | Continental | 235/50/R19/103V 4 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | Continental | 235/50/R19/103V 4 mm |
| Verkehrssicherheit: | Verkehrssicher | |

| Serienausstattung | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Anzeige für Reifendruck im Display Reifendruck-Kontrollsystem • Audiobedienung am Lenkrad • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel schwarz lackiert • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachantenne im Haifischflossen-Design • Dachkonsole mit Leseleuchten • Einparkhilfe hinten • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Elektr. Bremskraftverteilung • Energierückgewinnung (Alternator Management System, AMS) • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance Assist) • Fahrassistenz-System: Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA) • Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart Allradantrieb • Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display) • Ausstattung GT-LINE • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Dachhimmel schwarz • Dachreling • Einparkhilfe vorn • Einstiegleisten (Aluminium) • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Insassenalarm • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Fahrassistenz-System: Stauassistent • Fahrmodusschalter |

- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappenöffnung elektr.
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung

- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mild-Hybrid 132 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Aluminium
- Radstand 2680 mm
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz vorn

- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fußmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen
Sensor Scheibenbeschlagenerkennung

- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Klavierlack
- Lenkrad (Leder, GT-line) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitzbelüftung vorn
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz hinten
- USB-Anschluss Mittelkonsole

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Verglasung hinten abgedunkelt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wärmeschutzverglasung | <ul style="list-style-type: none"> • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperr • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-Paket: DriveWise-Park-Plus Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Monitor für Totwinkel-Assistent, Kamerasystem Around View, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (SEW), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Panoramadach / Ausstelldach (Glas) Innenraumbeleuchtung LED, Gepäckraumbeleuchtung (LED) | <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung • Sound-Paket Sound-System Harman-Kardon |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probefahrt: | Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt. |
| Unterbodenprüfung: | Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt. |
| Laufleistung plausibel: | Nicht prüfbar Nicht prüfbar |
| Hinweis: | |
| Hinweis (Verkehrssicherheit): | |

Unfallschadenprüfung

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rep. Vorschäden / -höhe brutto: | Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden. |
| Lackschichtendickenmessung: | - |
| Bestehender Unfallschaden: | - |
| Hinweis: | - |

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---|
| Klimaanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✓ | Sitzheizung: | Eingeschränkt geprüft | ✓ |
| Lichtanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✓ | Sonnendach/ Verdeck: | In Ordnung | ✓ |
| Bremsanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✗ | Motorlauf: | Eingeschränkt geprüft | ✗ |

| Durchgeführte Technikprüfung | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klimaanlage: | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. |
| Sitzheizung: | Eingeschränkt geprüft |
| Lichtanlage: | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden. |
| Sonnendach/ Verdeck: | In Ordnung |
| Bremsanlage: | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft. |
| Motorlauf: | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| Hinweis: | * |

| Schaden | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
|  | Karosserie außen | | |
| | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
| 1. | Kotflügel Vorne - Rechts | Nachlackiert | Ohne Reparatur |
| 2. | Tür Vorne - Rechts | Nachlackiert | Ohne Reparatur |
| 3. | Tür Hinten - Rechts | Nachlackiert | Ohne Reparatur |
| 4. | Seitenwand - Hinten - Rechts | Nachlackiert | Ohne Reparatur |
| 5. | Seitenwand - Hinten - Links | Nachlackiert | Ohne Reparatur |
| 6. | Tür Hinten - Links | Nachlackiert | Ohne Reparatur |
| 7. | Tür Vorne - Links | Nachlackiert | Ohne Reparatur |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Kotflügel Vorne - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. Tür Vorne - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



3. Tür Hinten - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



4. Seitenwand - Hinten - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



5. Seitenwand - Hinten - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



6. Tür Hinten - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



7. Tür Vorne - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur