




Matrícula:	8019-LZY	Kilometraje:	158866	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	TMBEP6PJ2P4007960	Fecha de puesta en circulación:	31/08/2022	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	SKODA			Fecha de peritación:	2/06/2026 0:30:00
Modelo:	Fabia				
Versión:	1.0 TSI 70KW (95CV) Ambition berlina con portón 70kW 5P manual				
Carburante:	Gasolina				
Tipo de carrocería:	Berlina				
Caja:	MAN 5 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	6.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	6.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	7.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	7.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	185/65 R 15 88 V				
Tamaño del neumático DEL DER	185/65 R 15 88 V				
Tamaño del neumático TRAS IZ	185/65 R 15 88 V				
Tamaño del neumático TRAS DER	185/65 R 15 88 V				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Todas las estaciones				
Tipo de neumático delantero derecho	Todas las estaciones				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Todas las estaciones				
Tipo de neumático trasero derecho	Todas las estaciones				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras Iz	259				
Marca del neumático Tras Dcha	259				

Neumáticos de verano: **185/65/15/88 V**
 DELIZQ **Goodyear: 6 mm** - TRASIZQ **Goodyear: 7 mm**
 DELDER **Goodyear: 6 mm** - TRASDER **Goodyear: 7 mm**



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	Condiciones del Vehículo	Sucio	Radio	Sí
Encendido Motor	Sí			Lunas eléctricas DEL	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí			Lunas eléctricas TRAS	Sí
Vehículo rodando	Sí			Regulador de velocidad	Sí
Núm asientos	5				

Núm reposacabezas	5
Núm llaves	1
Núm llaves mando a distancia	1
Color carrocería	Blanco
Llantas de verano	Aluminio
Kit de reparación	Sí
Ficha Técnica	Sí
Categoría	Turismo
Segmento	Segmento 01

Volante multifunciones	Sí
Volante de cuero	Sí
Reposabrazos central DEL	Sí
Bandeja de maletero	Sí
Radio multimedia	Sí
Tipo de climatizador	Climatizador manual
Documento de matriculación	Sí

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Guarnic Tapa Tras	Rayado	Reemplazar



Llave de contacto

Falta

Importe



Aleta Del Iz

Abolladuras

Reparar + Pintar



Paragolpes Delantero

Rayado

Reparar + Pintar



Parabrisas

Roto

Reemplazar



Kit de pegamento de parabrisas

Necesario para instalar el acristalamiento

Importe



Paragolpes Tras

Roto

Reparar + Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dRieWOgxXmm4ksG4EV8PX8M%2bHqDO827htoxALOGxkGaU%3d&language=es-ES