DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

# Informe de estado

## datos del vehículo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NIV | ZACNJDCW1 LPR10262 | Marca | JEEP | Fecha de Mantenimiento | - |
| Matrícula | 4957LNM | Modelo | COMPASS 1.3 PHEV 140kW (190CV) Limited A | kilometraje Mantenimiento | - |
| Fecha matriculación | 31/03/2021 | Año | - | Color | Desconocido |
| Cuentakilómetros | 92 282 km | Cilindrada | - | Acolchado | Desconocido |
| Combustible | - | Tipo de carrocería | - | Fecha de la próxima MOT | - |
| asiento | - | Transmisión | - | CO2 | - |
| Puertas | - | Velocidades | - | | |

## Detalles de Inspección

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de tasación | 13/01/2026 | Parque | LEASYS LOGISTIC GUADALIX | | |



## Equipamiento Genérico

## Elemento extraíble

## Documento técnico

## Neumáticos

## Daños

**1**



| | |
|---|---|
| Elemento | Difusor de aire |
| Posición | Trasero |
| Daños | Rayadura |
| Intensidad | - |
| Operación | Smart Repair |
| Guarneido central | |

**2**



| | |
|---|---|
| Elemento | Tapa gancho remolque |
| Posición | Delantero |
| Daños | Falta |
| Intensidad | - |
| Operación | Sustitución |

**3**




| | |
|---|---|
| Elemento | Paragolpes |
| Posición | Trasero |
| Daños | Rayadura |
| Intensidad | - |
| Operación | Recordatorio |

**4**



| | |
|---|---|
| Elemento | Puerta |
| Posición | Delantero Derecho |
| Daños | Rayadura |
| Intensidad | - |
| Operación | Reparación |

## Costos estimados de la reparación

| | |
|---|---|
| **Total** | **148,92€** |