


## Fahrzeugdetails

|                      |                                       |                       |              |                      |                                |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|
| Fahrgestell-Nr.      | VXKFPHNS9 S1007537                    | Erstzulassung         | 14.03.2025   | Außenfarbe           | Diamant Schwarz/Karbon Schwarz |
| Hersteller           | OPEL                                  | Kennzeichen           | WI-OI 9306   | Laufleistung         | 4 057 km                       |
| Modell               | ASTRA L 5-T GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8 | Fahrzeugzustand       | Ohne Schaden |                      |                                |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt                             | Höhe Vorschaden netto | -            | Vorschaden kommentar |                                |

## Auftragsdaten

|            |                         |  |  |
|------------|-------------------------|--|--|
| Lagerplatz | Frankenbach Schweinfurt |  |  |
|------------|-------------------------|--|--|



## Lose Teile


Bedienungsanleitung Radio ✗

## Fahrzeugdokumente / Schlüssel

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Betriebsanleitung  | <span style="color: red;">✗</span>   |
| Serviceheft        | <span style="color: red;">✗</span>   |
| Bordmappe komplett | <span style="color: red;">✗</span>   |
| Ersatzschlüssel    | <span style="color: green;">✓</span> |
| Schlüssel          | <span style="color: green;">✓</span> |
| Inspektion         | <span style="color: red;">✗</span>   |

## Reifen

Goodyear 205/55/16 V  
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Goodyear 205/55/16 V  
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Goodyear 205/55/16 V  
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 205/55/16 V  
Ganzjahresreifen 7.0 mm

## Außenschäden

1



|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Bauteil      | Windschutzscheibe |
| Position     | -                 |
| Beschreibung | Steinschlag       |
| Anmerkungen  | -                 |

## Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto

0,00€