

Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh
2021 - 190 kW / 258 PK - Elektrisch - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	WF0TKIEMXMMMA04824
Eerste registratie	07-05-2021
APK geldig tot	07-05-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	124.857 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	02-07-2026
Definitieve kilometerstand	124.857 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -

Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

 Bouwjaar	 Vermogen	 Brandstof
2021	190 kW / 258 PK	Elektrisch
 Transmissie	 Kilometerstand	 BTW Voertuig
Automaat	124.857 km	Ja

Opties & accessoires [10](#)

Achteruitrijcamera	Cruise control	Klimaatregeling	Lederen bekleding	Lichtmetalen velgen	Metallic lak
Navigatie	Parkeersensoren	Stoelverwarming	Trekhaak		

Aanwezig bij voertuig [4](#)

Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Hoedenplank / rolhoes	Bandenreparatieset
--------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Winterbanden
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	Michelin
Velgen	18
Band breedte	225 mm
Band hoogte	60 mm

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Grijs
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	18 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-06-2026

Schades (4)

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukje - portier linksvoor

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadigd - bumperspoiler achter

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukjes - portier rechtsachter

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukjes - portier rechtsvoor

Exterieur opmerking 4 gemelde schade 2 sleutels aanwezig alleen foto vergeten (foto heeft de inspecteur op zijn telefoon)

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
03-05-2021		Importeur
07-05-2021	Eerste toelating Datum deel IA / I Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
07-05-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterspoiler	achteruitrijcamera	airco automatisch	alarm klasse 1(startblokkering)		
aluminium interieur afwerking	Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling	armsteun achter	armsteun voor	
audio installatie	automatische snelheidsbegrenzing ISA	Autonomous Emergency Braking			
bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar			
binnenspiegel automatisch dimmend	Bluetooth	bots waarschuwing systeem			
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	buitenspiegels in carrosseriekleur	buitenspiegels met verlichting			
connected services	cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp	DAB	dimlichten automatisch		
dodehoek detectie	draadloze telefoonlader	elektrische ramen achter	elektrische ramen voor		
Elektronisch Stabiliteits Programma	extra getint glas achter	grootlichtassistent	hoofd airbag(s) achter		
hoofd airbag(s) voor	keyless entry	keyless start	knie airbag(s)	LED achterlichten	LED dagrijverlichting
LED koplampen	lichtmetalen velgen 18"	multimedia scherm groot	multimedia-voorbereiding		
navigatiesysteem full map	oplaadmogelijkheid	parkeersensor achter	parkeersensor voor	passagiersairbag	
passagiersstoel in hoogte verstelbaar	regensensor	rijstrooksensoren met correctie	side-skirts	spraakbediening	
stuur verwarmd	verkeersbord detectie	vermoeidheids herkenning	verwarmde voorruit		
volledig digitaal instrumentenpaneel	voorstoelen verwarmd	zij airbag(s) voor			

Extra foto's

