



IDENTIFICATION VEHICLE

Driver name:
Make: MERCEDES
Model / version: GLB
Vin: W1N4M1AB9PW287222
Plate:
Mileage: 97622
First registration: 02/03/2023
Color:


ADDITIONAL INFORMATION



Category:
Transmission:
Interior color:
Metallic paint: ?
Type of lining:
Board computer reset: ?

DOCUMENTS

Certificate of conformity: ✓
Registration certificate: ✓
Registration certificate 2: ✓
Insurance certificate: ✗
Maintenance book:
Number of keys: 2
Original key: ✓

PICTURES





VIN INFORMATION

Radio
Transmission automatique
Equipement Avantage
Lettre repère (J)
Largeur avant 7,5
Diamètre arrière 18
Indice de vitesse avant W
Largeur arrière 235
Pare-soleil conducteur éclairé
Vernis dur (pour ne pas afficher groupe 1700)
Rétroviseur gauche jour/nuit automatique

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Siège avant gauche à réglage lombaire
Garnitures simili-cuir
Volant multifonction
Assistance au parking
Ouverture du coffre électriquement
Vitres portes arrière teintées foncées

Système navigation
8 rapports
Equipement Progressive
Diamètre avant 18
Largeur arrière 7,5
Hauteur avant 55
Indice de vitesse arrière W
Climatisation automatique
Pare-soleil passager éclairé
Rétroviseur gauche à réglage électrique

Rétroviseurs rabattables électriques

Siège avant gauche chauffant

Sièges avant à réglage lombaire
Volant cuir
Aide au stationnement avant
Caméra avant
Appel de secours
Vitres de custode teintées foncées

Ecran tactile
Projecteurs à LED
Matière : alliage
Diamètre arrière 18
Diamètre avant 18
Hauteur arrière 55
Largeur avant 235
Climatisation réfrigérant 1234YF
Métallisée vernissée
Rétroviseur droit à réglage électrique

Rétroviseur gauche avec antenne pour GPS
Sièges avant chauffants

Sièges arrière à réglage électrique
Volant sport
Aide au stationnement arrière
Caméra arrière de recul
Lunette arrière teintée foncée
Fixotoit aluminium

Airbag passager désactivable	Airbag de genoux	Témoin d'oubli de ceinture arrière
Protection piéton	Assistant maintien de la voie	Freinage d'urgence assistée autonome (urbain)
Avertisseur de collision avant depuis 05.22	Contrôle pression des pneus train ar multi-bras	palettes de sélection au volant
tuner DAB	reconnaissance des panneaux de vitesse	année de modifications 2022 (modèle 2023)
Display central 10,25"	dossiers ar rabattables	encarts décoratifs look spirale
vide-poches dans console centrale avec pare-soleil à enrouleur	pack sièges confort	support boissons double
pare-soleil avec fonction spéciale	module de communication	sièges confort
écran de radiateur supérieur	pack compartiment chargement	écran de radiateur
synchroniseurs renforcés (8 vitesses DCT)	DYNAMIC SELECT	échappement avec DPF Generation 1.5
catalyseur Diesel Bluetec SCR Génération 3	Tirefit	suspension confort
compresseur de climatisation variable	extincteur	évaluation des pays Euro NCAP
site de production Mexico		prise de courant 12 V dans compartiment chargement

EQUIPMENT

Board computer:	?	Central locking:	?
Compressor:	✓	Cruise control:	?
Gps:	?	Power steering:	?
Rear parking sensor:	?	Repair kit:	✓
Front seats heated:	?	Steering wheel:	?
Electric windows:	?	Climate control type:	
Headlighting type:		Tow bar type:	
Charging cables:	0	Fast charging cables:	0

TIRES

Position	Depth	Brand	Dimensions	Type	Rims	Runflat
Front left	6 mm			Summer		?
Front right	6 mm			Summer		?
Rear left	6 mm			Summer		?
Rear right	6 mm			Summer		?

DAMAGES SUMMARY

NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED

#	Location	Damage type
2	Door RL	Dent(s) and scratch(es)
3	Wing RL	Dent(s) and scratch(es)
4	Indicator FR	Scratch(es)

Total: 3

ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED

#	Location	Damage type	Renta®	Repaired	Already invoiced
1	Bodywork	Damaged	✓	✗	✗


Total: 1

DAMAGES DETAILS


2 - Door RL - Dent(s) and scratch(es)



3 - Wing RL - Dent(s) and scratch(es)



4 - Indicator FR - Scratch(es)



1 - Bodywork - Damaged - Renta®





SIGNATURE

Expert
16/07/2026 11:40

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a large 'Z'.