DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA1 ST301328	Date d'immatriculation	26/02/2026	Couleur	Gris Kristall
Marque	OPEL	Immatriculation	HJ-361-JR	Odometre	9 513 km
Modèle	Nouveau Frontera GS Electric 113ch Autonomie Etend	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	2L AUTOMOTIVE INGRANDE



Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 6.8 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 6.4 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 7.2 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 7.0 mm

Dommages extérieurs

3

Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1

Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

2

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Goodyear 215/60/17 H 7.2 Mm
PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 6.4 Mm
PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 6.8 Mm
PneuARD Goodyear 215/60/17 H 7.0 Mm