

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Other (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas CNG/LPG (L)/(m ³)	Other (L)	
Low:	186	---	---	8.2	---	---	---
Medium:	144	---	---	6.4	---	---	---
High:	130	---	---	5.7	---	---	---
Extra High:	158	---	---	7.0	---	---	---
Combined:	150	---	---	6.6	---	---	---

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]: ----

Electric range city [km]: ----

yes

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

e9 29 37

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.96

Gas (CNG/LPG): ---

Others: ---

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO ₂ and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO ₂ emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Others (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas: CNG / LPG (m ³)/(L)	Other (L)	
Low	---	---	---	---	---	---	---
Medium	---	---	---	---	---	---	---
High	---	---	---	---	---	---	---
Extra High	---	---	---	---	---	---	---
City	---	---	---	---	---	---	---
Combined (sustaining)	---	---	---	---	---	---	---
Combined (depleting)	---	---	---	---	---	---	---
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---	---

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range

(EAER): ---

(EAER city): ---

All Electric Range [km]:

(AER): ---

(AER city): ---

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: ----

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2: +45 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49: ##215/50 R18 92W#7,0JX18 ET45

##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET45; ##215/50 R18 92W M+S#7,0JX18 ET45; ##215/55 R17 94

V M+S#7,0JX17 ET45; ##

Certificate of Conformity

Complete vehicles

046CC0157932



www.PS-Team.de

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	SEAT
0.2.	Type:	Version:
	5FP	SXDXDBX0
0.2.1.	Commercial name:	SEAT ATECA
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values	
	Final Vehicle actual mass [kg]:	-----
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:	-----
	Frontal area for final vehicle [cm ²]:	-----
	Rolling resistance [kg/t]:	-----
	Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm ²]:	-----
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37SZ_B1_1035-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-5Q0_0V_0328_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_5FP_DXD8_FD7_B-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ200_7F_17_012-WWW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	-----
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-VW_00263_00_000-WWW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-A1_DGW_D_ASAAAA-WWW-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A., Autovía A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	On the right B-pillar, glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:	In the engine compartment, right
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:	-----
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZ5F8R6506943
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2023-07-18

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*6394*39 granted on 2023-05-05 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-07-18

Martorell, 2023-07-18

Daniel Cortina Munuera
Director Quality AssuranceRobin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZZ5F8R6506943



CoC Version: 1

Landeshauptstadt München
Kreisverwaltungsreferat
Kfz-Zulassungs-
und Fahrerlaubnisbehörde
Eichstätter Str. 2, 80686 München

1. Number of axles / wheels: 2 / 4

3. Powered axles (number, position): 1, Axle 1

Interconnection of powered axles: -----

3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated: non-automated

4. Wheelbase[mm]: 2621

4.1. Axle spacing [mm]: 2621

5. Length [mm]: 4381

6. Width [mm]: 1841

7. Height [mm]: 1615

13. Mass in running order [kg]: 1418

13.2. Actual mass of the vehicle [kg]: 1457

16. Technically permissible maximum masses:

16.1. Technically permissible maximum laden mass [kg]: 1940

16.2. Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]: 1010 / 980

16.4. Technically permissible maximum mass of the combination [kg]: 3540

18. Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1. Drawbar trailer [kg]: ---

18.3. Centre-axle trailer [kg]: 1600

18.4. Unbraked trailer [kg]: 700

19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]: 90

20. Manufacturer of the engine: Volkswagen AG

21. Engine code as marked on the engine: DXD

22. Working principle: Positive ignition / 4 stroke

23. Pure electric: no

23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle: -----

24. Number and arrangement of cylinders: 4; in Line

25. Engine capacity [cm³]: 1498

26. Fuel: petrol

26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel: mono fuel vehicle

26.2. Type of dual fuel engine: -----

27. Maximum power

27.1. Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine): 110.00 / 5000

27.3. Maximum net power [kW] (electric motor): -----

27.4. Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor): -----

28. Gearbox (type): automatic

Gear	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1. Gearbox ratios:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.2. Final drive ratio:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

29. Maximum speed [km/h]: 202

30. Axle(s) track (1./2.) [mm]: 1575 / 1549

35. Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO₂ determination:

Axle 1: 215/50 R18 92W / 7,0JX18 ET45 / C / C1

Axle 2: 215/50 R18 92W / 7,0JX18 ET45 / C / C1

36. Trailer brake connections: -----

38. Code for bodywork: AC

40. Colour of vehicle: GREY

41. Number and configuration of doors: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Number of seating positions (including the driver): 5

42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: ---

42.3. Number of wheelchair user accessible position: ---

46. Sound level

Stationary [dB(A) at min⁻¹]: 81.00 / 3750

Drive-by [dB(A)]: 65.00

47. Exhaust emission level: EURO 6 AP

47.1. Parameters for emission testing of V_{ind}:

47.1.1. Test mass [kg]: 1534

47.1.2. Frontal area [m²]: -----

47.1.3. Road load coefficients	47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
	147.2	0.132	0.04074

47.2. Driving cycle:

47.2.1. Driving cycle class: 3b

47.2.2. Downscaling factor (f_{dsc}): -----

47.2.3. Capped speed: no

48. Exhaust emissions: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Particulates	Particles #
	126.1	14.1	10.8	10.1	-----	-----	0.0400	0.04E11
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particulates	Particles #
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

48.1. Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]: -----

48.2. Declared maximum RDE values (if applicable): NO_x [mg/km] Particles (number) with exponent (#/km)

Complete RDE trip: 60.0 6.00 E11

Urban RDE trip: 60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung im Sichtfeld




Bild 14 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung im Sichtfeld



Bild 15 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung im Sichtfeld



Bild 16 : Spiegelkappe links verkratzt



Bild 17 : Spiegelkappe links verkratzt



Bild 18 : Streifschaden Stoßfänger vorne links



Bild 19 : Streifschaden Stoßfänger vorne links




Bild 20 : Streifschaden Stoßfänger vorne links



Bild 21 : Türe hinten links Blende verkratzt



Bild 22 : Türe hinten links Blende verkratzt




Bild 23 : Türe hinten rechts eingedellt und verkratzt



Bild 24 : Türe hinten rechts eingedellt und verkratzt



Bild 25 : Türgriff hinten rechts verkratzt



Bild 26 : Türgriff hinten rechts verkratzt




Bild 27 : Türe hinten rechts eingedellt und verkratzt




Bild 28 : Türe hinten rechts eingedellt und verkratzt

DEKRA Automobil GmbH
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14
76187 Karlsruhe
Telefon 0721 / 5607-0
Fax 0721 / 5607-60
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Michael Zorn
Tel. direkt 07215607-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

M LG1785

FIN

VSSZZZ5F8R6506943

Leasing-Nr.	5199255
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	24.06.2026, telefonisch
Besichtigung	02.07.2026 um 08:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 02.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händler Einkaufswert (bei Regelbesteuerung)	16.117,65 EUR	19.180,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 24.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 02.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 02.07.2026 um 08:00 Uhr durch Herrn Michael Zorn bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 123 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag keine Ausstattungsliste vor, Ausstattung gemäß Fin abfrage übernommen, Abweichungen sind möglich.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	M LG1785
Tag der Erstzulassung	18.08.2023
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	18.08.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

08 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Seat
Typ / Verkaufsbezeichnung	Ateca (KHP)(08.2020->) / Ateca 1.5 TSI ACT FR OPF (EURO 6d)
HSN / TSN	7593 / AOB
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZ5F8R6506943
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Lackierung	5X, LF7C
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 1498 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	36.003

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 18 92 W	Bridgestone / Turanza T 001	S / O	6 mm
rechts	215 / 50 R 18 92 W	Bridgestone / Turanza T 001	S / O	6 mm
2 links	215 / 50 R 18 92 W	Bridgestone / Turanza T 001	S / O	7 mm
rechts	215 / 50 R 18 92 W	Bridgestone / Turanza T 001	S / O	7 mm
Notrad			S	

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, 8 Lautsprecher, Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung, Außenspiegel grau, Batterie 59 Ah / 320 A, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert, Bordcomputer, Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm), Brillenfach, Dachreling, Doppeltonhorn, Einparkhilfe hinten, Einstiegsleisten beleuchtet, Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Fahrprofil auswahl (SEAT Drive Profile), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Generator 110 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht, Heckspoiler Wagenfarbe, Innenraumlicht-Paket LED, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kofferraumbeleuchtung, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System, LM-Felgen 7x18 (Performance III), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Pedale Aluminium-Design, Radlaufabdeckung vorn und hinten lackiert, Radstand 2638 mm, Reifen-Reparaturset, Reifenkontroll-Anzeige, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), SEAT Media-System Plus, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-Umfang: nur Deutschland,

Österreich und Schweiz, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Steuer-AV Modell FR, Stoßfänger FR-Design, Tagfahrlicht LED, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe, Verzurösen Koffer-/Laderaum, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Business-Paket Navigation, Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Licht- und Sicht-Paket, Metallic-Lackierung, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT KAT (DADA), Schließ-/Startsystem Kessy, Winter-Paket

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung im Sichtfeld, erneuern (Bild 13, 14, 15); Spiegelkappe links verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17); Streifschaden Stoßfänger vorne links, instandsetzen (Bild 18, 19, 20); Türe hinten links Blende verkratzt, smart repair (Bild 21, 22); Türe hinten rechts eingedellt und verkratzt, instandsetzen (Bild 23, 24, 27, 28). Türgriff hinten rechts verkratzt, smart repair (Bild 25, 26).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Motorhaube oberflächlich verkratzt, ; Türverkleidung hinten links Kratzer, ; Stoßfänger hinten Ladekante verkratzt, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Michael Zorn

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **M LG1785** **FIN** **VSSZZZ5F8R6506943**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.08.2023	Letzte Zulassung	18.08.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Seat
Typ / Verkaufsbez.	Ateca (KHP)(08.2020->) / Ateca 1.5 TSI ACT FR OPF (EURO 6d)	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZ5F8R6506943
HSN / TSN	7593 / AOB	DAT Europa-Code®	017900910070002
DAT Marktindex	DE001 6435	Km-Stand abgelesen	36003
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1498	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / 5X, LF7C	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Bewertung zum Stichtag 02.07.2026 (Besichtigung 02.07.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		36.690,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		3.161,83 EUR
Listenneupreis gesamt		39.851,83 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		23.924,45 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 39000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 36003 / -2997		
Laufleistungskorrektur	+	276,50 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	15,24 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		24.216,19 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	779,09 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		24.995,27 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	+	94,14 EUR
Zwischensumme I		25.089,41 EUR
Zwischensumme II		25.089,41 EUR
Reparaturkosten (mit 496,38 EUR MwSt.)	-	3.108,90 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 3.509,49 EUR MwSt.)	21.975,00 EUR	21.980,51 EUR
Handelsspanne (mit 446,21 EUR MwSt.)	2.795,00 EUR	2.794,69 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 3.063,28 EUR MwSt.)	19.180,00 EUR	19.185,82 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
83250	Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT				
	KAT (DADA)	0,00*			0,00
2728	Business-Paket Navigation	1.260,21*			310,52
69095	Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	0,00*			0,00
2403	Licht- und Sicht-Paket	310,59*			76,53
11000	Metallic-Lackierung	710,43*			175,05
35507	Schließ-/Startsystem Kessy	360,57*			88,85
2400	Winter-Paket	520,03*			128,14
Summe Sonderausstattung		3.161,83			779,09 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung im Sichtfeld, erneuern (Bild 13, 14, 15)	1.119	100	-1.119,00
2. Spiegelkappe links verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17)	267	100	-267,00
3. Streifschaden Stoßfänger vorne links, instandsetzen (Bild 18, 19, 20)	889	100	-889,00
4. Türe hinten links Blende verkratzt, smart repair (Bild 21, 22)	140	100	-140,00
5. Türe hinten rechts eingedellt und verkratzt, instandsetzen (Bild 23, 24, 27, 28)	915	66	-603,90
6. Türgriff hinten rechts verkratzt, smart repair (Bild 25, 26)	90	100	-90,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	3.420		-3.108,90 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube oberflächlich verkratzt,
Türverkleidung hinten links Kratzer,
Stoßfänger hinten Ladekante verkratzt,

Der Sachverständige
Michael Zorn

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.