

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002504618
Besichtigt am: 15.06.2026 14:57
Berichts-Nr: 10800791
FIN: WVGZZZE23RE031069

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLO
Erstzulassungsdatum:	19.06.2024
Laufleistung:	14.585 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Mondsteingrau
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	125 kW (170 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz - Platinum Grey/Platinum Grey - Soul-Schwarz/Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	723 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)

12-V-Steckdose im Gepäckraum

2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Hamar" 8 J x 19 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht

6+1 Lautsprecher

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Airstop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 19

Aktionsprämie

Ambientebeleuchtung 10-farbig, inkl. ID. Light

App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Armaturentafel Standard

Armlehne für Vordersitze

Assistenzpaket "Plus" inkl. "IQ.DRIVE" mit "Travel Assist"

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse

Automatische Distanzregelung

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Car2X

CCS-Ladedose

Dachleiste, Farbe modellabhängig

Dachreling schwarz

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

DC/DC Wandler 2,4 KW

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U

Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr.0EH.A

Elektro-Motor Systemleistung 125KW Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U

E-Mobilitäts-Bonus

e-Sound

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrersitz mit Höheneinstellung

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-

Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Emden

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend

Gepäckraumboden

Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung

Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)

Getriebe Übersetzung 12,976

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Hamar 8 J x 19 in Dark Graphite / glanzgedreht, Airstop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 19

Heckantrieb

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachsgewicht Standard

Hochvolt-Batterie 55 kWh (brutto) (netto: 52kWh)

Infotainment-Paket

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und Standklimatisierung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kurzheck

Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung	Pure
Leergewichtsbereich Standard	Radio "Ready 2 Discover Max"
Linkslenker	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Rechtsverkehr
Maximale DC-Ladeleistung 50 kW (Gleichstrom)	Regionscode " ECE " für Radio
Memory-Funktion für Parkassistent "Park Assist Pro"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Reifenkontrollanzeige
Mit UNECE CS&SU	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Mittelkonsole	Scheibenbremsen vorn
Multifunktionslenkrad mit Touch-Bedienung	Scheibenwischer-Intervallschaltung
Navigationssystem "Discover Pro"	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze o.b.Abgas	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Ohne Anhängervorrichtung	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Matrix"
Ohne Dekorfolien/Embleme	Softwareverbund Ausführung 4 UN-ECE
Ohne Fast Lane Modell	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Feuerlöscher	Sprachbedienung
Ohne Fußmatten	Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und Ausstiegswarnung
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Stabilisator hinten
Ohne Head-Up Display	Stabilisator vorn
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Standard-Klimazonen
Ohne Ladekabel	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Ohne Lichtassistent	Trommelbremsen hinten
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige	Türgriffmulden beleuchtet
Ohne Sitzheizung	Typprüfland Deutschland
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne Trennwand	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Verkehrszeichenerkennung
Ohne Zusatz-/Standheizung	Volldach
Ohne zusätzliche Bereifung	Vorbereitet für We Connect (Plus) oder VW Connect (Plus); Online-Update- Fähigkeit (außer für Sonderumbauten)
Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe	Vorbereitung Alcohol Interlock
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design	VWD Modellpflege VI
Plattformgruppenklasse 2	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
	Zellmodul K

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 19 101 T	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 19 101 T	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 19 101 T	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 19 101 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE23RE031069

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag

Berichts-Nr: 10800791
vom: 15.06.2026




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



2 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

