

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

5031NGW / WBA31GN0105466273 / 5466273

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 sDrive18d U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 sDrive18d U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	16.040

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

5031NGW   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	15/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

**Daños no valorables:**

5031NGW   COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	leves microimpactos

5031NGW   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Neumático dl dr - BRIDGESTONE TUR - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.33 h.			0,00	183,04	10,00	177,44 €
2. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.	1.50 h.	6,35	0,00		131,47 €
3. Paragolpes tr	Pintar (zona inf) Reparado	DESMONTAR Y MONTAR		0.75 h.	0.50 h.	2,12	0,00		50,24 €
4. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
5. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
6. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar (zona inf) Reparado	-			0.50 h.	2,12	0,00		21,37 €
7. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.25 h.	18,00	0,00		181,62 €
8. Capó dl	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
9. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
10. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
11. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
12. Puerta dl dr	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
13. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
<b>TOTAL INSPECCIÓN</b>								(IVA no incluido)	<b>1127,8 €</b>

\* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

5031NGW   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	2,99 h.	115,10 €
Total material pintura	-	28,59 €
Total Mano de Obra Pintura	6,75 h.	259,87 €
Total Recambios	-	164,74 €
Descuento recambios aplicado	-	18,30 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	559,50 €







E 5031 NGW







⊞⊞⊞

(P)



5 km

11:57



OFF

Total 16040 km

⊞⊞⊞ Side lights on.



+21.0 °C






Instrument cluster display showing speedometer (0 km/h), tachometer, and gear indicator (P). Includes text: "Values shown inhibited", "Charge up", and "OFF" buttons.


Main infotainment screen displaying navigation and radio information. Includes text: "Radio", "You are listening to", "BMW MAPS", "Range low, Show fuel stations?", and "OFF" buttons.

Center console area featuring a gear shifter, handbrake, and a small digital display showing "1.47". Includes text: "1.47", "P", "OFF", and "OFF" buttons.









BMW

5

ⓈWBA31GNO105466273Ⓢ







% 100  
75  
50  
25  
0  
open.  
+21.0 °C WARM-UP

MEDIA  
TEL  
NAV

No signal 11:58

Colle Sector I

Search

OFF

OFF



inch/mm

5.90

OFF ON ZERO



INFLATOR  
5.86  
OFF ON ZERO

ENTER

BRIDGESTONE



245/45R19

INCHES  
59.4  
OFF ON ZERO



inch/mm  
5.00  
OFF ON ZERO















BRIDGESTONE

245/45R19











3 4 5 6 7 8 9 10  
Manheim  
COX AUTOMOTIVE





Manheim  
CON-AUTOMOTIVE

225  
14





Manheim  
COX AUTOMOTIVE

10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
0 CM



0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Manheim  
COLLECTOR

245/45R19







Manheim  
CO. AUTOMOTIVE

132-2419



02/11/2010



Marheilm  
COX AUTOMOTIVE

10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
0

