

Ford

FORD TRANSIT PRITSCH (TTS)(2019->) 350 L3 EINZELKABINE TREND MOTOR 2,0 LTR. - 96 KW TDCI KAT PRITSCH STANDARD

VIN: WF0AXXTTRANT06100



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 10/02/2023	Laufleistung 121981 km
Farbe Frost-Weiß	Jahr 2020	Polster -
Anzahl der Türen 2	Anzahl der Sitze 3	Generation -
Hubraum 1995 cc	Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung
Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)
Max. Leistung 96 KW		

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Reifen / Vorne Links	Verschlissen	Ersetzen
			
002	Windschutzscheibe / -	Gebrochen	Ersetzen
			
003	Klebesatz / Vorne	Gebrochen	Ersetzen

004	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Ersetzen
 			
005	Motorhaube / Vorne	Delle	Reparieren
    			
006	Seitenwand / Rechts	Kratzer	Akzeptabel
			
007	Seitenwand / Links	Kratzer	Akzeptabel
			
008	Querträger hinten / Hinten	Delle	Ersetzen
 			
009	Tür / Vorne Links	Delle	Smart Repair
  			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	CST	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	3 mm
Vorne Rechts	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	KLEBER	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	KLEBER	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar


Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Cable



Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Reifen / Vorne Links / Verschlissen



Reifen / Vorne Links / Verschlissen



Windschutzscheibe / - / Gebrochen



Windschutzscheibe / - / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Motorhaube / Vorne / Delle



Motorhaube / Vorne / Delle




Motorhaube / Vorne / Delle




Motorhaube / Vorne / Delle



Motorhaube / Vorne / Delle



Seitenwand / Rechts / Kratzer



Seitenwand / Links / Kratzer



Querträger hinten / Hinten / Delle



Querträger hinten / Hinten / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle