


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYCBPAU 12W78897	Erstzulassung	27.06.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL			Lauffleistung	27 187 km
Modell	MOVANO C CARGO FG L4 2.2 DIESEL S/S 103KW 6G				
Vorschaden vorhanden	Ja				

Auftragsdaten




Lose Teile

Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Wagenheber	✔
Bedienungsanleitung Radio	✔
Antenne	✔

Fahrzeugdokumente / Schlüssel










Schlüssel	✔
Inspektion	✔

Reifen




Continental 225/70/15 R Ganzjahresreifen 5.0 mm GJR
 Continental 225/70/15 R Ganzjahresreifen 5.0 mm GJR
 Continental 225/70/15 R Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR
 Continental 225/70/15 R Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR

Außenschäden

2		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe	Position	Vorne	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-
Bauteil	Windschutzscheibe																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Außenspiegelgehäuse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Außenspiegelgehäuse	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfängerhalter</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Einstellung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfängerhalter	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Einstellung	Anmerkungen	-
Bauteil	Außenspiegelgehäuse																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfängerhalter																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Einstellung																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Fernbedienung Kippe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Fernbedienung Kippe	Position	-	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Spoiler Dach</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Spoiler Dach	Position	Hinten links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Fernbedienung Kippe																				
Position	-																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Spoiler Dach																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Bordwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Einstellung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Bordwand	Position	Hinten	Beschreibung	Einstellung	Anmerkungen	-	13		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Reparieren</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand	Position	Rechts	Beschreibung	Reparieren	Anmerkungen	-
Bauteil	Bordwand																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Einstellung																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Seitenwand																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Reparieren																				
Anmerkungen	-																				
14		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Reparieren</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand	Position	Links	Beschreibung	Reparieren	Anmerkungen	-											
Bauteil	Seitenwand																				
Position	Links																				
Beschreibung	Reparieren																				
Anmerkungen	-																				

Innenschäden

1		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schlüssel mit Fernbedienung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Schlüssel mit Fernbedienung	Position	-	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-			
Bauteil	Schlüssel mit Fernbedienung												
Position	-												
Beschreibung	Ersetzen												
Anmerkungen	-												

Sonstiges

6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Warnmarken</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Warnmarken	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Warnmarken</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Warnmarken	Position	Hinten links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Warnmarken																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Warnmarken																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				

8		Bauteil	Zierteiste	12		Bauteil	Lackvorbereitung
		Position	Vorne links			Position	-
		Beschreibung	Einstellung			Beschreibung	Lackierung
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

Anmerkungen

Reparierter Vorschaden: 3.150,00 €
Laderaumtür