DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	26/03/2024	Color	BLANCO NACARADO
Marca	PEUGEOT	Matrícula		Cuentakilómetros	34 990 km
Modelo	3008 Allure Pack PureTech 130 S&S 6 Vel. MAN	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque












Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

2



Elemento	Llantas especiales 18"
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Abollado
Comentarios	-

5



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Impacto
Comentarios	-

6



Elemento	Techo
Posición	-
Daños	Abollado
Comentarios	-

7



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

8



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

9



Elemento	Manecilla exterior de puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

10



Elemento	Moldura de aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

11



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

12



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

13



Elemento	Manecilla exterior de puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

Daños internos

1



Elemento	Cojín de tejido
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Roto
Comentarios	-

Otros Daños

14

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-