

Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Comfort Energy
2019 - 92 kW / 125 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	VF1FL000X61193924
Eerste registratie	03-01-2019
APK geldig tot	28-11-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	207.737 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	06-07-2026
Definitieve kilometerstand	207.737 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	
Bruto BPM / Rest BPM	

Motorinhoud	1.598
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	159
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 11

Achteruitrij assistent	Achteruitrijcamera	Airco	Armsteun voor	Cruise control	Dubbele cabine
Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Lichtmetalen velgen	Navigatie	Parkeersensoren	Trekhaak	

Aanwezig bij voertuig 3

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje
------------------	--------------	------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	97519
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-



Bouwjaar 2019	Vermogen 92 kW / 125 PK	Brandstof Diesel
Transmissie Handgeschakeld	Kilometerstand 207.737 km	BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-02-2024

Schades (20)

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter


Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Spiegel links

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Hangt los LA

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade
Slijtage
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Achterbank

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 14 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 2 gemelde schade -

Interieur opmerking 4 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
20-12-2018		Importeur
03-01-2019	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
22-02-2022		Lease
25-02-2022		Autobedrijf
01-03-2022		Autobedrijf
14-03-2022		Autobedrijf
14-03-2022	Laatste tenaamstelling	Particulier
28-11-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

2 zitplaatsen rechtsvoor	airco	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	armsteun voor
bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	Bluetooth	boordcomputer	Brake Assist System
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	buitentemperatuurmeter	centrale vergrendeling met afstandsbediening		
cruise control	elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma	hill hold functie	
lendesteun(en) verstelbaar	multimedia-voorbereiding	parkeersensor achter	radio	start/stop systeem
stuur verstelbaar	tussenschot volledig	zijschuifdeur rechts	zijwandbekleding laadruimte	

