


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZFAEFAA23 NX093659	Erstzulassung	30.09.2022	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	FIAT	Kennzeichen		Laufleistung	11 162 km
Modell	500 Action Limousine 23,8 kWh	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓









Fahrzeugdokumente / Schlüssel







Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Ladekabel Schuko-Steckdose	✓
Inspektion	✗

Reifen



Außenschäden

3		Bauteil	Radkappe 15"	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	64,20€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	92,20€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	-		
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	3,30	Teilekosten	-
		Position	Links	Reparaturkosten	462,00€	Nettokosten	732,00€
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	1,80		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	270,00€		
				- Pauschale	-		
5		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	0,70	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	98,00€	Nettokosten	98,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	98,00€		
6		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	80,00€		
7		Bauteil	Radkappe 15"	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	64,20€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	92,20€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	-		
8		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	-		
9		Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Oben	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	70,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	70,00€		
10		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,35	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	189,00€	Nettokosten	414,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,50		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	225,00€		
				- Pauschale	-		

11		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	2,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	350,00€	Nettokosten	605,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,70		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	255,00€		
					Pauschale	-	
● ● ● ● ●							
12		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	3,30	Teilekosten	-
		Position	Rechts	Reparaturkosten	462,00€	Nettokosten	732,00€
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	1,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	270,00€		
					Pauschale	-	
● ● ● ● ●							
13		Bauteil	Dach	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	160,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	2x Delle	Lackierungskosten	-		
					Pauschale	160,00€	
● ● ●							
14		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	160,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	2x Delle	Lackierungskosten	-		
					Pauschale	160,00€	
● ● ●							
15		Bauteil	Radkappe 15"	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	64,20€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	92,20€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
					Pauschale	-	
● ● ●							
16		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	2,00	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	280,00€	Nettokosten	535,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,70		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	255,00€		
					Pauschale	-	
● ● ●							
17		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
					Pauschale	-	
● ● ●							
18		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
					Pauschale	-	
● ● ●							

19	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	200,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
2		Bauteil	Schlüsselbart / Notschlüssel	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	197,46€
		Position		Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	225,46€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	Fehlt 2x	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
20		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	255,00€
		Beschreibung		Lackierungszeit	1,70		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	255,00€		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten
Gesamt netto 4.543,06€