


Toyota PROACE WORKER 1.5 102pk D-4D Worker Cool Comfort, mrt-20, 175.904 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	YARVBYHRKGZ156516
Eerste toelating	06-03-2020
Eerste afgifte NL	06-03-2020
Europese typegoedkeuring	e2*2007/46*0538*08
Afgelezen tellerstand	175.904 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Nee
Brandstof	Diesel
Cil / Motorinhoud	4 / 1499
Gewicht	1635 kg
Deuren	5
Vermogen	75 kW
Emissiecode / Energielabel	6
Wielbasis	328
Laadruimte	
Laadvermogen	1000
Bijzonderheden RDW	
Accu capaciteit	
Actieradius	
Accu gezondheid	
Opladkabels Type	
AC/DC	
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Grijs kent.)
Kleur	Wit
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease

 Airconditioning handbediend	 Cruisecontrol	 Schuifdeur rechts
 Audio installatie	 Elektrische ramen voor	 Stuurbekrachtiging
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Half lederen bekleding	 Tweezitsbank
 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Lat om lat betimmering / zijbeplating	 Vloerplaat

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- 2 zitplaatsen rechtsvoor
- Airco
- Armsteun voor
- Band.sp.contr.syst.
- BAS
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Buitensp. elektr. + verw.
- Cruise control
- ESP
- Hill hold functie
- Lendesteunen (verstelb.)
- Multifunctioneel stuur
- Passagiersairbag
- Stoel best. hoogte verst.
- Verstelbaar stuur
- Volledig tussenschot
- Zijschuifdeur rechts



Staat van het voertuig


APK vervaldatum	26-03-2027	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot		Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig
















Banden

Velggrootte	16"		
Wiel	Merk	Type	Profiel diepte
Linker voorwiel	Vredestein	All Season band	9 mm
Rechter voorwiel	Vredestein	All Season band	8 mm
Linker achterwiel	Vredestein	All Season band	10 mm
Rechter achterwiel	Vredestein	All Season band	10 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
1 	Bekl zitting v l	scheur

2		Deur v l sierlijst	Manco
3		Linker voorportier	diverse schade (zie foto)
4		Linker voorscherm	kras(sen)
5		Zijwand a l (bedr.w)	diverse schade (zie foto)
6		Deur a l sierlijst	kras(sen)
7		Dorpel l	ontzet
8		Bumper v m deel	kras(sen)
9		Bumper v bekleding	ontzet
10		Voorbumper	kras(sen)
11		Bumper v sierlijst	kras(sen)
12		Tankklep	kras(sen) , Left side
13		Rechter achterscherm	ontzet
14		Zijwand a r (bedr.w)	kras(sen)

			
15		Rechter voorportier	ontzet
16		Rechter voorscherm	kras(sen)
17		Schuifdeur r	kras(sen)
18		Dorpel r	ontzet
19		Kofferbakbekleding	Gebroken
20		Kofferbakbekleding	Gebroken
21		Linker achterportier	Roest / corrosie
			
22		Achterbumper	kras(sen)
			
23		Rechter achterportier	ontzet
24		Koetswerk	Niet origineel

