

## SCHEDA VEICOLO

### Dettagli veicolo

VIN	VF1RJL005UC387766	TARG		PERCORRENZA KM	50709	DATA IMMAT.	22/06/2023
LOCALITA	Vigevano (PV)			DATA PERIZIA	08/10/2025		
MODELLO	JL1 - Nuovo Arkana		COLORE	Grigio Grafite	TIPO SMALTO	METALL/DOPPIO	





DOCUMENTI	
Carta di circolazione	V
Carta Verde	X
Certificato Assicurativo	X
Libretto garanzia tagliandi	X
Manuale uso e manutenzione	V
Tessera Code Chiave	X
Seconda Chiave	V
Chiave principale	V

INFO VEICOLO	
Batteria carica/conforme	V
Livello carburante	1/4
Interni puliti/accettabili	V
Interni materiale/colore	Misto / scuro
Esterni puliti/accettabili	X
Targhe conformi/leggibili	V

ACCESSORI	
Telecomandi (Funzionante)	V
Kit fumatori	X
Antenna radio/havi	V
Autoradio (Funzionante)	V
Navigatore (Funzionante)	V
Supporto mappe	PRECARICATE
Tappetini	V

DOTAZIONI	
Kit attrezzi	V
Martinetto	V
Bullone antifurto	X
Kit pronto soccorso	V
Triangolo	V
Cappelliera	V
Tappeto vano bagagli	V

V - Elemento presente    X - Elemento assente    ? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici					
Pneumatico ant dx	Kumho	215/55/18	estivo	4.4 mm	
Pneumatico ant sx	Kumho	215/55/18	estivo	4.4 mm	
Pneumatico post dx	Kumho	215/55/18	estivo	5.6 mm	
Pneumatico post sx	Kumho	215/55/18	estivo	5.6 mm	
Ruota di scorta	Ruotino				

Dettaglio danni	
Componente: Modanatura lat. paraurti ant. P/Engineered	Lato: SX
Componente: Calotta retrovisore est.	Lato: SX
Componente: Calotta retrovisore est.	Lato: DX
Componente: Rivestimento inf. paraurti ant.	Lato:

#### LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura    PRM: Normale usura