



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	RIE AB 138
Berichtsnummer :	0000000920536-DE968		
Referenznummer:	31186541		

Fahrzeugdaten

Kia Sportage (QL)(2016->) Black Edition 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YPH816HML053598	Laufleistung abgelesen:	33847 km
Erstzulassung / Baujahr:	21.05.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	21.05.2026 04758 Oschatz
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1591 ccm / 130 kW (177 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	-
Lackart:	-	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2027 / 05.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	27403 / 08.05.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.





Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	225/60/R17/-V 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	225/60/R17/-V 3 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	225/60/R17/-V 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	225/60/R17/-V 3 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachspoiler
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter hinten
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kopf-Airbag-System vorn und hinten • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links • Lenkrad heizbar • LM-Felgen • Mittelarmlehne hinten • Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect • Motor 1,6 Ltr. - 130 kW TGDI KAT • Nebelscheinwerfer • Radstand 2670 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Scheibenwischer mit Regensensor • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung hinten • Sonderlackierung Carrara-Weiß • Soundsystem JBL Premium • Stoßfänger Wagenfarbe • Türgriffe außen verchromt • Unterfahrschutz vorn • USB-Anschluss Mittelkonsole • Wegfahrsperr | <ul style="list-style-type: none"> • Laderaumabdeckung • Lenkrad (Leder) • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar • Luftausströmer im Fond mitte • Mittelarmlehne vorn • Modellpflege • Multifunktion für Lenkrad • Otto-Partikelfilter (OPF) • Reifen-Reparaturset • Rückfahrkamera • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Schaltpunktanzeige • Seitenairbag • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Sitzheizung vorn • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Tagfahrlicht LED • Unterfahrschutz hinten • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Premium-Paket • Panoramadach / Ausstelldach (Glas) | <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Lackschichtendickenmessung: -

-

Bestehender Unfallschaden: -

-

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage: Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.

Lichtanlage: Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck: Nicht vorhanden

Sitzheizung: Eingeschränkt geprüft

Bremsanlage: Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf: Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

Hinweis: *Wartung fällig . Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Schweller - Rechts	Kratzer	Lackieren
3.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
4.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
5.	Tür Hinten - Links	Steinschlag	Smart Repair
6.	Felge Vorne - Links	Beschädigt	Erneuern
7.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
8.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
9.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair

10.	Felge Hinten - Links	Beschädigt	Erneuern
11.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
12.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair
13.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
14.	Motorhaube	Steinschlag	Smart Repair



Karosserie innen

Bauteil

Schaden

Rep.-Art

15.	Verkleidung	Kratzer	Smart Repair
16.	Innenraum	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur



Sonstiges

Bauteil

Schaden

Rep.-Art

17.	Sitz Innenraum rechts dritte	Verschmutzt	Reinigen
18.	Rückleuchte Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
19.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern
20.	Wartung	Fällig	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Schweller - Rechts
Kratzer - Lackieren



2. Schweller - Rechts
Kratzer - Lackieren



3. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Tür Hinten - Links
Steinschlag - Smart Repair



5. Tür Hinten - Links
Steinschlag - Smart Repair



5. Tür Hinten - Links
Steinschlag - Smart Repair



6. Felge Vorne - Links
Beschädigt - Erneuern



6. Felge Vorne - Links
Beschädigt - Erneuern



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



8. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



8. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



8. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



8. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



8. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



9. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



9. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



10. Felge Hinten - Links
Beschädigt - Erneuern



10. Felge Hinten - Links
Beschädigt - Erneuern



11. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



11. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair




11. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



12. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



12. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



12. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



12. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



12. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



13. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



14. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



15. Verkleidung
Kratzer - Smart Repair



15. Verkleidung
Kratzer - Smart Repair



15. Verkleidung
Kratzer - Smart Repair



15. Verkleidung
Kratzer - Smart Repair



15. Verkleidung
Kratzer - Smart Repair



15. Verkleidung
Kratzer - Smart Repair



15. Verkleidung
Kratzer - Smart Repair



15. Verkleidung
Kratzer - Smart Repair



15. Verkleidung
Kratzer - Smart Repair



15. Verkleidung
Kratzer - Smart Repair



15. Verkleidung
Kratzer - Smart Repair



15. Verkleidung
Kratzer - Smart Repair



15. Verkleidung
Kratzer - Smart Repair



16. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



16. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



16. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



16. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



16. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



16. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



16. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



16. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



16. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



16. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



17. Sitz Innenraum rechts dritte
Verschmutzt - Reinigen



17. Sitz Innenraum rechts dritte
Verschmutzt - Reinigen



17. Sitz Innenraum rechts dritte
Verschmutzt - Reinigen



17. Sitz Innenraum rechts dritte
Verschmutzt - Reinigen



17. Sitz Innenraum rechts dritte
Verschmutzt - Reinigen



17. Sitz Innenraum rechts dritte
Verschmutzt - Reinigen



18. Rückleuchte Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur