

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 19/05/2023	Color	BLANCO NACARADO	
Marca	PEUGEOT	Matrícula		Cuentakilómetros	30 564 km
Modelo	3008 Allure Pack PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✗

Documento técnico

Neumáticos



Daños externos

1		Elemento	Parabrisas	2		Elemento	Paragolpes
		Posición	Delantero			Posición	Trasero Derecho
		Daños	Impacto			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
4		Elemento	Alojamiento de puerta	5		Elemento	Puerta
		Posición	Trasero Derecho			Posición	Trasero Derecho
		Daños	Abollado			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

6



●

Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



● ●

Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



● ●

Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

9



● ●

Elemento	Alojamiento de puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

Daños internos

3



Elemento	Bandeja trasera
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

Otros Daños

10



Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Comentarios

sucio