

Volkswagen

VIN: WVVZZZ7NZGV226965



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	23/12/2015	228988 km
Farbe	Jahr	Polster
Pure White	2015	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	Fahrzeugtyp	Hubraum
Van	PKW	1968 cc
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Schaltgetriebe	Verbrennung	Diesel
Anzahl Gänge	Antriebsstrang	Max. Leistung
6	Vorderradantrieb (FWD)	110 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort	Bewertungsdatum	Versanddatum
	25/06/2026	26/06/2026

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Ersatzschlüssel / -	Fehlt	Ersetzen
002	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel



003	Kotflügel / Vorne Links	Steinschlag	Akzeptabel
 			
004	Tür / Hinten Links	Kratzer	Lackieren
    			
005	Türgriff Außen / Hinten Links	Kratzer	Lackieren
 			
006	Kotflügel / Hinten Links	Rost	Akzeptabel
 			
007	Stoßfänger / Hinten	Abgewetzt	Akzeptabel
   			
008	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Rost	Akzeptabel
 			
009	Kotflügel / Hinten Rechts	Rost	Akzeptabel





010

Tür / Hinten Rechts

Delle

Akzeptabel



011

Windschutzscheibe / -

Steinschlag

Akzeptabel



012

Türeinstieg / Hinten Rechts

Delle

Akzeptabel



Fehlteile/Zubehör

☒ Bordmappe

☐ Ersatzschlüssel

☒ Serviceheft

Hauptreifensatz

Vorne Links	FULDA	225 / 50 / 17 / Sommer	5.5 mm
Vorne Rechts	FULDA	225 / 50 / 17 / Sommer	5.5 mm
Hinten Links	FULDA	225 / 50 / 17 / Sommer	3.6 mm
Hinten Rechts	FULDA	225 / 50 / 17 / Sommer	3.4 mm

Additional tyres

-	GOODYEAR	205 / 60 / 16 / Winter	5 mm
-	GOODYEAR	205 / 60 / 16 / Winter	4.4 mm
-	GOODYEAR	205 / 60 / 16 / Winter	4 mm
-	GOODYEAR	205 / 60 / 16 / Winter	3 mm

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige




Sonstige




Sonstige




Fehlteile/Zubehör / Bordmappe



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Kotflügel / Vorne Links / Steinschlag



Kotflügel / Vorne Links / Steinschlag



Tür / Hinten Links / Kratzer




Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer




Tür / Hinten Links / Kratzer



Türgriff Außen / Hinten Links / Kratzer



Türgriff Außen / Hinten Links / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Rost



Kotflügel / Hinten Links / Rost



Stoßfänger / Hinten / Abgewetzt



Stoßfänger / Hinten / Abgewetzt



Stoßfänger / Hinten / Abgewetzt



Stoßfänger / Hinten / Abgewetzt



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Rost



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Rost



Kotflügel / Hinten Rechts / Rost




Kotflügel / Hinten Rechts / Rost




Kotflügel / Hinten Rechts / Rost




Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Windschutzscheibe / - / Steinschlag

