DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY2 SS165196	Date d'immatriculation	29/09/2025	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HF-602-VT	Odometre	10 347 km
Modèle	5008 V3 GT HYBRID 145 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE MARIGNANE











Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Cache bagages	✓
Sur tapis	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques

225/55/19 V Eté 6.0 mm coadking

225/55/19 V Eté 6.0 mm coadking




225/55/19 V Eté 6.0 mm coadking

225/55/19 V Eté 6.0 mm coadking


Dommages extérieurs

1




Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

2




Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

3



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

4



Elément	Pneu
Position	Arrière Gauche
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

5



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Autres dommages

8



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

VTS/CED
PneuARG 225/55/19 V 6.0 Mm coadking
PneuARD 225/55/19 V 6.0 Mm coadking
PneuAVD 225/55/19 V 6.0 Mm coadking
PneuAVG 225/55/19 V 6.0 Mm coadking