

Español

Cupra

TERRAMAR 1.5 ETSI DSG 150CV AUTOMATICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKP7S1044021

Descripción



Matrícula 9794NDB	Fecha de matriculación 26/06/2025	Kilom 31675
Color Blanco	Año -	Tapic Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Gene -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1498 cc	Trans Autor
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Poter 110 K



Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa HERTZ Loeches

Fecha del encargo
25/05/2026

Fecha de peritación aprobada
26/05/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound

✓ Ok






Vehicle leak proofness

✓ Ok

Escape / Clarity

✓ Ok

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Parabrisas / -	Impacto	Aceptable
			
002	Paragolpes / Delantero	Rayado	Pintar
			
003	Puerta / Delantero Izquierdo	Abolladura	Aceptable
			
004	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda	Rayado	Pintar
			
005	Moldura de paragolpes / Trasero	Ralladura	Aceptable
			

Elementos faltantes

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	HANKOOK	235 / 55 / 18 /	4.2 mm
Delantero Derecho	HANKOOK	235 / 55 / 18 /	4.2 mm
Trasero Izquierdo	HANKOOK	235 / 55 / 18 /	5 mm
Trasero Derecho	HANKOOK	235 / 55 / 18 /	5 mm

Developed by DEKRA (V.28.02.22.1) | Importes totales sin IVA

