

Renault

CAPTUR-ETECHHY145 CV FR TECHNO

VIN:VF1RJB00772689807



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
[REDACTED]	13/03/2024	64060 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
Gris	-	-
Nombre de portes	Generation	
-	-	
Type de carrosserie	Nombre de sièges	Motorisation
Véhicule Utilitaire et Sportif	Véhicule particulier	Thermique
Energie	Puissance	Type de véhicule
Essence	95HP	

Equipements véhicule

Caméra de recul	Jantes alliage	Climatisation automatique
Régulateur de vitesse	Système de navigation	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
[REDACTED]	08/06/2026	09/06/2026
















Contrôles

Problèmes détectés			
Moteur / Bruit	✓ Ok	Étanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dom mma g e	Correction
001	Voyant maintenance	Manquant	Acceptable

002	Carnet de garantie / d'entretien / -	Manquant	Acceptable
003	Spoiler / Avant	Rayure	Acceptable
004	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation
005	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation
006	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair
007	Entrée de porte / Arrière Gauche	Rayure	Peinture
008	Crochet de sangle de retenue plage AR / -	Manquant	Echange

				
009	Garniture de hayon ou malle / -	Cassé	Echange	
				
010	Entrée de porte / Arrière Droit	Eclat	Peinture	
				
011	Entrée de porte / Avant Droit	Enfoncement	Réparation	
				
012	Placage planche de bord / Avant Droit	Déchiré	Echange	
				
013	Coquille de rétroviseur / Avant Droit	Rayure	Peinture	
				
014	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair	
				

015

Pavillon / -

Enfoncement

Acceptable



Éléments amovibles

- Câble de charge lente (Type 2, Mode 2)
- Câble de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- Cache bagages
- Carnet de garantie
- Carte mémoire
- Clé anti-vol
- Clé plip
- Compresseur kit réparation pneumatique
- Cric
- Filet de coffre
- Filet de separation
- Manuel d'utilisation
- Plage arrière
- Recharge kit réparation pneumatique
- Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	K UM HO	215 / 55 / 18 / Tous	4.2 mm
Avant Droit	K UM HO	215 / 55 / 18 / Tous	4 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	215 / 55 / 18 / Tous	4.6 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	215 / 55 / 18 / Tous	3.6 mm

Photos



Avant gauche



Arrière



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartment passager avant



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Autre



Autre



Voyant maintenance / Manquant



Spoiler / Avant / Rayure



Spoiler / Avant / Rayure



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Gauche / Rayure



Entrée de porte / Arrière Gauche / Rayure



Crochet de sangle de retenue plage AR / - / Manquant



Crochet de sangle de retenue plage AR / - / Manquant



Crochet de sangle de retenue plage AR / - / Manquant



Garniture de hayon ou malle / - / Cassé



Garniture de hayon ou malle / - / Cassé



Entrée de porte / Arrière Droit / Eclat



Entrée de porte / Arrière Droit / Eclat



Entrée de porte / Avant Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Avant Droit / Enfoncement



Placage planche de bord / Avant Droit / Déchiré




Placage planche de bord / Avant Droit / Déchiré



Coquille de rétroviseur / Avant Droit / Rayure



Coquille de rétroviseur / Avant Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Pavillon / - / Enfoncement



Pavillon / - / Enfoncement

