

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **DN T259E** **FIN** **U5YPV81HDNL021775**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.06.2022	Letzte Zulassung	13.06.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Type / Verkaufsbez.	Sportage (NQ5)(2021->) / Sportage 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid (EURO 6d)	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YPV81HDNL021775	HSN / TSN	2234 / ABF
DAT Europa-Code®	014250310260001	DAT Marktindex	DE001 6291
Km-Stand abgelesen	40000	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Carraraweiss / Uni
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 16.06.2026 (Besichtigung 16.06.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		44.390,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		990,00 EUR
Listenneupreis gesamt		45.380,00 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		24.146,29 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 60000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 40000 / -20000		
Laufleistungskorrektur	+	1.260,90 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	127,03 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		25.534,22 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	167,56 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		25.701,79 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	324,97 EUR
Zwischensumme I		25.376,82 EUR
Zwischensumme II		25.376,82 EUR
Reparaturkosten (mit 760,60 EUR MwSt.)	-	4.763,77 EUR
Fehlende Teile (mit 63,87 EUR MwSt.)	-	400,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 3.227,29 EUR MwSt.)		20.225,00 EUR
Handelsspanne (mit 454,89 EUR MwSt.)	-	2.850,00 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 2.772,40 EUR MwSt.)		17.375,00 EUR
		20.213,05 EUR
		17.363,99 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
83717	Motor 1,6 Ltr. - 132 kW Turbo Plug-in Hybrid	0,00*			0,00
1505	Komfort-Paket	990,00*			167,56
Summe Sonderausstattung		990,00			167,56 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Stoßfänger vorne rechts unterhalb mit Waschwasserbehälter, gebrochen, teilweise erneuern (Bild 6, 7, 8, 9)	1.753	100	-1.753,00	
2. Stoßfänger hinten rechts unterhalb eingekerbt, teilweise erneuern (Bild 10, 11, 12)	1.124	100	-1.124,00	
3. Innenraum, Hundegeruch, Ozonbehandlung, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	200	100	-200,00	
4. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 24, 25, 26)	254	57.52	-146,10	
5. Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, drücken	62	100	-62,00	
6. Tür hinten links Einstieg, eingedellt, drücken (Bild 22)	62	100	-62,00	
7. Tür vorne links Einstieg, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 19, 20, 21)	405	100	-405,00	
8. Sitz vorne links Sitzbezug, gerissen, erneuern (Bild 17, 18)	825	57.52	-474,54	
9. Sitz 1.Reihe links Sitzbezug, verschmutzt, reinigen (Bild 15, 16)	31	100	-31,00	
10. Sitz vorne rechts Sitzbezug, verschmutzt, reinigen (Bild 13, 14)	31	100	-31,00	
11. Heckklappe Lackierung, fleckig, lackieren (Bild 29, 30)	261	57.52	-150,13	
12. Tür vorne links Lackierung oberhalb, verschrammt, smart repair (Bild 27, 28)	125	100	-125,00	
13. Lackvorbereitung	200	100	-200,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	5.333			-4.763,77 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
 (Bild 33)

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Ladekabel Fahrzeug, fehlt, erneuern	400	100	-400,00	
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	400			-400,00 EUR

Der Sachverständige
Jürgen Hermanns

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Rottstr. 41, 52068 Aachen

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Aachen
Rottstr. 41
52068 Aachen
Telefon 0241 / 9420-0
Fax 0241 / 9420-299
E-Mail aachen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Jürgen Hermanns
Tel. direkt 02419420-0
Tel. mobil 0176 96990400

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

DN T259E

FIN

U5YPV81HDNL021775

Vertragsnummer	13025172
Auftragsnummer	ELSRM004747
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	11.06.2026, telefonisch
Besichtigung	16.06.2026 um 09:30 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Aachen, Rottstr. 41, 52068 Aachen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 16.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	14.600,84 EUR	17.375,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	16.995,80 EUR	20.225,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 16.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 16.06.2026 um 09:30 Uhr durch Herrn Jürgen Hermanns bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Aachen, Rottstr. 41, 52068 Aachen, im Beisein von Herrn Thomas Engels.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Thomas Engels, Pützdorfer Straße 12, 52457 Aldenhoven
Kennzeichen	DN T259E
Tag der Erstzulassung	13.06.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	13.06.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 06 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbezeichnung	Sportage (NQ5)(2021->) / Sportage 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid (EURO 6d)
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	2234 / ABF
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YPV81HDNL021775
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Carraraweiss
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	132 kW / 1598 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	40.000
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / S	1.6 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / S	1.6 mm
2 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	4 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 05 / 2027			

S/ Sommer; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Anzeige für Reifendruck im Display, Anzeigeeinstrumente Supervision mit LCD Display 4,2 Zoll, Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display), Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Bi-LED-Scheinwerfer, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachhimmel grau, Dachkonsole mit Leseleuchten, Dachreling, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX), Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Stauassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrmodusschalter, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fensterzierleisten verchromt, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Frontscheibe geräuschkämmend, Fußmatten, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - (6-Stufen), Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kopfstützen vorn verstellbar, LM-Felgen 7,5x19, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage

(Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Nebelscheinwerfer LED, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radstand 2680 mm, Reifen 235/50 R19 ..V, Reifen-Reparaturset, Rückfahrkamera, Rücksitz klappbar (40:20:40), Rücksitzlehnen neigungsverstellbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Servolenkung elektronisch gesteuert, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonderlackierung Carrara-Weiß, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss Mittelkonsole, Unterfahrschutz hinten, Unterfahrschutz vorn, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Komfort-Paket, Motor 1,6 Ltr. - 132 kW Turbo Plug-in Hybrid

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 08.08.2025 bei Kilometerstand 29.734. Nächste Wartung am 08.08.2026 bei Kilometerstand 44.734. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 4.734 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger vorne rechts unterhalb mit Waschwasserbehälter, gebrochen, teilweise erneuern (Bild 6, 7, 8, 9); Stoßfänger hinten rechts unterhalb eingekerbt, teilweise erneuern (Bild 10, 11, 12); Innenraum, Hundegeruch, Ozonbehandlung, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 24, 25, 26); Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, drücken; Tür hinten links Einstieg, eingedellt, drücken (Bild 22); Tür vorne links Einstieg, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 19, 20, 21); Sitz vorne links Sitzbezug, gerissen, erneuern (Bild 17, 18); Sitz 1.Reihe links Sitzbezug, verschmutzt, reinigen (Bild 15, 16); Sitz vorne rechts Sitzbezug, verschmutzt, reinigen (Bild 13, 14); Heckklappe Lackierung, fleckig, lackieren (Bild 29, 30); Tür vorne links Lackierung oberhalb, verschrammt, smart repair (Bild 27, 28); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 33).

Fehlende Teile

Ladekabel Fahrzeug, fehlt, erneuern

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Jürgen Hermanns

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw
Kalkulation Stoßfänger vorne rechts unterhalb mit Waschwasserbehälter, gebrochen Nr.: 1622 vom: 16.06.2026
Kalkulation Stoßfänger hinten rechts unterhalb eingekerbt Nr.: 1623 vom: 16.06.2026

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Stoßfänger vorne rechts unterhalb mit Waschwasserbehälter, gebrochen



Bild 7 : Stoßfänger vorne rechts unterhalb mit Waschwasserbehälter, gebrochen



Bild 8 : Stoßfänger vorne rechts unterhalb mit Waschwasserbehälter, gebrochen



Bild 9 : Stoßfänger vorne rechts unterhalb mit Waschwasserbehälter, gebrochen



Bild 10 : Stoßfänger hinten rechts unterhalb eingekerbt



Bild 11 : Stoßfänger hinten rechts unterhalb eingekerbt



Bild 12 : Stoßfänger hinten rechts unterhalb eingekerbt



Bild 13 : Sitz vorne rechts Sitzbezug, verschmutzt, reinigen



Bild 14 : Sitz vorne rechts Sitzbezug, verschmutzt, reinigen



Bild 15 : Sitz 1.Reihe links Sitzbezug, verschmutzt, reinigen



Bild 16 : Sitz 1.Reihe links Sitzbezug, verschmutzt, reinigen



Bild 17 : Sitz vorne links Sitzbezug, gerissen, erneuern



Bild 18 : Sitz vorne links Sitzbezug, gerissen, erneuern



Bild 19 : Tür vorne links Einstieg, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Tür vorne links Einstieg, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Tür vorne links Einstieg, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Tür hinten links Einstieg, eingedellt, drücken



Bild 23 : Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 24 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 25 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 26 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 27 : Tür vorne links Lackierung oberhalb, verschrammt, smart repair



Bild 28 : Tür vorne links Lackierung oberhalb, verschrammt, smart repair



Bild 29 : Heckklappe Lackierung, fleckig, lackieren



Bild 30 : Heckklappe Lackierung, fleckig, lackieren




Bild 31 : Achse 1, Reifen Rechts 1



Bild 32 : Achse 1, Reifen Links 1



Bild 33 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 34 : Tirefit

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Aachen 52068 Aachen Rottstr. 41
Tel.: 0241 / 9420-0 Fax: 0241 / 9420-299

Reparaturkosten-Kalkulation 1622

vom 16.06.2026

Hersteller	:	Kia	
Haupttyp	:	Sportage (NQ5)(2021->)	
Untertyp	:	Plug-in Hybrid 4WD	
Lackart	:	uni (2-Schicht)	
SilverDAT identifyCODE:	:	014250310260001	
Serienausstattung	:	6 Lautsprecher	24609
		Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit	26714
		Stop&Go-Funktion	
		Airbag Beifahrerseite abschaltbar	26909
		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	26803
		Anti-Blockier-System (ABS)	40000
		Antriebsart: Allradantrieb	70420
		Anzeige für Reifendruck im Display	25899
		Anzeigeeinstrumente Supervision mit LCD Display	25385
		4,2 Zoll	
		Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)	25756
		Audiobedienung am Lenkrad	24401
		Außenspiegel elektr. anklappbar	15002
		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar,	15201
		beide	
		Außenspiegel Wagenfarbe	15807
		Bi-LED-Scheinwerfer	18575
		Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	18207
		DAB-Tuner (Radioempfang digital)	24050
		Dachantenne im Haifischflossen-Design	14710
		Dachhimmel grau	27812
		Dachkonsole mit Leseleuchten	28117
		Dachreling	16000
		Einparkhilfe hinten	25802
		Einparkhilfe vorn	25800
		Einschaltautomatik für Fahrlicht	18604
		Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	40307
		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)	70308
		Fahrassistent-System: aktiver	42919
		Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist	
		System)	
		Fahrassistent-System: Autobahnassistent	41181
		(Highway Driving Assist, HDA)	
		Fahrassistent-System: Bergabfahr-Assistent	70502
		Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent	70603
		Fahrassistent-System: Fernlichtassistent	18610
		Fahrassistent-System: Frontkollisionswarnung	40979
		mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent	
		(FCA-JX)	
		Fahrassistent-System: Frontkollisionswarnung	40970
		mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und	
		Abbiegefunktion	
		Fahrassistent-System: Insassenalarm (Rear	41171
		Occupant Alert, ROA)	
		Fahrassistent-System:	42926
		Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention	
		Warning, DAW)	
		Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent	40799
		Fahrassistent-System: Sicherheitssystem mit	24902
		automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)	
		Fahrassistent-System: Stauassistent	41174
		Fahrassistent-System:	41162

Reparaturkosten-Kalkulation 1622

vom 16.06.2026

Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)	
Fahrmodusschalter	77290
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	35003
Fensterzierleisten verchromt	20032
Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	24810
Frontscheibe geräuschkämmend	22715
Fußmatten	28399
Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	69952
Gepäckraumabdeckung / Rollo	27400
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	26708
Getriebe Automatik - (6-Stufen)	75906
Innenspiegel mit Abblendautomatik	37901
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	39307
Karosserie: 5-türig	10005
Kindersicherung	35704
Klimaautomatik 2-Zonen	29003
Kopf-Airbag-System	26901
Kopfstützen hinten verstellbar	34900
Kopfstützen vorn verstellbar	34802
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	33306
Lenkrad (Leder)	69009
Lenkrad heizbar	69005
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	69510
LM-Felgen 7,5x19	49320
Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	27301
Mittelarmlehne vorn	27202
Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect	25080
Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)	26734
Nebelscheinwerfer LED	18313
Parkbremse elektrisch	40803
Radstand 2680 mm	70790
Reifen 235/50 R19 ..V	63556
Reifen-Reparaturset	68802
Reifendruck-Kontrollsystem	25903
Rückfahrkamera	39804
Rücksitz klappbar (40:20:40)	33512
Rücksitzlehnen neigungsverstellbar	33510
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	39205
Scheibenwischer mit Regensensor	19101
Seitenairbag	26905
Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)	26890
Sensor Scheibenbeschlagenerkennung	38905
Servolenkung elektronisch gesteuert	69801
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	37004
Sitz vorn links höhenverstellbar	32704
Sitzheizung hinten	29503
Sitzheizung vorn	29500
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	25172
Sonderlackierung Carrara-Weiß	11318
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	37905
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	39007

Reparaturkosten-Kalkulation 1622

vom 16.06.2026

		Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	39010
		Tagfahrlicht LED	18913
		Türgriffe außen Wagenfarbe	36404
		Unterfahrschutz hinten	12502
		Unterfahrschutz vorn	12501
		USB-Anschluss Mittelkonsole	25014
		Wegfahrsperre	38105
		Wärmeschutzverglasung	22300
		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	35301
Sonderausstattung	:	Komfort-Paket	01505
		Mittelkonsole Klavierlack-Optik	27093
		Motor 1,6 Ltr. - 132 kW Turbo Plug-in Hybrid	83717
		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	77274
		Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)	32521
		Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)	32514
		Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar	32708
		Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder	30103
		Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	22202

ERSATZTEILE:

Preisliste gültig ab: 08.06.2026

DVN	RC	ETN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ANZAHL	EUR/ST	EUR
43320	E	86531R2000	STOSSF.-GRILL V.U.	1	70,03	70,03
43832	E	86812R2000	RADLAUFABDECKUNG V.R.	1	143,66	143,66
45362	E	98610R2100	SCHEIBENWASCHBEHALTER KPL.	1	219,94	219,94
45962	E		ERSATZTEIL NICHT IN DIESER AUSSTATTUNG VORHANDEN	1		
47131	E	(86512R2000	ABDECKUNG STOSSFAENGER V.U.	1	85,24	85,24
47146	E	(86596R2000	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER V.R.U.	1	72,70	72,70
47151	E	(86511R2000	STOSSF.-ABDECKUNG V.	1	242,56	242,56
47177	E	86591R2000	LIPPE STOSSFAENGER V.U.	1	42,13	42,13
80403	E	29110R2000	MOTORRAUMSCHUTZ	1	124,43	124,43

ARBEITSLOHN:

DVN	RC	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	RS	STD	EUR
43832	E	86451R00	RADLAUFABDECKUNG V.R. ERS.	1K	0,30	31,50
45362	E	ARBEITSAUFWAND	SCHEIBENWASCHBEHALTER KPL. ERS.	1K	0,20	21,00
45962	E	ARBEITSAUFWAND	BLENDE STOSSFAENGER V.R. ERS.(VERBUNDARBEIT)	1M	0,10	10,50
47151	E	86512R00	STOSSF.-ABDECKUNG V. ERS.UMFASST: ABDECKUNG STOSSFAENGER V.U., STOSSF.-GRILL V.U., LIPPE STOSSFAENGER V.U., VERKLEIDUNG STOSSFAENGER V.R.U.	1K	1,40	147,00
47300	T	91955RQ0	EINPARK-ASSISTENT TESTEN	1E	0,20	21,00
47300	A	ARBEITSAUFWAND	SENSOR EINPARKHILFE V. ALLE A+E(VERBUNDARBEIT)	1E	0,20	21,00
80403	E	29120R00	MOTORRAUMSCHUTZ ERS.	1K	0,30	31,50

Reparaturkosten-Kalkulation 1622

vom 16.06.2026

LACKIERUNG: AZT, uni (2-Schicht)

DVN	LS	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	MATERIAL	STD	EUR
			VORBEREITUNG		0,00	0,00
			NUR ABGEBAUTE (MONTAGE-)TEILE			
47151	5	NEUTEIL K1N	STOSSFAENGER V.(TEIL AUSGEBAUT)	102,50	0,80	86,40

Reparaturkosten-Kalkulation 1622

vom 16.06.2026

ZUSAMMENFASSUNG (Alle Beträge in EUR):

ERSATZTEILE:

Lt. Einzelaufstellung 1000,69

Gesamt 1000,69

ARBEITSLOHN:

Karosserie
Stufe 1 2,20 STD x 105,00 EUR/STD = 231,00

2,20 STD = 231,00

Mechanik
Stufe 1 0,10 STD x 105,00 EUR/STD = 10,50

0,10 STD = 10,50

Elektrik
Stufe 1 0,40 STD x 105,00 EUR/STD = 42,00

0,40 STD = 42,00

Gesamt 2,70 STD 283,50

LACKIERUNG:

Lohn 0,80 STD x 108,00 EUR/STD = 86,40

Material
Neuteil 102,50

Material, gesamt = 102,50

Materialindex zu 100 %

SUMME LACKIERUNG:

Lohn 86,40

Material 102,50

Gesamt 0,80 STD 188,90

Voraussichtliche Reparaturkosten netto : 1473,09

+ 19,00% MwSt : 279,89

Voraussichtliche Reparaturkosten brutto : 1752,98

Reparaturkosten-Kalkulation 1622

vom 16.06.2026

S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

# = Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe	+ = Neue Position aus Rep. Logik
(= ETN nicht zur Bestellung geeignet	* = manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nicht für Spalte 'Benennung')
) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.	! = Schätzpreis, Abweichung möglich
	? = Position ist nicht für die aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen
>> = Fremdleistung	A = Zeit gemäß Ausbeulformel
IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste	BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste
d = Preis aus DMS	
T = Technische Prüfung	
> = Ausstattung wurde manuell hinzugefügt	
? = Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt	@ = Alternatives oder gebrauchtes Teil
^ = Steuerneutral Position	Anz. = Anzahl
APN = Arbeitspositionsnummer	AW = Arbeitswert
ETN = Ersatzteilnummer	DVN = Datenverarbeitungsnummer
Pr. = Preis	Ges. Pr. = Gesamtpreis
ME = Materialeinheit	Pr./Stk. = Preis pro Stück
MP = Materialpunkte	MK = Materialkosten
Std. = Stunde	RC = Reparaturcode
ZE = Zeiteinheit	Lohn inkl. Mat. = Lohn inkl. Material

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Aachen 52068 Aachen Rottstr. 41
Tel.: 0241 / 9420-0 Fax: 0241 / 9420-299

Reparaturkosten-Kalkulation 1623

vom 16.06.2026

Hersteller	:	Kia	
Haupttyp	:	Sportage (NQ5)(2021->)	
Untertyp	:	Plug-in Hybrid 4WD	
Lackart	:	uni (2-Schicht)	
SilverDAT identifyCODE:	:	014250310260001	
Serienausstattung	:	6 Lautsprecher	24609
		Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit	26714
		Stop&Go-Funktion	
		Airbag Beifahrerseite abschaltbar	26909
		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	26803
		Anti-Blockier-System (ABS)	40000
		Antriebsart: Allradantrieb	70420
		Anzeige für Reifendruck im Display	25899
		Anzeigeeinstrumente Supervision mit LCD Display	25385
		4,2 Zoll	
		Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)	25756
		Audiobedienung am Lenkrad	24401
		Außenspiegel elektr. anklappbar	15002
		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar,	15201
		beide	
		Außenspiegel Wagenfarbe	15807
		Bi-LED-Scheinwerfer	18575
		Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	18207
		DAB-Tuner (Radioempfang digital)	24050
		Dachantenne im Haifischflossen-Design	14710
		Dachhimmel grau	27812
		Dachkonsole mit Leseleuchten	28117
		Dachreling	16000
		Einparkhilfe hinten	25802
		Einparkhilfe vorn	25800
		Einschaltautomatik für Fahrlicht	18604
		Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	40307
		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)	70308
		Fahrassistenz-System: aktiver	42919
		Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist	
		System)	
		Fahrassistenz-System: Autobahnassistent	41181
		(Highway Driving Assist, HDA)	
		Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent	70502
		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	70603
		Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	18610
		Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	40979
		mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent	
		(FCA-JX)	
		Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	40970
		mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und	
		Abbiegefunktion	
		Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear	41171
		Occupant Alert, ROA)	
		Fahrassistenz-System:	42926
		Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention	
		Warning, DAW)	
		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	40799
		Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit	24902
		automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)	
		Fahrassistenz-System: Stauassistent	41174
		Fahrassistenz-System:	41162

Reparaturkosten-Kalkulation 1623

vom 16.06.2026

Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)	
Fahrmodusschalter	77290
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	35003
Fensterzierleisten verchromt	20032
Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	24810
Frontscheibe geräuschkämmend	22715
Fußmatten	28399
Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	69952
Gepäckraumabdeckung / Rollo	27400
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	26708
Getriebe Automatik - (6-Stufen)	75906
Innenspiegel mit Abblendautomatik	37901
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	39307
Karosserie: 5-türig	10005
Kindersicherung	35704
Klimaautomatik 2-Zonen	29003
Kopf-Airbag-System	26901
Kopfstützen hinten verstellbar	34900
Kopfstützen vorn verstellbar	34802
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	33306
Lenkrad (Leder)	69009
Lenkrad heizbar	69005
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	69510
LM-Felgen 7,5x19	49320
Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	27301
Mittelarmlehne vorn	27202
Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect	25080
Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)	26734
Nebelscheinwerfer LED	18313
Parkbremse elektrisch	40803
Radstand 2680 mm	70790
Reifen 235/50 R19 ..V	63556
Reifen-Reparaturset	68802
Reifendruck-Kontrollsystem	25903
Rückfahrkamera	39804
Rücksitz klappbar (40:20:40)	33512
Rücksitzlehnen neigungsverstellbar	33510
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	39205
Scheibenwischer mit Regensensor	19101
Seitenairbag	26905
Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)	26890
Sensor Scheibenbeschlagenerkennung	38905
Servolenkung elektronisch gesteuert	69801
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	37004
Sitz vorn links höhenverstellbar	32704
Sitzheizung hinten	29503
Sitzheizung vorn	29500
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	25172
Sonderlackierung Carrara-Weiß	11318
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	37905
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	39007

Reparaturkosten-Kalkulation 1623

vom 16.06.2026

	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	39010
	Tagfahrlicht LED	18913
	Türgriffe außen Wagenfarbe	36404
	Unterfahrschutz hinten	12502
	Unterfahrschutz vorn	12501
	USB-Anschluss Mittelkonsole	25014
	Wegfahrsperre	38105
	Wärmeschutzverglasung	22300
	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	35301
Sonderausstattung	:	
	Komfort-Paket	01505
	Mittelkonsole Klavierlack-Optik	27093
	Motor 1,6 Ltr. - 132 kW Turbo Plug-in Hybrid	83717
	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	77274
	Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)	32521
	Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)	32514
	Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar	32708
	Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder	30103
	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	22202

ERSATZTEILE:

Preisliste gültig ab: 08.06.2026

DVN	RC	ETN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ANZAHL	EUR/ST	EUR
51600	E	86677R2000	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER H.R.U.	1	33,30	33,30
57011	E		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	E	1420706130M	MUTTER	3	2,33	6,99
	E	1420706180N	MUTTER	3	5,84	17,52
	E	1420608250B	CLIP	6	0,79	4,74
	E	1249306207E	SCHRAUBE	6	1,21	7,26
57210	E	(86671R2010	BLLENDE STOSSF.-ABDECKUNG H.U.	1	155,20	155,20
57240	E	(86612R2000	STOSSF.-ABDECKUNG H.	1	246,35	246,35
57252	E	(86695R2000	BLLENDE STOSSF.-ABDECKUNG H.R.	1	54,73	54,73
57401	E	86651R2000	HALTER STOSSF.-ABDECKUNG H.L.	1	16,30	16,30
57402	E	86652R2000	HALTER STOSSF.-ABDECKUNG H.R.	1	16,30	16,30

ARBEITSLOHN:

DVN	RC	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	RS	STD	EUR
57240	E	86651R00	STOSSF.-ABDECKUNG H. ERS.UMFASST: HALTER STOSSF.-ABDECKUNG H.L., BLLENDE STOSSF.-ABDECKUNG H.U., HALTER STOSSF.-ABDECKUNG H.R., VERKLEIDUNG STOSSFAENGER H.R.U.	1K	1,20	126,00
57252	E	ARBEITSAUFWAND	BLLENDE STOSSF.-ABDECKUNG H.R. ERS.	1K	0,10	10,50

Reparaturkosten-Kalkulation 1623

vom 16.06.2026

LACKIERUNG: AZT, uni (2-Schicht)

DVN	LS	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	MATERIAL	STD	EUR
VORBEREITUNG			NUR ABGEBAUTE (MONTAGE-)TEILE		0,00	0,00
57240	5	NEUTEIL K1N	ABDECKUNG STOSSFAENGER H.(TEIL AUSGEBAUT)	141,45	1,00	108,00

Reparaturkosten-Kalkulation 1623

vom 16.06.2026

ZUSAMMENFASSUNG (Alle Beträge in EUR):

ERSATZTEILE:

Lt. Einzelaufstellung	558,69
Gesamt	558,69

ARBEITSLOHN:

Karosserie				
Stufe 1	1,30 STD x	105,00 EUR/STD	=	136,50
	1,30 STD		=	136,50
Gesamt	1,30 STD			136,50

LACKIERUNG:

Lohn	1,00 STD x	108,00 EUR/STD	=	108,00
Material				
Neuteil				141,45
Material, gesamt			=	141,45
Materialindex zu 100 %				

SUMME LACKIERUNG:

Lohn				108,00
Material				141,45
Gesamt	1,00 STD			249,45

Voraussichtliche Reparaturkosten netto	:	944,64
+ 19,00% MwSt	:	179,48
Voraussichtliche Reparaturkosten brutto	:	1124,12

SYSTEM DAT - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

# = Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe	+ = Neue Position aus Rep. Logik
(= ETN nicht zur Bestellung geeignet	* = manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nicht für Spalte 'Benennung')
) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.	! = Schätzpreis, Abweichung möglich
>> = Fremdleistung	? = Position ist nicht für die aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen
IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste	A = Zeit gemäß Ausbeulformel
d = Preis aus DMS	BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste
T = Technische Prüfung	
> = Ausstattung wurde manuell hinzugefügt	
? = Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt	@ = Alternatives oder gebrauchtes Teil

Reparaturkosten-Kalkulation 1623

vom 16.06.2026

^ = Steuerneutral Position
APN = Arbeitspositionsnummer
ETN = Ersatzteilnummer
Pr. = Preis
ME = Materialeinheit
MP = Materialpunkte
Std. = Stunde
ZE = Zeiteinheit

Anz. = Anzahl
AW = Arbeitswert
DVN = Datenverarbeitungsnummer
Ges. Pr. = Gesamtpreis
Pr./Stk. = Preis pro Stück
MK = Materialkosten
RC = Reparaturcode
Lohn inkl. Mat. = Lohn inkl. Material

29.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: KIA Sportage 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid Auto 4WD Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	DN -T 0259E	Fahrgestell-Nummer:	U5YPV81HDNL021775
Vertrags-Nummer:	13025172	Erstzulassung:	13.06.2022
Internes KZ:	15334264	Kilometer-Stand:	40000

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

KIA Sportage 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid Auto 4WD Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 0,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 0,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA Sportage 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid Auto 4WD Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	195 / 265	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	44
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	42
Max. Km/h:	191	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,200
Leergewicht (kg):	1905	zul. Gewicht (kg):	2415

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 13025172
Amtliches Kennzeichen: DN -T 0259E
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Sportage 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid Auto 4WD Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch
6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 13025172
Amtliches Kennzeichen: DN -T 0259E
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Sportage 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid Auto 4WD Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch
6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer