

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHIEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
 Der Unterzeichner Vincent SIMON, Vertreter des Herstellers
 PSA AUTOMOBILES SA, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:



0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers) : PEUGEOT

0.2. Typ : E

0.2. Variante : R

0.2.1. Handelsbezeichnung : R1P1TER

0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls) : ATN86440-VR3-0

0.2.3.1. (...) Kennung der Interpolationsfamilie : ATN86440-VR3-0

0.2.3.2. (...) Kennung der ATCT-Familie : AT-HNS 0400-VR3-0

0.2.3.3. (...) Kennung der PEMS-Familie : 2-VR3-EQ

0.2.3.4. (...) Kennung der Fahrzeugfamilie : RL-MP22ATN83050-VR3-0

0.2.3.5. (...) Kennung der Fahrwidderstandsmatrix-Familie : EV-HN_EZVD 6400-VR3-0

0.2.3.7. (...) Kennung der Verdunstungsprüffamilie : MI

0.4. Fahrzeugklasse : PSA AUTOMOBILES SA - 2-10 bid de l'Europe, 78300 Poissy, Frankreich

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers : an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder : im Motorraum

0.6. Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VR3ERHNS3MNS21748

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeuges : 09/04/2021

mit dem in der am 18/02/2021 erteilten Genehmigung e2*2007/46*0624*11 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen mehrschichtige Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und mehrschichtige Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris, den 09/04/2021

Monseigneur Vincent SIMON

Responsible Programmation Distribution

PEUGEOT



R. SPOHN
 PEUGEOT DEUTSCHLAND
 Homologation
 D - 65423 Rüsselsheim

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 22/04/2021

K-Nr.: 67522
 FX944028

- 1. Allgemeine Baumertkmale
- 2. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
- 3. Antriebsachsen (*) : 1 Achse 1 -
- 3.1. Das Fahrzeug nicht automatisiert
- 4. Hauptabmessungen
- 4.1. Achsstand : 2785 mm
- 4.2. Längsachsendistanz : 2785 mm
- 4.3. Längsachsendistanz : 4403 mm
- 4.4. Breite : 1848 mm
- 4.5. Höhe : 1880 mm
- 13. Masse in fahrbereitem Zustand
- 13.1. Tatsächliche Masse des Fahrzeuges in beladenem Zustand : 1578 kg
- 13.2. Technische zul. Gesamtmasse bei Beförderung eines : 2090 kg
- 13.3. Technische zul. max. Masse je Achse : 1200 kg
- 16.4. Technische zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 3290 kg
- 18. Technische zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines : 3290 kg
- 18.1. Deichselabhängers
- 18.3. Zentralachsabhängers
- 18.4. ungebremsten Anhängers
- 19. Technische zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 74 kg
- 20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
- 21. Baumstempelbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : HN05
- 22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Fremdzündung
- 23. Reiner Elektroantrieb : nein
- 23.1. Art des [Elektro-]Hybridantriebs : nein
- 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 3 in Reihe
- 25. Hubraum : 1199 cm³
- 26. Kraftstoff : Benzin
- 26.1. Einzelmotor

- 27. Maximale Leistung (Verbrennungsmotor) : 96 kW bei 5500 U/min
- 28. Getriebe (Typ) : 28.1.1. Übersetzung des Achsgesetzes : automatisch
- 28.1.2. Übersetzung des Achsgesetzes : 0.2459
- 29. Höchstgeschwindigkeit
- 29.1. Höchstgeschwindigkeit : 190 km/h
- 30. Achsen und Kadaverhängung
- 30.1. Spurweite : 1563 mm
- 30.2. Spurweite : 1577 mm
- 35. Angewandte Reifen-Folienkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandsbeiwerten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen : 1. 215/65 R16 102H - 6.516ET47 - CI A
- 36. Bremsanlage : 2. 215/65 R16 102H - 6.516ET47 - CI A
- 38. Anbau : AF
- 38.1. Code des Aufbaus : schwarz
- 38.2. Farbe des Fahrzeuges : 4:2 links, 2 rechts
- 41. Anzahl und Anordnung der Türen : 5
- 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz) : 5
- 42.3. Anzahl der für Kollisionsfahrer zugänglichen Sitzplätze : 5

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	0.0557	0.0951	0.1449	0.1922	0.2296	0.2825	0.3496	0.4202		

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) (**) (Höchst- und Mindestwert)



046CC0110213



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

B	22.06.2021	21	1889	22	ABR002709	L	2	9	1	96/	5500	T	190
J	M1			4	AF	18	4403				19	1848	
E	VR3ERHNS3MN521748			3	5	20	1796-1880			G	1503-1717		
D.1	PEUGEOT					12	-		13	74	Q	-	
	E					V.7	155	F.1	2090	F.2	2090		
D.2	R					7.1	1200	7.2	1300	7.3	-		
	HNS3-A14410					8.1	1200	8.2	1300	8.3	-		
						U.1	75	U.2	3750	U.3	67		
D.3	RIFTER					Q.1	1200	Q.2	750	S.1	5	S.2	-
2	PSA Automobiles (F)					15.1	215/65 R16 102H						
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.					15.2	215/65 R16 102H						
	Mehrzweckfahrzeug					15.3	-						
V.9	715/2007*2018/1832AP					R	schwarz			11	9		
14	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1					K	e2*2007/46*0624*11						
P.3	Benzin					6	18.02.2021	17	K	16	FX944028		
10	0001	14	36AP	P.1	1199	21	-						
22	ww.AHK 1t.EGTG*												

Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : 2. Radsatz




Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Kofferraum, Ladekantenabdeckung, verschrammt



Bild 15 : Kofferraum/Laderaum, Abnutzungsspuren



Bild 16 : Kofferraum/Laderaum, Abnutzungsspuren



Bild 17 : Türeinstieg vorne links, zerkratzt



Bild 18 : Türeinstieg vorne links, zerkratzt und eingedellt



Bild 19 : Tür vorne links, zerkratzt



Bild 20 : Tür hinten links, zerkratzt



Bild 21 : Stoßfänger hinten, zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 349272
Hersteller Peugeot
Model Rifter
Variante Allure 1.2 PureTech 130
Listenpreis 24.865,55
VIN VR3ERHNS3MN521748
Erstzulassungsdatum 1.6.2021
Kennzeichen E HC6789

Schadensfälle der int. Belegnummer: 349272

17.06.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026106391	21.04.2026	Windschutzscheibe gerissen	801,33

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
09.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 65 µm bis 111 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Stoßfänger vorne

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.06.2021	Letzte Zulassung	22.06.2021
Hersteller	PEUGEOT	Marke	PEUGEOT
Typ / Verkaufsbez.	Rifter PureTech 130 L1 EAT8 Allure	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR3ERHNS3MN521748	HSN / TSN	1889 / ABR
Schlüssel-Nr.	10422387	Km-Stand abgelesen	40760
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik /
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe (Hersteller)	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR PLATE STANDARD
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 102 H	Michelin / Primacy 3 FSL	S /O	4 mm
rechts	215 / 65 R 16 102 H	Michelin / Primacy 3 FSL	S /O	4 mm
2 links	215 / 65 R 16 102 H	Michelin / Primacy 3 FSL	S /O	6 mm
rechts	215 / 65 R 16 102 H	Michelin / Primacy 3 FSL	S /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 65 R 16 102 H	Goodyear / Ultra Grip Performance 3	W /O	6 mm
215 / 65 R 16 102 H	Goodyear / Ultra Grip Performance 3	W /O	6 mm
215 / 65 R 16 102 H	Goodyear / Ultra Grip Performance 3	W /O	7 mm
215 / 65 R 16 102 H	Goodyear / Ultra Grip Performance 3	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ABS (Antiblockiersystem) mit elektronischer Bremskraftverteilung, Active Safety Brake, Airbags (6), Armaturentafel in (Dunkelblau), Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, Außenspiegelkappen in Wagenfarbe lackiert, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachablage vorn inkl., Dachreling, grau, Drehzahlmesser, Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen, ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten akustisch und visuell, Fensterheber vorn elektrisch, Feststellbremse elektrisch, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Gepäckraumabdeckung in Reihe 2, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Stufen-Automatikgetriebe EAT8, Getränkehalter vorn, Halogenscheinwerfer, Heckklappe verglast und beheizbar, mit Heckscheibenwischer, Heckspoilerlippe in Wagenfarbe lackiert, Kindersicherung manuell, Klimaanlage manuell, Kombiinstrument analog, Kopfstützen (5), Lackierung: Schneeweiß, Lenkrad: Lenkrad in der Höhe und Tiefe verstellbar, Leuchtweitenregulierung manuell, Make-up-Spiegel für Fahrer beleuchtet, Mittelkonsole mit Ablagefach zwischen Fahrer- und Beifahrersitz, Paket: Sicherheit, Paket: Sicherheits-Paket Plus, Paket: Sicht inkl. Multifunktionslenkrad, Partikelfilter: OPF Ottopartikelfilter, Polster: Stoff "Puma" schwarz, Radio: Audioanlage RCC, Reifendruckkontrollsystem, aktiv, Reifenpannenset (Kompressor und Pannenspray), Räder: Stahlfelgen 16" mit Radzierblenden "Tongariro", Schaltwippen am Lenkrad, Schiebetür rechts und links manuell, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Beifahrersitz umklappbar, mit Armlehne, Sitze: Fahrersitz in der Höhe und Tiefe verstellbar, mit Armlehne, Sitze: Rücksitzbank 2/3 - 1/3 in Reihe 2 mit Isofix, umklappbar, Spurhalteassistent, Steckdose 12 Volt im Armaturenbrett, Tagfahrlicht: LED-Tagfahrlicht, Türverriegelung automatisch im Falle eines Unfalls, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Verkehrsschilderkennung für Stopp- und Einbahnstraßenschilder, Zentralverriegelung von innen aktivierbar, mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
QK02	Paket: City
WL2K	Radio: 3D-Navigationssystem NAC
NA01	Sitze: Sitzheizung vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 21.11.2025 bei Kilometerstand 29.202

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Kofferraum, Ladekantenabdeckung, verschrammt, erneuern (Bild 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

HU/AU fällig,
Kofferraum/Laderaum, Abnutzungsspuren,
(Bild 15, 16)
Türeinstieg vorne links, zerkratzt und
ingedellt, (Bild 18)
Tür hinten links, zerkratzt, (Bild 20)
Tür vorne links, zerkratzt, (Bild 19)
Stoßfänger hinten, zerkratzt, (Bild 21)