



WAUZZZGE0NB029560

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	59,939 km
Manufacturer	Audi	Next maintenance in	15 Tag(e)
Type / Model	e-tron 50	Main inspection (Read from ZBI)	04/2025
Vehicle Identification number	WAUZZZGE0NB029560	Power / Engine displacement	158 kW
First registration	4 Apr 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	Black
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Door edge - Scratch(es) - Cover / polish
2	Trim / covers	Brightware / decorative strip - dent(s) - Replace
3	Misc.	Main inspection - Expired - Replace
4	Door - rear right side	Door handle - outside - Scratched - Smart repair
5	Door - rear right side	Brightware - lower - Scratched - Replace
6	Door - rear left side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
7	Door - rear right side	Door - Deformed - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Rear bumper	Rear bumper - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Rear, Provided by user / customer
2	Side right, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Sill - right side, Side panel - rear right side, Door - rear right side, Professionally carried out

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jun 2026
Protocol number: 46106436
Delivery date: 23 Jun 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	255/55 R19 111H	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	255/55 R19 111H	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	255/55 R19 111H	Bridgestone	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	255/55 R19 111V	Pirelli	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jun 2026
Protocol number: 46106436
Delivery date: 23 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Audi	Inspection condition	sufficient
Type / Model	e-tron 50	Mileage (Read)	59,939 km
Vehicle Identification number	WAUZZZGE0NB029560	First registration	4 Apr 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear




Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jun 2026
Protocol number: 46106436
Delivery date: 23 Jun 2026



Figure 19: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Door - front left side: Door edge - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #1: Door - front left side: Door edge - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #2: Trim / covers: Brightware / decorative strip - dent(s) - Replace



Damage #2: Trim / covers: Brightware / decorative strip - dent(s) - Replace



Damage #3: Misc.: Main inspection - Expired - Replace



Damage #4: Door - rear right side: Door handle - outside - Scratched - Smart repair



Damage #4: Door - rear right side: Door handle - outside - Scratched - Smart repair



Damage #5: Door - rear right side: Brightware - lower - Scratched - Replace



Damage #5: Door - rear right side: Brightware - lower - Scratched - Replace



Damage #6: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #6: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #6: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jun 2026
Protocol number: 46106436
Delivery date: 23 Jun 2026



Damage #7: Door - rear right side: Door - Deformed - Replace




Damage #7: Door - rear right side: Door - Deformed - Replace



Damage #7: Door - rear right side: Door - Deformed - Replace



Damage #7: Door - rear right side: Door - Deformed - Replace



WAUZZZGE0NB029560

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	59.939 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	15 Tag(e)
Typ/Modell	e-tron 50	HU (Abgelesen aus ZBI)	04/2025
Fahrgestellnummer	WAUZZZGE0NB029560	Leistung / Hubraum	158 kW
Erstzulassung	04.04.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - auslegen / polieren
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Zierleiste / Dekorleiste - Delle(n) - erneuern
3	Sonstiges	Hauptuntersuchung - abgelaufen - erneuern
4	Tür hinten rechts	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Tür hinten rechts	Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Tür hinten rechts	Tür - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber
2	Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Schweller rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 23.06.2026
Protokollnummer: 46106436
Anlieferungsdatum: 23.06.2026



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/55 R19 111H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	255/55 R19 111H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/55 R19 111H	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	255/55 R19 111V	Pirelli	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 23.06.2026
Protokollnummer: 46106436
Anlieferungsdatum: 23.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	e-tron 50	Laufleistung (abgelesen)	59.939 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZGE0NB029560	Erstzulassung	04.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 23.06.2026
Protokollnummer: 46106436
Anlieferungsdatum: 23.06.2026



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste - Delle(n) - erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste - Delle(n) - erneuern



Beschädigung #3: Sonstiges: Hauptuntersuchung - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade...
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade...
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - verformt - erneuern



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - verformt - erneuern



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - verformt - erneuern



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - verformt - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **AUDI e-tron 50 quattro Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -LS 0889E	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZGE0NB029560
Vertrags-Nummer:	21137081	Erstzulassung:	04.04.2022
Internes KZ:	15044664	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

AUDI e-tron 50 quattro Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI e-tron 50 quattro Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	230 / 313	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	190	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,800
Leergewicht (kg):	2445	zul. Gewicht (kg):	3040

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 21137081
Amtliches Kennzeichen: HD -LS 0889E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI e-tron 50 quattro Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
16.01.2025	9059918555	Eigenverschulden	Stosstange vorne Beifahrerseite	Ja	Nein
22.02.2024	9059879745	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite Schweller seitlich hinten Beifahrerseite	Ja	Nein
27.07.2023	9059858016	Fremdverschulden	Stosstange hinten Beifahrerseite Kotflügel hinten Beifahrerseite	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 21137081
Amtliches Kennzeichen: HD -LS 0889E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI e-tron 50 quattro Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer