


## datos del vehículo

|            |                                       |                             |             |                  |               |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|---------------|
| NIV        |                                       | Fecha matriculación         | 28/02/2024  | Color            | Blanco Alpine |
| Marca      | JEEP                                  | Matrícula                   |             | Cuentakilómetros | 18 937 km     |
| Modelo     | Jeep Compass Trailhawk 1.3 240cv PHEV | Condition of the car        | Desconocido |                  |               |
| Pre-damage | Unknown                               | Pre-damage amount excl. VAT | -           | Comentarios      |               |

## Detalles de Inspección

Parque



## Elemento extraíble

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Compresor kit reparar pinchazos | ✓ |
| Botella kit reparar pinchazos   | ✓ |
| Bandeja trasera                 | ✗ |

## Documento técnico

## Neumáticos

|                                       |                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Continental 235/60/17 H Verano 6.0 mm |  | Continental 235/60/17 H Verano 6.0 mm |  |
| Continental 235/60/17 H Verano 7.0 mm |  | Continental 235/60/17 H Verano 7.0 mm |    |

## Daños externos

|   |                                                                                     |             |                       |   |                                                                                      |             |                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 3 |  | Elemento    | Alojamiento de puerta | 4 |  | Elemento    | Varilla de antena |
|   |                                                                                     | Posición    | Trasero Izquierdo     |   |                                                                                      | Posición    | -                 |
|   |                                                                                     | Daños       | Abollado              |   |                                                                                      | Daños       | Falta             |
|   |                                                                                     | Comentarios | -                     |   |                                                                                      | Comentarios | -                 |
| 5 |  | Elemento    | Neumático             | 6 |  | Elemento    | Neumático         |
|   |                                                                                     | Posición    | Delantero Izquierdo   |   |                                                                                      | Posición    | Trasero Izquierdo |
|   |                                                                                     | Daños       | No conforme           |   |                                                                                      | Daños       | No conforme       |
|   |                                                                                     | Comentarios | -                     |   |                                                                                      | Comentarios | -                 |

|    |                                                                                     |                                              |                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 7  |    | Elemento<br>Posición<br>Daños<br>Comentarios | Neumático<br>Trasero Derecho<br>No conforme<br>-           |
| 8  |   | Elemento<br>Posición<br>Daños<br>Comentarios | Neumático<br>Delantero Derecho<br>No conforme<br>-         |
| 9  |    | Elemento<br>Posición<br>Daños<br>Comentarios | Paragolpes<br>Delantero<br>Rayadura<br>-                   |
| 10 |   | Elemento<br>Posición<br>Daños<br>Comentarios | Capó<br>-<br>Rayadura<br>-                                 |
| 11 |    | Elemento<br>Posición<br>Daños<br>Comentarios | Parabrisas<br>-<br>Impacto<br>-                            |
| 12 |   | Elemento<br>Posición<br>Daños<br>Comentarios | Puerta<br>Delantero Izquierdo<br>Abollado<br>-             |
| 13 |   | Elemento<br>Posición<br>Daños<br>Comentarios | Anagrama de puerta<br>Delantero Izquierdo<br>Rayadura<br>- |
| 14 |  | Elemento<br>Posición<br>Daños<br>Comentarios | Puerta<br>Trasero Derecho<br>Abollado<br>-                 |
| 15 |  | Elemento<br>Posición<br>Daños<br>Comentarios | Aleta<br>Delantero Derecho<br>Abollado<br>-                |

## Daños internos

|   |                                                                                     |                                              |                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 |  | Elemento<br>Posición<br>Daños<br>Comentarios | Pivotes de bandeja<br>Trasero Derecho<br>Falta<br>- |
| 2 |  | Elemento<br>Posición<br>Daños<br>Comentarios | Bandeja trasera<br>-<br>Roto<br>-                   |

## Comentarios

sucio - testigo nivel de combustible encendido