

# Ford

VIN: WF0YXTTGYPS13700

Geschatte reparatiekosten

4.204,78 EUR  
TOTAL



## Description

<b>Kenteken</b> 2EFE142	<b>Registratienummer</b> -	<b>Kilometerteller</b> 67286 km
<b>Color</b> -	<b>Jaar</b> -	<b>Bekleding</b> -
<b>Aantal deuren</b> -	<b>Aantal stoelen</b> -	<b>Generation</b> -

## Voertuiguitrusting

Cruise control	Handmatige airconditioning	Parkeerhulp
Sensoren achter	Sensoren vooraan	

## Statement details







<b>Inspectie loc</b> PARC GENERAL LEASE	<b>Statement date</b> 10/02/2026	<b>Datum goedkeuren inspectie</b> 11/02/2026
--	-------------------------------------	---







## Controle







<b>Probleem met starten van de motor</b> Nee	<b>Geen wegwaardig voertuig</b> Nee
---	--







## Defecten en correcties



#	Element	Defect	Correctie	Netto kosten
001	Draaiknop / Interieur Vooraan links	Missend	Vervangen	39,49 EUR

	Plaatwerk tijd <b>0,20 h</b>	Spuit tijd -	Onderdeelprijs <b>27,49 EUR</b>	Lumpsum
	Plaatwerk kosten <b>12,00 EUR</b>	Spuitkosten -	Materiaalkosten -	
002	Zitplaats / Interieur Vooraan links	Brandplek	Vervangen	98,82 EUR
	Plaatwerk tijd <b>1,00 h</b>	Spuit tijd -	Onderdeelprijs <b>38,82 EUR</b>	Lumpsum
	Plaatwerk kosten <b>60,00 EUR</b>	Spuitkosten -	Materiaalkosten -	
003	Deur / Vooraan links	Deuk	Reparatie	186,00 EUR
	Plaatwerk tijd -	Spuit tijd -	Onderdeelprijs -	Lumpsum
	Plaatwerk kosten -	Spuitkosten <b>186,00 EUR</b>	Materiaalkosten -	
004	Wieldop / Vooraan links Materiaal : Plastic / Velg-/banddiameter : 15 "	Missend	Vervangen	28,43 EUR
	Plaatwerk tijd <b>0,10 h</b>	Spuit tijd -	Onderdeelprijs <b>22,43 EUR</b>	Lumpsum
	Plaatwerk kosten <b>6,00 EUR</b>	Spuitkosten -	Materiaalkosten -	
005	Wieldop / Linksachter Materiaal : Plastic / Velg-/banddiameter : 15 "	Missend	Vervangen	28,43 EUR
	Plaatwerk tijd <b>0,10 h</b>	Spuit tijd -	Onderdeelprijs <b>22,43 EUR</b>	Lumpsum
	Plaatwerk kosten <b>6,00 EUR</b>	Spuitkosten -	Materiaalkosten -	
006	Scherm / Linksachter	Deuk	Reparatie	200,00 EUR
	Plaatwerk tijd -	Spuit tijd -	Onderdeelprijs -	Lumpsum
	Plaatwerk kosten -	Spuitkosten <b>200,00 EUR</b>	Materiaalkosten -	
007	Bumper / Voorkant Geschilderd : Yes	Deuk	Reparatie	193,00 EUR

	Plaatwerk tijd	Spuit tijd	Onderdeelprijs	Lumpsum
	-	-	-	
	Plaatwerk kosten	Spuitkosten	Materiaalkosten	-
	-	<b>193,00 EUR</b>	-	
008	Motorkap / Voorkant <sup>1</sup>	Deuk	Smart repair	40,00 EUR
	Plaatwerk tijd	Spuit tijd	Onderdeelprijs	Lumpsum
	-	-	-	
	Plaatwerk kosten	Spuitkosten	Materiaalkosten	<b>40,00 EUR</b>
	-	-	-	
009	Antenne / -	Missend	Vervangen	30,30 EUR
	Plaatwerk tijd	Spuit tijd	Onderdeelprijs	Lumpsum
	<b>0,20 h</b>	-	<b>18,30 EUR</b>	
	Plaatwerk kosten	Spuitkosten	Materiaalkosten	-
	<b>12,00 EUR</b>	-	-	
010	Achterklep/achterdeur / Linksachter	Onjuiste reparatie	Reparatie	396,00 EUR
	Plaatwerk tijd	Spuit tijd	Onderdeelprijs	Lumpsum
	<b>3,50 h</b>	-	-	
	Plaatwerk kosten	Spuitkosten	Materiaalkosten	-
	<b>210,00 EUR</b>	<b>186,00 EUR</b>	-	
011	Embleem achterklep/achterdeur / Linksachter	Defect	Vervangen	39,88 EUR
	Plaatwerk tijd	Spuit tijd	Onderdeelprijs	Lumpsum
	<b>0,20 h</b>	-	<b>27,88 EUR</b>	
	Plaatwerk kosten	Spuitkosten	Materiaalkosten	-
	<b>12,00 EUR</b>	-	-	
012	Achterklep/achterdeur / Rechtsachter	Deuk	Acceptable	-
	Plaatwerk tijd	Spuit tijd	Onderdeelprijs	Lumpsum
	-	-	-	
	Plaatwerk kosten	Spuitkosten	Materiaalkosten	-
	-	-	-	
013	Noodwiel / -	Missend	Vervangen	231,25 EUR

	Plaatwerk tijd <b>0,50 h</b>	Smit tijd -	Onderdeelprijs <b>201,25 EUR</b>	Lumpsum -
	Plaatwerk kosten <b>30,00 EUR</b>	Smitkosten -	Materiaalkosten -	
014 Bumper / Achter Geschilderd : No		Deuk	Vervangen	102,12 EUR
	Plaatwerk tijd <b>0,30 h</b>	Smit tijd -	Onderdeelprijs <b>84,12 EUR</b>	Lumpsum -
	Plaatwerk kosten <b>18,00 EUR</b>	Smitkosten -	Materiaalkosten -	
015 Bumper / Linksachter <sup>2</sup> Geschilderd : Yes		Gebroken	Reparatie	433,00 EUR
	Plaatwerk tijd <b>4,00 h</b>	Smit tijd -	Onderdeelprijs -	Lumpsum -
	Plaatwerk kosten <b>240,00 EUR</b>	Smitkosten <b>193,00 EUR</b>	Materiaalkosten -	
016 Wieldop / Rechtsachter Materiaal : Plastic / Velg-/banddiameter : 15 "		Missend	Vervangen	28,43 EUR
	Plaatwerk tijd <b>0,10 h</b>	Smit tijd -	Onderdeelprijs <b>22,43 EUR</b>	Lumpsum -
	Plaatwerk kosten <b>6,00 EUR</b>	Smitkosten -	Materiaalkosten -	
017 Scherm / Rechtsachter <sup>3</sup>		Deuk	Reparatie	440,00 EUR
	Plaatwerk tijd <b>4,00 h</b>	Smit tijd -	Onderdeelprijs -	Lumpsum -
	Plaatwerk kosten <b>240,00 EUR</b>	Smitkosten <b>200,00 EUR</b>	Materiaalkosten -	
018 Deur / Rechts		Deuk	Reparatie	426,00 EUR
	Plaatwerk tijd <b>4,00 h</b>	Smit tijd -	Onderdeelprijs -	Lumpsum -
	Plaatwerk kosten <b>240,00 EUR</b>	Smitkosten <b>186,00 EUR</b>	Materiaalkosten -	
019 Dorpel / Rechts <sup>4</sup>		Deuk	Reparatie	625,00 EUR

	Plaatwerk tijd <b>8,00 h</b>	Spuit tijd -	Onderdeelprijs -	Lumpsum -
	Plaatwerk kosten <b>480,00 EUR</b>	Spuitkosten <b>145,00 EUR</b>	Materiaalkosten -	
020	Richtingaanwijzer / Rechtsvoor	Gebroken	Vervangen	39,60 EUR
	Plaatwerk tijd <b>0,40 h</b>	Spuit tijd -	Onderdeelprijs <b>15,60 EUR</b>	Lumpsum -
	Plaatwerk kosten <b>24,00 EUR</b>	Spuitkosten -	Materiaalkosten -	
021	Spiegelkap / Rechtsvoor	Gekrast	Acceptable	-
	Plaatwerk tijd -	Spuit tijd -	Onderdeelprijs -	Lumpsum -
	Plaatwerk kosten -	Spuitkosten -	Materiaalkosten -	
022	Deur / Rechtsvoor	Deuk	Reparatie	186,00 EUR
	Plaatwerk tijd -	Spuit tijd -	Onderdeelprijs -	Lumpsum -
	Plaatwerk kosten -	Spuitkosten <b>186,00 EUR</b>	Materiaalkosten -	
023	Zitplaats / Interieur Rechtsvoor	Vlek	Schoonmaken	0,00 EUR
	Plaatwerk tijd -	Spuit tijd -	Onderdeelprijs -	Lumpsum -
	Plaatwerk kosten -	Spuitkosten -	Materiaalkosten -	
024	Wieldop / Rechtsvoor Materiaal : Plastic / Velg-/banddiameter : 15 "	Missend	Vervangen	28,43 EUR
	Plaatwerk tijd <b>0,10 h</b>	Spuit tijd -	Onderdeelprijs <b>22,43 EUR</b>	Lumpsum -
	Plaatwerk kosten <b>6,00 EUR</b>	Spuitkosten -	Materiaalkosten -	
025	Band / Rechtsvoor Snelheidssymbool : T / Bandenmerk : MICHELIN / Breedte : 215 mm / Anti-tektechnologie : Geen / Beeldverhouding : 65 / Velg-/banddiameter : 15 " / Seizoen : Zomer	Versleten	Vervangen	176,53 EUR

	Plaatwerk tijd <b>0,50 h</b>	Spuit tijd -	Onderdeelprijs <b>146,53 EUR</b>	Lumpsum -
	Plaatwerk kosten <b>30,00 EUR</b>	Spuitkosten -	Materiaalkosten -	
026 Koplamp / Vooraan links		Gekrast	Vervangen	208,07 EUR
	Plaatwerk tijd <b>0,40 h</b>	Spuit tijd -	Onderdeelprijs <b>184,07 EUR</b>	Lumpsum -
	Plaatwerk kosten <b>24,00 EUR</b>	Spuitkosten -	Materiaalkosten -	

<sup>1</sup> x3

<sup>2</sup> Ovb, vervangen

<sup>3</sup> Ovb

<sup>4</sup> Ovb,10u of vervangen

## Verwijderbare Items

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Achterste perceelplank       | <input type="checkbox"/> Afstandsbediening           | <input type="checkbox"/> Bandenreparatiekit compleet |
| <input type="checkbox"/> Beveiligingskit              | <input type="checkbox"/> Cabrio winddeflector        | <input type="checkbox"/> Cabrio winddeflectortas     |
| <input type="checkbox"/> Compressorbandenreparatiekit | <input type="checkbox"/> Documenthouder              | <input checked="" type="checkbox"/> Driehoek         |
| <input type="checkbox"/> DVD-scherm                   | <input checked="" type="checkbox"/> EHBO-kit         | <input type="checkbox"/> Garantieboekje              |
| <input type="checkbox"/> Gebruikershandleiding        | <input type="checkbox"/> Geheugenkaart               | <input type="checkbox"/> Gereedschap in de auto      |
| <input type="checkbox"/> Geurverspreider              | <input type="checkbox"/> Haak/trekhaakkogel          | <input type="checkbox"/> Jack                        |
| <input type="checkbox"/> Jack handle crank            | <input type="checkbox"/> Kaartsleutel                | <input type="checkbox"/> Laaddeksel                  |
| <input type="checkbox"/> Langzame oplaadkabel         | <input type="checkbox"/> Mechanische sleutel         | <input type="checkbox"/> Navulbandenreparatiekit     |
| <input type="checkbox"/> Oplaadkabel tas              | <input type="checkbox"/> Overeenstemmingscertificaat | <input checked="" type="checkbox"/> Reservesleutel   |
| <input type="checkbox"/> Reservewielband              | <input type="checkbox"/> Scheidingsnet               | <input type="checkbox"/> Serviceboek                 |
| <input type="checkbox"/> Snellaadkabel                | <input type="checkbox"/> Toolkit                     | <input type="checkbox"/> Trekhaak                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Veiligheidsvest   | <input type="checkbox"/> Verdeelstang van de tas     | <input type="checkbox"/> Vergrendeling wiel moer     |
| <input type="checkbox"/> Vrachtnet                    |  |  |

## hoofdset banden

<b>Vooraan links</b>	MICHELIN	215 / 65 / 15 / Zomer	3 mm
<b>Rechtsvoor</b>	MICHELIN	215 / 65 / 15 / Zomer	1 mm
<b>Linksachter</b>	GOODYEAR	215 / 65 / 15 / All	6 mm
<b>Rechtsachter</b>	GOODYEAR	215 / 65 / 15 / All	6 mm

## Opmerkingen



Foto's



Linksvoor



Linksachter



Kofferbak geopend



Rechts achter



Achterste passagiersruimte



Dashboard vanaf de achterbank



Voorste passagiersruimte



Rechtsvoor



Kilometerteller



Navigation



Spare Tyre




Vin



Ander



Ander



Ander



Draaiknop / Interieur Vooraan links / Missend



Draaiknop / Interieur Vooraan links / Missend



Zitplaats / Interieur Vooraan links / Brandplek



Zitplaats / Interieur Vooraan links / Brandplek



Deur / Vooraan links / Deuk



Deur / Vooraan links / Deuk



Deur / Vooraan links / Deuk



Wieldop / Vooraan links / Missend



Wieldop / Vooraan links / Missend



Wieldop / Linksachter / Missend



Wieldop / Linksachter / Missend




Scherm / Linksachter / Deuk



Scheren / Linksachter / Deuk



Scheren / Linksachter / Deuk



Scheren / Linksachter / Deuk



Scheren / Linksachter / Deuk



Scheren / Linksachter / Deuk



Bumper / Voorkant / Deuk



Bumper / Voorkant / Deuk



Bumper / Voorkant / Deuk



Bumper / Voorkant / Deuk



Bumper / Voorkant / Deuk



Motorkap / Voorkant / Deuk



Motorkap / Voorkant / Deuk



Motorkap / Voorkant / Deuk



Antenne / - / Missend



Antenne / - / Missend



Achterklep/achterdeur / Linksachter / Onjuiste reparatie



Achterklep/achterdeur / Linksachter / Onjuiste reparatie



Achterklep/achterdeur / Linksachter / Onjuiste reparatie



Achterklep/achterdeur / Linksachter / Onjuiste reparatie



Achterklep/achterdeur / Linksachter / Onjuiste reparatie



Embleem achterklep/achterdeur / Linksachter / Defect



Embleem achterklep/achterdeur / Linksachter / Defect



Achterklep/achterdeur / Rechtsachter / Deuk



Noodwiel / - / Missend



Bumper / Achter / Deuk



Bumper / Achter / Deuk



Bumper / Achter / Deuk



Bumper / Achter / Deuk



Bumper / Linksachter / Gebroken



Bumper / Linksachter / Gebroken



Bumper / Linksachter / Gebroken



Wieldop / Rechtsachter / Missend



Wieldop / Rechtsachter / Missend



Scherm / Rechtsachter / Deuk



Scherm / Rechtsachter / Deuk



Scherm / Rechtsachter / Deuk



Scherm / Rechtsachter / Deuk



Scherm / Rechtsachter / Deuk



Scherm / Rechtsachter / Deuk



Deur / Rechts / Deuk



Deur / Rechts / Deuk



Deur / Rechts / Deuk



Deur / Rechts / Deuk



Deur / Rechts / Deuk



Dorpel / Rechts / Deuk



Dorpel / Rechts / Deuk



Dorpel / Rechts / Deuk



Dorpel / Rechts / Deuk



Dorpel / Rechts / Deuk



Richtingaanwijzer / Rechtsvoor / Gebroken



Richtingaanwijzer / Rechtsvoor / Gebroken




Spiegelkap / Rechtsvoor / Gekrast



Deur / Rechtsvoor / Deuk



Deur / Rechtsvoor / Deuk




Deur / Rechtsvoor / Deuk



Deur / Rechtsvoor / Deuk



Deur / Rechtsvoor / Deuk



Deur / Rechtsvoor / Deuk



Ziplaats / Interieur Rechtsvoor / Vlek



Ziplaats / Interieur Rechtsvoor / Vlek



Wieldop / Rechtsvoor / Missend



Wieldop / Rechtsvoor / Missend



Band / Rechtsvoor / Versleten



Band / Rechtsvoor / Versleten



Koplamp / Vooraan links / Gekrast



Koplamp / Vooraan links / Gekrast