

Peugeot

PEUGEOT BOXER PRITSCHKE (2014->) 435 L4 BLUEHDI 165 STOP&START MOTOR 2,2 LTR. - 121 KW BLUE-HDI FAP KAT PRITSCHKE STANDARD

VIN: VF3YDCPA212Y88351



Beschreibung

	Zulassungsdatum 29/04/2024	Laufleistung 100280 km
Farbe LACKIERUNG WEISS ICY/DECKENDE LACKIERUNG	Jahr 2020	Polster -
Anzahl der Türen 2	Anzahl der Sitze 3	Generation -
CO2 357	Hubraum 2179	Getriebe Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 121 KW	

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Entklebung / -	Beklebt	Akzeptabel
002	Werkzeugaufnahme / -	Fehlt	Ersetzen
003	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen



004

Warnleuchte Inspektion

Fehlt

Ausführen



005

Kontrollleuchte / - 1

Keine

Prüfen




006

Serviceheft / -

Fehlt

Ersetzen



007

Außenspiegel elektrisch / Rechts

Gebrochen

Ersetzen



009

Türeinstieg / Vorne Rechts

Abgewetzt

Lackieren




010

Motorhaube / - 2

Delle

Reparieren



011	Außenspiegelkappe / Links	Kratzer	Smart Repair
 			
012	Blinker / Links	Gebrochen	Ersetzen
 			
013	Zierleiste Seitenwand / Hinten Links Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Fehlt	Ersetzen
 			
014	Tür / Vorne Links ³	Verschmutzt	Reinigen
  			
015	Radlauf / Vorne Links ⁴	Verschmutzt	Reinigen
 			
016	Tür / Vorne Links ⁵	Delle	Smart Repair
  			
017	Türeinstieg / Vorne Links	Abgewetzt	Lackieren



018

Polster Sitzfläche / Vorne Links

Riss

Ersetzen



019

Säule / Vorne Links⁶

Delle


Akzeptabel

020

Abdeckung / Unten Hinten Links

Fehlt

Ersetzen




021

Seitenleiste / Hinten Links

Kratzer

Ersetzen




022

Dichtung Türeinstieg / Hinten Links

Gebrochen

Ersetzen



023

Dichtung Türeinstieg / Hinten Rechts

Gebrochen

Ersetzen



024

Halterung Fernbedienung / Hinten Rechts

Fehlt

Ersetzen





025

Fernbedienung Heckklappe / Hinten Rechts

Gebrochen

Ersetzen




026

Seitenwand / Links

Mit Fenster : Nein

Gebrochen

Reparieren



027

Seitenwand / Vorne

Mit Fenster : Nein

Gebrochen

Reparieren





028

Seitenwand / Rechts

Mit Fenster : Nein

Gebrochen

Reparieren




029

Abdeckung / Hinten Rechts

Gebrochen

Ersetzen




030

Seitenleiste / Hinten Rechts

Kratzer

Ersetzen





031

Abdeckung / Hinten Rechts

Fehlt

Ersetzen





032

Warnflagge / Hinten Links

Abgewetzt

Ersetzen





033

Warnflagge / Hinten Rechts

Abgewetzt

Ersetzen



034

Abdeckung / Hinten Links

Gebrochen

Ersetzen



035

Rücklicht Halterung / Hinten Links 7

Keine

Reparieren




036

Heckblech / Hinten

Delle

Ersetzen



037	Seitenleiste / Oben Vorne	Delle	Ersetzen
 			
038	Logo Motorhaube / Vorne	Kratzer	Ersetzen
			

- ¹ Bremsleuchte kontrollieren lassen
- ² + Kratzer
- ³ Dichtmasse o. Ä.
- ⁴ Dichtmasse o. Ä.
- ⁵ 2x Delle
- ⁶ B
- ⁷ Verbogen, neu einstellen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe

☐ Ersatzrad

☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage

☐ In-Car-Werkzeuge

☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung

☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)

☐ Serviceheft

☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	NEXEN	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm
Vorne Rechts	NEXEN	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Vin




Sonstige



Sonstige



Sonstige





Sonstige



Sonstige






Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Kontrollleuchte / - / Keine



Serviceheft / - / Fehlt



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Gebrochen



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Gebrochen



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Gebrochen



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Gebrochen




Türeinstieg / Vorne Rechts / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Rechts / Abgewetzt



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Außenspiegelkappe / Links / Kratzer



Außenspiegelkappe / Links / Kratzer



Blinker / Links / Gebrochen



Blinker / Links / Gebrochen



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Fehlt



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Fehlt



Tür / Vorne Links / Verschmutzt



Tür / Vorne Links / Verschmutzt



Tür / Vorne Links / Verschmutzt




Radlauf / Vorne Links / Verschmutzt




Radlauf / Vorne Links / Verschmutzt



Tür / Vorne Links / Delle




Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Polster Sitzfläche / Vorne Links / Riss




Polster Sitzfläche / Vorne Links / Riss



Abdeckung / Unten Hinten Links / Fehlt



Abdeckung / Unten Hinten Links / Fehlt



Seitenleiste / Hinten Links / Kratzer



Seitenleiste / Hinten Links / Kratzer



Dichtung Türeinstieg / Hinten Links / Gebrochen




Dichtung Türeinstieg / Hinten Links / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Hinten Rechts / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Hinten Rechts / Gebrochen



Halterung Fernbedienung / Hinten Rechts / Fehlt



Halterung Fernbedienung / Hinten Rechts / Fehlt



Fernbedienung Heckklappe / Hinten Rechts / Gebrochen




Fernbedienung Heckklappe / Hinten Rechts / Gebrochen




Fernbedienung Heckklappe / Hinten Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Abdeckung / Hinten Rechts / Gebrochen



Abdeckung / Hinten Rechts / Gebrochen



Seitenleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Seitenleiste / Hinten Rechts / Kratzer




Abdeckung / Hinten Rechts / Fehlt



Abdeckung / Hinten Rechts / Fehlt




Warnflagge / Hinten Links / Abgewetzt



Warnflagge / Hinten Links / Abgewetzt



Warnflagge / Hinten Rechts / Abgewetzt



Warnflagge / Hinten Rechts / Abgewetzt



Abdeckung / Hinten Links / Gebrochen



Abdeckung / Hinten Links / Gebrochen



Rücklicht Halterung / Hinten Links / Keine



Rücklicht Halterung / Hinten Links / Keine



Heckblech / Hinten / Delle



Heckblech / Hinten / Delle



Heckblech / Hinten / Delle



Seitenleiste / Oben Vorne / Delle



Seitenleiste / Oben Vorne / Delle



Logo Motorhaube / Vorne / Kratzer