

ED engineering data s.r.l.			Perizia Nr. 65	Relazione di perizia per SANTANDER CONSUMER RENTING			040	Ramo sinistro CID TOTALE										
Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : trasperizie@engineeringdata.it			Assicurato .		Controparte CASTELNUOVO SCRIVIA		Impresa controparte											
			Esercizio 2026		Sinistro numero GW343YH		Codice / Agenzia 0000 - Agenzia		Data sinistro									
			Cod. perito		Cod. liquidatore		Numero polizza PERIZIA DESCRITTIV		Il Danneggiato può recuperare l'IVA									
			Data incarico 24/03/2026		Data primo rilievo 29/04/2026		Localita' CASTELNUOVO SCRIVIA		C/O RIP									
Da Certificato di Proprieta' : SANTANDER CONSUMER RENTING - - ()			Cod. Fiscale / Partita IVA		Data e Luogo di nascita			Già Targa										
Locatario / Comproprietario : - - - Tel. -			Cod. Fiscale / Partita IVA		Data e Luogo di nascita			Revisione del										
Veicolo (Marca - Modello - Versione) FIAT DOBLO			Targa GW343YH		Telaio VYFEDYHT7RN585536		I° Immatricolazione 29/11/2024											
Stato d'uso MEDIOCRE		Km. 68986		Pneumatici % 50		Colore BIANCO		Tipo Smalto Pastel/Doppio										
Allestimenti / Dotazioni			COERENZA DEL DANNO SI		COMPATIBILITA' DEL DANNO													
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.										
Posti nr.		Assi nr.		Spese Accessorie														
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza														
VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 01/03/2026					SR		LA		VE		ME		D. M.		COSTO DEI RICAMBI			
					D.		Tempo		D.		Tempo		D.		Tempo		s. c.	
Seconda chiave MANCANTE																		
Porta carico post. a battente GRAFFIO																		
Parafango post. AMMACCATURA																		
Parafango ant. AMMACCATURA																		
Parafango post. AMMACCATURA																		
Porta post. AMMACCATURA																		
Porta ant.AMMACCATURA																		
Parafango ant.AMMACCATURA																		
Porta ant.AMMACCATURA																		
Porta carico post. a battente AMMACCATURA																		
Parabrezza SCHEGGIATURA																		
Modanatura porta ant. GRAFFIO																		
Modanatura parafango post.GRAFFIO																		
Calotta retrovisore est.GRAFFIO																		
Fanalino lat. ROTTO																		
Fanale post. ROTTO																		
Codice / Riparatore			Prv Fascia Carr.		Totale Tempi		SR		LA		VE		ME		Totale Ricambi			
Supplemento doppioprato ORE		Supplemento finitura ORE		Tempo aggiunto per verniciatura ORE		Totale tempi supplementari ORE		Totale tempi VE ORE										
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi		IMPONIBILE		I.V.A.		TOTALE								
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo		ore 0,00 x Costo/ora 11,50												
Danni A.R.D. Totale imponibile		Uso Dime																
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera carrozzeria		ore x Costo/ora														
Insufficienza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica		ore x Costo/ora														
Totale (Imponibile)		Smaltimento rifiuti		Percentuale applicata %														
Totale (Iva Compresa)		TOTALI																
Franchigia/Scoperto con il max/min del %		Importo Richiesto		Importo Concordato		€ 0,00		Fermo Tecnico giorni										
TOTALE		Osservazioni: Presente 1 chiave. Carta di circolazione copia conforme presente. Avviamento motore con esito positivo																
Limite Indennizzo Contrattuale																		
Software House 70001		RELEASE 03.2026		Data Consegna 05/05/2026		Firma ED - Pozzo Carlo		Ruolo Numero 2888		Foglio Nr. 1 di 1								