







CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance
2022 - 110 kW / 150 PK - Hybride Benzine - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	VSSZZZKMZNR042359
Eerste registratie	07-03-2022
APK geldig tot	22-05-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	69.988 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	21-05-2026
Definitieve kilometerstand	69.988 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	

Motorinhoud	1.395
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	33
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2022	110 kW / 150 PK	Hybride Benzine
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	69.988 km	Ja

Opties & accessoires [17](#)

- Achteruitrij assistent
- Achteruitrijcamera
- Adaptieve Cruise control
- Airco separaat achter
- Armsteun voor
- Cruise control
- DAB ontvanger
- Dodehoek detectie
- Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd
- Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Navigatie
- Panoramadak
- Parkeerhulp
- Schuif / open dak
- Stoelverwarming

Aanwezig bij voertuig [1](#)

- Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	< 1,6 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	< 1,6 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	19
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Grijs
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-04-2027

Schades (17)

Schade interieur - Achterbank

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Laadruimte

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Achterbank

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Laadruimte

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Diverse deukjes.

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Bultje.

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 9 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 4 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
07-03-2022	Eerste toelating	
10-04-2025	Registratie datum goedkeuring	
15-04-2025		Autobedrijf
23-05-2025	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Particulier
04-05-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
22-05-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- achterspoiler
- achteruitrij assistent
- achteruitrijcamera
- adaptief demping systeem
- airco automatisch
- airco separaat achter
- alarm klasse 1(startblokkering)
- alarmsysteem
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- Apple Carplay/Android Auto
- armsteun achter
- armsteun voor
- audio installatie
- Autonomous Emergency Braking
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- binnenspiegel automatisch dimmend
- Bluetooth
- bots waarschuwing systeem
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- buitenspiegels met verlichting
- centrale airbag voor
- connected services
- cruise control adaptief
- DAB
- dakrails
- dimlichten automatisch
- dodehoek detectie
- draadloze telefoonlader
- elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
- elektrisch glazen panorama-dak
- elektrische ramen voor en achter
- Elektronisch Sper Differentieel
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- extra getint glas achter
- file assistent
- full-LED koplampen
- grootlichtassistent
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- keyless entry
- keyless start
- knie airbag(s)
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- LED mistlampen
- lendesteun(en) verstelbaar
- lichtmetalen velgen 19"
- mistlampen voor adaptief
- multimedia scherm groot

multimedia-voorbereiding

navigatiesysteem full map

oplaadmogelijkheid

parkeer assistent

parkeersensor achter

parkeersensor voor

passagiersairbag

passagiersstoel in hoogte verstelbaar

regensensor

rijstrooksensoren met correctie

schakelpaddles

sfeerverlichting

sportstoelen

sportstuur

spraakbediening

start/stop systeem

stuur multifunctioneel

stuur verstelbaar

stuur verwarmd

stuurbevestiging snelheidsafhankelijk

uitstap waarschuwing

verkeersbord detectie

vermoeidheids herkenning

volledig digitaal instrumentenpaneel

voorstoelen verwarmd

zij airbag(s) achter

zij airbag(s) voor

zwarte (glans) exterieur delen

Extra foto's

