







Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh
2020 - 150 kW / 204 PK - Elektrisch - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	WVWZZZE1ZMP002005
Eerste registratie	21-12-2020
APK geldig tot	21-12-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	141.990 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	26-06-2026
Definitieve kilometerstand	141.990 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2020	150 kW / 204 PK	Elektrisch
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	141.990 km	Ja

Opties & accessoires [12](#)

Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Airco	Apple CarPlay - Android Auto	Cruise control	
Klimaatregeling	LED verlichting	Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie	Parkeersensoren
Stoelverwarming					

Aanwezig bij voertuig [5](#)

Digitaal onderhoud	Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Laadkabel	Hoedenplank / rolhoes
--------------------	--------------	-----------------------------------	-----------	-----------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	< 3 mm (Slecht)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Grijs
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	18 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-01-2026

Schades (17)

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Andere - Andere

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Spiegel links

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen



Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Brandgaatje

Oplossing

-



Omschrijving

Brandgat

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Vervuild

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 10 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 3 gemelde schade -

Interieur opmerking 3 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
27-11-2020		Importeur
21-12-2020	Eerste toelating Datum deel IA / I	Fleetowner
23-06-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
21-12-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar	achteropkomend verkeer waarschuwing	achteruitrijcamera	airco automatisch	
alarm klasse 1(startblokkering)	andere dakkleur	Anti Blokkeer Systeem	Apple Carplay/Android Auto	
armsteun achter	armsteun voor	Autonomous Emergency Braking	bandenspanningscontrolesysteem	
bestuurdersairbag	binnenspiegel automatisch dimmend	Bluetooth	bots waarschuwing systeem	
buitenspiegels elektrisch inklapbaar	buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	centrale airbag voor		
connected services	cruise control adaptief met Stop&Go	DAB	elektrische ramen voor en achter	
Elektronisch Stabiliteits Programma	extra getint glas achter	grootlichtassistent	hill hold functie	
hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	interieurklimaat vooraf instelbaar	keyless entry	keyless start
LED achterlichten	LED dagrijverlichting	lichtmetalen velgen 19"	matrix LED koplampen	multimedia-voorbereiding
navigatiesysteem full map	oplaadmogelijkheid	parkeersensor voor en achter	passagiersairbag	radio
regensensor	rijstrooksensoren met correctie	spraakbediening	stuur leder	stuur multifunctioneel
stuur verstelbaar	stuur verwarmd	stuurbevestiging snelheidsafhankelijk	verkeersbord detectie	
vermoeidheids herkenning	voorstoelen verwarmd	WiFi	zij airbag(s) voor	

