



RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-110654126



Identification du véhicule

Réf. client 5334393 Immatriculation
Date 1ère M.C.18/08/2022
Km. compteur124236

Marque PEUGEOT
Modèle 208 Allure Pack
PureTech 100 S

Version
N° de châssis VR3UPHNKSNT082894

Date & lieu de restitution

Date
Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer € HT	Main d'oeuvre	Main d'oeuvre	Ingrédients peinture € HT	Main d'oeuvre	Coût réel € HT	Remise	Remise	Coût facturable € HT
				carrosserie	peinture		divers		de vétusté	pièces	
				Heures	Heures		Heures		%	%	
Pare-brise	Fêlure	E - Remplacer	546,90	2,30				694,10	35,00	15,00	560,54
Aile ARG	Bosse(s) et griffe(s)	LI - Réparer et peindre (co)		1,00	2,50	95,00		319,00	35,00	0	207,35
Pare-chocs AR	Déformé / Forcé	LI - Réparer et peindre (co)		2,00	1,50	57,00		281,00	35,00	0	182,65
Bas de caisse ext G	Bosse(s) et griffe(s)	LI - Réparer et peindre (co)		0,50	2,00	76,00		236,00	35,00	0	153,40
Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre			1,90	72,20		193,80	35,00		0125,97
Calandre	Cassé	E - Remplacer	167,35	1,80				282,55	35,00		15,00217,13
Cache bagages	Cassé	E - Remplacer	203,08	0,10				209,48	35,00		15,00176,78
Jupe AR	Griffe(s)	Peindre			0,80	30,40		81,60	35,00		0 53,04
Boitier rétroviseur ext D	Griffe(s)	Peindre			0,30	11,40		30,60	35,00		0 19,89
Aile ARD	Griffe(s)	Lustrage									Non facturé
Intérieur	Dégâts chimiques	Nettoyer	96,00					96,00			96,00
Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable									Non facturé
Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00
Kit collage vitrage	Nécessaire repose vitrage	Réparer/rempl. (montant f	48,00					48,00			48,00
Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00

(1) Inspection réalisée par:

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	2732,13 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-631,38 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	2100,75 €
TOTAL T.V.A.	420,15 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	2520,90 €
------------------------------------	-----------

76369858 Pare-brise Fêlure E - Remplacer



76369856 Aile ARG Bosse(s) et griffe(s) LI - Réparer et peindre (complet)



76369865 Pare-chocs AR Déformé / Forcé LI - Réparer et peindre (complet)



76369857 Bas de caisse ext G Bosse(s) et griffe(s) LI - Réparer et peindre (complet)



76369860 Pare-chocs AV Griffes Peindre



76369861 Calandre Cassé E - Remplacer



76369864 Cache bagages Cassé E - Remplacer



76369866 Jupe AR Griffes) Peindre




76369862 Boitier rétroviseur ext D Griffes) Peindre



76369863 Aile AR Griffes) Lustrage



76369852 Intérieur Dégâts chimiques Nettoyer



76369854 Jante alum. ARD bi-ton/polychrome Griffe(s) Acceptable



76369853 Jante alum. AVG bi-ton/polychrome Griffe(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



76369859 Kit collage vitrage Nécessaire repose vitrage Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



76369855 Jante alum. AVD bi-ton/polychrome Griffe(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

