DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA4 ST128730	Date d'immatriculation	20/08/2025	Couleur	Gris Grafik
Marque	OPEL	Immatriculation	HF-822-DW	Odometre	12 946 km
Modèle	Nouveau Frontera Electric Edition 113ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	QUINCIEUX











Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓
Câble de charge lente	✗
Câble de charge rapide	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Clef Plip	✓
Révision	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.5 mm



Goodyear 215/65/16 H Eté 5.0 mm



Goodyear 215/65/16 H Eté 5.5 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.3 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

3



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Dommages intérieurs

DEKRA Automotive Solutions

1		Elément	Double clefs
		Position	-
		Dommages	Manquant
		Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Goodyear 215/65/16 H 5.0 Mm
PneuARG Goodyear 215/65/16 H 5.5 Mm
PneuARD Goodyear 215/65/16 H 5.3 Mm
PneuAVG Goodyear 215/65/16 H 5.5 Mm