

INFORME CONTROL VEHÍCULO



23 de marzo de 2026

Nº Expediente: 3426366706

Nº Revisión: WTWS_614623

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO

| | | | |
|----------------|------------|------------|-------------------------------------|
| MATRÍCULA: | 7697-LKX | Nº CHASIS: | VF3MCYHZJLS240197 |
| KILOMETROS: | 159460 | MARCA: | PEUGEOT |
| F. PERITACIÓN: | 23/03/2026 | MODELO: | 3008 1.5 BLUEHDI 96KW (130CV) S&S A |
| Seguro: | SI | | |

DATOS DE LA INSTALACIÓN

| | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|------------|
| INSTALACIÓN: | CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL | FECHA DE ENTRADA: | 18/03/2026 |
| DIRECCIÓN: | Antigua carretera de san Fernando, km | PERSONA CONTACTO: | WTWS_3457 |
| LOCALIDAD: | MEJORADA DEL CAMPO | TELEFONO/E-MAIL: | - |

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

| | | | | | |
|----------------------|----|-----------------------------|---------------|---------------------------|----|
| Nº LLAVES: | 2 | KIT ANTIPINCHAZOS: | NO | RUEDA REPUESTO: | SI |
| LIBRO MANTENIMIENTO: | NO | Navegador GPS: | GPS INTEGRADO | | |
| Neumático RunFlat: | NO | Vehículo eléctrico híbrido: | NO | Falta Cable carga Rápida: | NO |
| Falta Cable 220/230: | NO | Neumático Invierno: | NO | | |

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

| Concepto | Importe |
|------------------|-----------|
| Daños Generales | 1159,06 € |
| Daños Interiores | 352,14 € |
| Total Valoración | 1511,20 € |

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

| Referencia | Código | Descripción | Unidades | Precio Unidad | Descuento | Importe Total |
|------------|--------|-------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 16431011ZM | 9508L | Tapizado banqueta dl iz | 1,00 | 503,06 | 150,92 | 352,14 |

OBSERVACIONES

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_614623 | Marca - Modelo | PEUGEOT 3008 (M) (16-24) | | |
| Fecha Alta | 23/03/2026 13:32:44 | CUM | PE02906 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 23/03/2026 17:16:35 | Matrícula | 7697-LKX | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VF3MCYHZJLS240197 | | |

Atributos de la Valoración

| | | | |
|--------|---------|------------|-------------|
| Estado | Abierta | Referencia | WTWS_614623 |
|--------|---------|------------|-------------|

Atributos vehículo

| | |
|----------------------------|---------|
| Código color de fabricante | KCA |
| Kilómetros | 159.460 |

Equipamiento

VIN Query

| | |
|--|---|
| INSTRUMENTACION PUERTAS APERTURA AUT PUERTAS/ARRANQUE - DYD04 | INSTRUMENTACION PUERTAS INTERRUPTOR PUERTA ELEVACIONES NEUTRO - D6A01 |
| INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE PORTON/CAPO TR ESTANDAR - D5V01 | INSTRUMENTACION PUERTAS CERRADURAS S/PROTECCION ANTIRROBO - DVO00 |
| INSTRUMENTACION PUERTAS BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS TR - DCO01 | TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES ALUMINIO - DKK02 |
| TECHO S/TECHO PANORAMICO - DOK00 | RETROVISORES EXTERIOR CONCAVO - DSL05 |
| RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE ELEC C/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DHU13 | LUCES PILOTOS MATRICULA - D4X01 |
| LUCES LUZ DIURNA LED - DEK08 | LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01 |
| LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - DPS02 | LUCES FAROS ANTINEBLA - DPR01 |
| LUCES FAROS HALOGENOS - DLA02 | GENERALES VIA TRASERA AMPLIADA RG821 - DQB25 |
| GENERALES PARAGOLPES COLOR CARROCERIA + REJILLA SALPICADERO CROMADA + PROTECTOR PLASTICO - DPDCR | GENERALES REJILLA DL C/OBTURADOR PILOTADO DOBLE - DOB24 |
| GENERALES C/JUNTA DEL PUERTA DEL + INF PUERTA DL/TR - DJN06 | SEGURIDAD S/ANCLAJES ISOFIX ASIENTOS DL Y TR - DGQ03 |
| ADAS SISTEMA ALERTA TRAYECTORIA - DLI01 | ADAS S/SISTEMA VISION NOCTURNA - DN100 |
| SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - DRL05 | SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/TORAX DL Y TR/CORTINA - DNF04 |
| AUDIO/MULTIMEDIA S/CARGADOR DE CD - DJQ00 | INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03 |
| ADAS SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - DE701 | INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL SUPERIOR C/COMPARTIMENTO - DCU26 |
| INSTRUMENTACION CONSOLA PACK ILUMINACION C/LUZ GUANTERA LED - DEG06 | INSTRUMENTACION CONSOLA S/APERTURA ELEC CAPO/PORTON TR - DMO01 |
| ACCESORIOS LUZ MALETERO - DEJ02 | ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO + ARMADURA CROMADA - DRB22 |
| ACCESORIOS C/AISLAMIENTO ACUSTICO MEJORADO - DYG03 | ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO 7 KG+PASE RUEDA+TUNEL +TOMA DE AIRE - DIA69 |
| ACCESORIOS ACABADO INTERIOR SALPICADERO TEXTIL - DENFY | ACCESORIOS ILUMINACION INT DL/TR LED C/ILUMINACION AMBIENTE S/LED - DFC63 |
| ACCESORIOS PARASOLES C/LUZ - DMG08 | ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO ECONOMICO EVOLUCIONADO - DMW05 |
| ACCESORIOS BANDEJA TR - DCB09 | ACCESORIOS MALETERO CON SISTEMA MODULABLE - DSP16 |
| ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00 | GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA621" - DYT13 |
| GENERALES C/PROTECCION DE CHOQUE REFORZADA - DIF05 | GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR - DRO02 |
| EMBELLECEDORES S/PROTECTOR LATERAL C/ESTRIBO PLASTICO - DEE37 | EMBELLECEDORES CEJILLAS VENTANILLAS NEUTRO - DGV03 |
| EMBELLECEDORES MOLDURAS TECHO INOX - DGC07 | EMBELLECEDORES PROTECTORES LATERALES CROMADOS - DED18 |
| EMBELLECEDORES S/ANAGRAMA COMPLEMENTARIO - DMP00 | CRISTALES SENSOR LLUVIA - DNB08 |
| CRISTALES LUNAS TR TEMPLADAS ACUSTICAS - DSO09 | CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS - DVD09 |
| CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01 | ACCESORIOS PROTECTOR INF PISO TR REFORZADO - DOM04 |
| ACCESORIOS S/ALETAS ENSANCHADAS - DXX00 | ACCESORIOS PROTECTOR INF PISO LARGO - DEZ28 |
| ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR AMPLIADO Y ALIGERADO - DN510 | ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DL - DDB05 |
| ACCESORIOS BOCINA DOBLE - DAS03 | PLANTA DE MONTAJE 89 |
| Nº PR 16039 | GENERALES S/TABIQUE RECICLADO SOBRE PANEL FRONTAL - DXL00 |
| EQUIPO MECANICO S/INTERRUPTOR ECO - DEB00 | REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/TRAMPILLA DINAMICA DIN RB45 - DVK94 |
| REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75 | REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702 |
| EQUIPO MECANICO SUSPENSION MOTOR ALIGERADA - DE502 | EQUIPO MECANICO CLIMA FRIJO - DCK02 |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_614623 | Marca - Modelo | PEUGEOT 3008 (M) (16-24) | | |
| Fecha Alta | 23/03/2026 13:32:44 | CUM | PE02906 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 23/03/2026 17:16:35 | Matrícula | 7697-LKX | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VF3MCYHZJLS240197 | | |

EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06
 EQUIPO MECANICO SIN EJE EQUILIBRADOR - DQE00
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01
 ETIQUETAS S/ETIQUETAS - DDT00
 MANUAL 6 VELOCIDADES ML6C - DVQ25
 VERSION GAMA INICIAL - DDJ03
 ADAS S/SELECTOR MODO CONDUCCION - DN800
 ADAS SISTEMA VISION PANORAMICA TR - DQK02
 ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00
 ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - DUB03
 ADAS SIN FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - DD400
 SUSPENSION AMORTIGUACION BASE - DUV01
 SUSPENSION PUENTE TR DEFORMABLE - DYU01
 SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17
 TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05
 NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00
 LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00
 GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27
 GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
 COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
 EQUIPO MECANICO FILTRO AIRE S/DIFICULTAD CIRCULACION AGUA - DXU00
 EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06
 LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA ESPACIO REDUCIDO - DRS02
 FRENOS DISCOS DE FRENO TR 290X12MM - DQH03
 ADAS ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - DQX01
 DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA SIMPLE - DXC07
 EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE SALPICADERO + CAPO + PASE RUEDA + GMP - DIX34
 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03
 EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EFR - DBK59
 ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01
 ANTIPOLUCION NORMA 6.2 - DUV32
 ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02
 COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00
 CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00
 CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 23.5DM2 GROSOR 12 - DA602
 CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01
 CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION TECNOLOGIA IHX - DE602
 VOLANTE Y MANDOS PEDALERA BAJA PLASTICO - DD603
 VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO + FUELLE PLASTICO - DUH34
 VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DFI03
 AUDIO/MULTIMEDIA C/TOMA USB + VIDEO LVDS2 - DYM16
 AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA ACUSTICA GMP - DQM00
 AUDIO/MULTIMEDIA LISTA FIJADA RECOPIADA DEBIL - D6K01
 AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - D5N00
 VOLANTE Y MANDOS PALANCA VELOCIDADES EN SUELO SOBREELEVADA - DCQ05
 AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA NAVEGACION A COLOR - DJY02
 AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR DIGITAL - DRCNN
 AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA - DE300

EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01
 EQUIPO MECANICO REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN702
 TODO TERRENO CROSS OVER - B0DSY
 TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT - B0G0K
 DIFERENCIAL PAR PUENTE 15 X 67 - DCW71
 ACABADO TECNICO ALTO MEDIO PLUS - B0E0P
 ADAS PROTOCOLO ACCIDENTES - REGLAMENTO EUROPA - D6H02
 ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL - DQV02
 ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03
 ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 30000NM - DDH73
 SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505
 SUSPENSION PUENTE TR RIGIDEZ 35000NM - DAG83
 SUSPENSION ESTANDAR - DSE01
 TRANSMISION 4X2 - DRA01
 NEUMATICOS 225/55 R 18 102V - DPLMN
 LLANTAS ALE 7.5JX18" STYLE 3 P8X - DDZOJ
 TURBO-DIESEL 1499CC 96KW (130) - DV5RC YHZ
 GENERAL DIESEL DV5RC 96KW 1.5L - B0FMA
 EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE 53 L - DNO14
 EQUIPO MECANICO SISTEMA CANISTER ESTANDAR - DUS04
 EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA - DBP00
 LLANTAS LLANTAS ALEACION TIPO 1 - DRP02
 FRENOS DISCOS DE FRENO DL 304X28MM - DOY06
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.1 - DVX20
 EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11
 EQUIPO ELECTRICO BSI + COM 2008 + SONIDO POLY + DECORACION CROMO - DSX20
 EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18
 ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM - DHD43
 ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601
 ANTIPOLUCION NORMA EU6.2 - DDC29
 GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03
 CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR C/RECICLAJE AUTOMATICO - DCL07
 CLIMATIZACIÓN S/PERFUMADOR DE AMBIENTE - DAI00
 CLIMATIZACIÓN COMPRESOR VARIABLE - DXG09
 CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - DRE07
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO FLOR INSERTO CROMADO - DVH35
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO "VAGUE 2.1" - D5J03
 VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR SIMPLE - DYE01
 AUDIO/MULTIMEDIA RADIO EUROPA OCCIDENTAL - DUZ01
 AUDIO/MULTIMEDIA TOMA ACCESORIOS TRIPLE - DES05
 AUDIO/MULTIMEDIA S/AMPLIFICADOR - DUN00
 AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA DIGITAL TACTIL - DLX17
 AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA MIRROR LINK - DE201
 AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA 3S - DYR07
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES DL Y 2 TR - DHB11

| | | | | | |
|------------------|---|----------------|--------------------------|--------|----------|
| Nº Valoración | CMA_614623 | Marca - Modelo | PEUGEOT 3008 (M) (16-24) | | |
| Fecha Alta | 23/03/2026 13:32:44 | CUM | PE02906 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 23/03/2026 17:16:35 | Matrícula | 7697-LKX | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VF3MCRYHZJLS240197 | | |

| | |
|---|--|
| ASIENTOS ACOMPAÑANTE PLEGABLE - DIU01 | ASIENTOS ACOMPAÑANTE ABATIBLE - DIW04 |
| ASIENTOS REPOSABRAZOS CENTRAL FLOCADO + TEP - DJB07 | ASIENTOS CONDUCTOR MANUAL RELAX - DIP10 |
| ASIENTOS CONDUCTOR REG LUMBAR - DIT02 | ASIENTOS ACOMPAÑANTE REGULABLE ALTURA - DIN03 |
| ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12 | ASIENTOS REPOSABRAZOS TRASERO - DAU02 |
| ASIENTOS DL SIN MASAJE - DYH00 | ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL+RELAX - DIQ10 |
| ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00 | TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO TECHO SALIN + MONTANTE MARCO + CUSTODIA - DIZ24 |
| TAPICERIA/LINEA INT EMBELLECEDOR PUERTAS DECORACION TEXTIL - DGN62 | TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TEP B O C - B0P48 |
| TAPICERIA/LINEA INT INSERTO PUERTAS TEP - DAA14 | TAPICERIA/LINEA INT NEGRO - B0RFX |
| INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05 | INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD - DVB09 |
| ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00 | |

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

| Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|------------|-----------------------------------|------|-----------|-----|------|----------|
| 1 | Molduron Porton superior | 1,00 | 400,00 | | | 400,00 |
| 98252888XT | Moldura contorno aleta dl dr | 1,00 | 145,05 | | | 145,05 |
| 9811718480 | Piloto antiniebla tr iz | 1,00 | 85,27 | | | 85,27 |
| | Incluye: Lámpara antiniebla tr iz | | | | | |
| 98365911XT | Moldura contorno aleta tr dr | 1,00 | 141,73 | | | 141,73 |
| 98646490VV | Moldura puerta dl iz | 1,00 | 207,32 | | | 207,32 |
| 16431011ZM | Tapizado banqueta dl iz | 1,00 | 503,06 | | | 503,06 |

Mano de obra

| Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|---|--|--------|-----------|-----|------|----------|
| T1  EM619AL | Sustituir Piloto antiniebla tr iz | 0,30 h | 25,00 | | | 7,50 |
| T1  78EFCA | Sustituir Moldura contorno aleta dl dr | 0,20 h | 25,00 | | | 5,00 |
| T1  85F87A | Sustituir Moldura contorno aleta tr dr | 0,30 h | 25,00 | | | 7,50 |
| T1  90E7EA | Sustituir Moldura puerta dl iz | 0,40 h | 25,00 | | | 10,00 |
| T2  GtT7801L | Reparar Puerta tr iz | 0,25 h | 25,00 | | | 6,25 |
| T2  GtT7801R | Reparar Puerta tr dr | 0,50 h | 25,00 | | | 12,50 |
| T2  GtT1 | Sustituir Molduron Porton superior | 0,50 h | 25,00 | | | 12,50 |
| T1  89EBHA | Sustituir Tapizado banqueta dl iz | 1,10 h | 25,00 | | | 27,50 |
| I 89E8NA | Desmontar y montar Guarnecido ext banqueta dl iz | | | | | |
| I 89E9QA | Desmontar y montar Asiento dl iz | | | | | |

Pintura

| Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|--|--|------|-----------|-----|------|----------|
| CHAPA | | | | | | |
|  GtP7801R | Puerta tr dr Reparación (S=1) (L=3) | | | | | |
|  GtP7801L | Puerta tr iz Reparación (S=1) (L=3) | | | | | |
| PLASTICO | | | | | | |
|  GtP8105L | Paragolpes tr (zona iz) Reparación (S=0) (L=3) Color Carrocería Completo | | | | | |
|  GtP69050 | Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=3) Color Carrocería Completo | | | | | |
|  GtP81050 | Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=3) Color Carrocería Completo | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---|----------------|--------------------------|--------|----------|
| Nº Valoración | CMA_614623 | Marca - Modelo | PEUGEOT 3008 (M) (16-24) | | |
| Fecha Alta | 23/03/2026 13:32:44 | CUM | PE02906 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 23/03/2026 17:16:35 | Matrícula | 7697-LKX | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VF3MCYHZJLS240197 | | |

Resumen






| Piezas | | Mano de obra | | Pintura | |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|
| Fecha tarifa | 02/03/2026 | Total I/D MO | 0,00 € | Total I/D MO Pintura | 0,00 € |
| Total I/D Piezas | 0,00 € | Subtotal Importe MO | 0,00 € | Subtotal Importe MO | 0,00 € |
| Subtotal | 1.482,43 € | Subtotal Horas MO | 88,75 € | Subtotal Horas MO | 142,50 € |
| Pequeño Material (0,00%) | 0,00 € | Total sin descuentos (3,55 h) | 88,75 € | Subtotal M.O. (5,70 h) | 142,50 € |
| Material anticorrosivo | 0,00 € | Descuento sobre total MO (0,00%) | 0,00 € | Descuento sobre MO (0,00%) | 0,00 € |
| Material pintado de bajos | 0,00 € | Total | 88,75 € | Total mano de obra | 142,50 € |
| Coste envío recambios | 0,00 € | | | Total I/D Material Pintura | 0,00 € |
| Total sin descuentos | 1.482,43 € | | | Subtotal material | 242,25 € |
| Dto. sobre total piezas (30,00%) | 444,73 € | | | Dto. sobre material (0,00%) | 0,00 € |
| Total | 1.037,70 € | | | Total del material | 242,25 € |
| | | | | Total sin descuentos | 384,75 € |
| | | | | Descuento sobre total Pintura (0,00%) | 0,00 € |
| | | | | Total | 384,75 € |

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa Perlado

Nº colores 1

| Total | | | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Fijo franquicia | 0,00 € | Total piezas | 1.037,70 € | Dto. sobre el total (0,00%) | 0,00 € |
| Porcentaje franquicia | 0,00% | Total mano de obra | 88,75 € | Total Tasas reciclado residuos | 0,00 € |
| Val. max. franquicia | 0,00 € | Total pintura | 384,75 € | Base del impuesto | 1.511,20 € |
| Val. min. franquicia | 0,00 € | SubTotal | 1.511,20 € | IVA (21%) | 317,35 € |
| Total Franquicia | 0,00 € | Total Varios | 0,00 € | Total sin franquicia | 1.828,55 € |
| | | | | Total | 1.828,55 € |

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_614623 | Marca - Modelo | PEUGEOT 3008 (M) (16-24) | | |
| Fecha Alta | 23/03/2026 13:32:44 | CUM | PE02906 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 23/03/2026 17:16:35 | Matrícula | 7697-LKX | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VF3MCYHZJLS240197 | | |

Equipamiento

VIN Query

| | |
|--|---|
| INSTRUMENTACION PUERTAS APERTURA AUT PUERTAS/ARRANQUE - DYD04 | INSTRUMENTACION PUERTAS INTERRUPTOR PUERTA ELEVACIONES NEUTRO - D6A01 |
| INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE PORTON/CAPO TR ESTANDAR - D5V01 | INSTRUMENTACION PUERTAS CERRADURAS S/PROTECCION ANTIRROBO - DVO00 |
| INSTRUMENTACION PUERTAS BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS TR - DCO01 | TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES ALUMINIO - DKK02 |
| TECHO S/TECHO PANORAMICO - DOK00 | RETROVISORES EXTERIOR CONCAVO - DSL05 |
| RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE ELEC C/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DHU13 | LUCES PILOTOS MATRICULA - D4X01 |
| LUCES LUZ DIURNA LED - DEK08 | LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01 |
| LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - DPS02 | LUCES FAROS ANTINEBLA - DPR01 |
| LUCES FAROS HALOGENOS - DLA02 | GENERALES VIA TRASERA AMPLIADA RG821 - DQB25 |
| GENERALES PARAGOLPES COLOR CARROCERIA + REJILLA SALPICADERO CROMADA + PROTECTOR PLASTICO - DPDCR | GENERALES REJILLA DL C/OBTURADOR PILOTADO DOBLE - DOB24 |
| GENERALES C/JUNTA DEL PUERTA DEL + INF PUERTA DL/TR - DJN06 | SEGURIDAD S/ANCLAJES ISOFIX ASIENTOS DL Y TR - DGQ03 |
| ADAS SISTEMA ALERTA TRAYECTORIA - DLI01 | ADAS S/SISTEMA VISION NOCTURNA - DN100 |
| SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - DRL05 | SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/TORAX DL Y TR/CORTINA - DNF04 |
| AUDIO/MULTIMEDIA S/CARGADOR DE CD - DJQ00 | INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03 |
| ADAS SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - DE701 | INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL SUPERIOR C/COMPARTIMENTO - DCU26 |
| INSTRUMENTACION CONSOLA PACK ILUMINACION C/LUZ GUANTERA LED - DEG06 | INSTRUMENTACION CONSOLA S/APERTURA ELEC CAPO/PORTON TR - DMO01 |
| ACCESORIOS LUZ MALETERO - DEJ02 | ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO + ARMADURA CROMADA - DRB22 |
| ACCESORIOS C/AISLAMIENTO ACUSTICO MEJORADO - DYG03 | ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO 7 KG+PASE RUEDA+TUNEL +TOMA DE AIRE - DIA69 |
| ACCESORIOS ACABADO INTERIOR SALPICADERO TEXTIL - DENFY | ACCESORIOS ILUMINACION INT DL/TR LED C/ILUMINACION AMBIENTE S/LED - DFC63 |
| ACCESORIOS PARASOLES C/LUZ - DMG08 | ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO ECONOMICO EVOLUCIONADO - DMW05 |
| ACCESORIOS BANDEJA TR - DCB09 | ACCESORIOS MALETERO CON SISTEMA MODULABLE - DSP16 |
| ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00 | GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA621" - DYT13 |
| GENERALES C/PROTECCION DE CHOQUE REFORZADA - DIF05 | GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR - DRO02 |
| EMBELLECEDORES S/PROTECTOR LATERAL C/ESTRIBO PLASTICO - DEE37 | EMBELLECEDORES CEJILLAS VENTANILLAS NEUTRO - DGV03 |
| EMBELLECEDORES MOLDURAS TECHO INOX - DGC07 | EMBELLECEDORES PROTECTORES LATERALES CROMADOS - DED18 |
| EMBELLECEDORES S/ANAGRAMA COMPLEMENTARIO - DMP00 | CRISTALES SENSOR LLUVIA - DNB08 |
| CRISTALES LUNAS TR TEMPLADAS ACUSTICAS - DSO09 | CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS - DVD09 |
| CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01 | ACCESORIOS PROTECTOR INF PISO TR REFORZADO - DOM04 |
| ACCESORIOS S/ALETAS ENSANCHADAS - DXX00 | ACCESORIOS PROTECTOR INF PISO LARGO - DEZ28 |
| ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR AMPLIADO Y ALIGERADO - DNS10 | ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DL - DDB05 |
| ACCESORIOS BOCINA DOBLE - DAS03 | PLANTA DE MONTAJE 89 |
| Nº PR 16039 | GENERALES S/TABIQUE RECICLADO SOBRE PANEL FRONTAL - DXL00 |
| EQUIPO MECANICO S/INTERRUPTOR ECO - DEB00 | REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/TRAMPILLA DINAMICA DIN RB45 - DVK94 |
| REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75 | REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702 |
| EQUIPO MECANICO SUSPENSION MOTOR ALIGERADA - DE502 | EQUIPO MECANICO CLIMA FRIO - DCK02 |
| EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06 | EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01 |
| EQUIPO MECANICO SIN EJE EQUILIBRADOR - DQE00 | EQUIPO MECANICO REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN702 |
| POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01 | TODO TERRENO CROSS OVER - B0DSY |
| ETIQUETAS S/ETIQUETAS - DDT00 | TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT - B0G0K |
| MANUAL 6 VELOCIDADES ML6C - DVQ25 | DIFERENCIAL PAR PUENTE 15 X 67 - DCW71 |
| VERSION GAMA INICIAL - DDJ03 | ACABADO TECNICO ALTO MEDIO PLUS - B0E0P |
| ADAS S/SELECTOR MODO CONDUCCION - DN800 | ADAS PROTOCOLO ACCIDENTES - REGLAMENTO EUROPA - D6H02 |

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_614623 | Marca - Modelo | PEUGEOT 3008 (M) (16-24) | | |
| Fecha Alta | 23/03/2026 13:32:44 | CUM | PE02906 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 23/03/2026 17:16:35 | Matrícula | 7697-LKX | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VF3MCYHZJLS240197 | | |

| | |
|--|--|
| ADAS SISTEMA VISION PANORAMICA TR - DQK02 | ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL - DQV02 |
| ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03 | ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - DUB03 |
| ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00 | ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00 |
| ADAS SIN FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - DD400 | SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 30000NM - DDH73 |
| SUSPENSION AMORTIGUACION BASE - DVU01 | SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505 |
| SUSPENSION PUENTE TR DEFORMABLE - DYU01 | SUSPENSION PUENTE TR RIGIDEZ 35000NM - DAG83 |
| SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17 | SUSPENSION ESTANDAR - DSE01 |
| TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05 | TRANSMISION 4X2 - DRA01 |
| NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00 | NEUMATICOS 225/55 R 18 102V - DPLMN |
| LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00 | LLANTAS ALE 7.5JX18" STYLE 3 P8X - DDZOJ |
| TURBO-DIESEL 1499CC 96KW (130) - DV5RC YHZ | GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ |
| GENERAL DIESEL DV5RC 96KW 1.5L - B0FMA | GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27 |
| COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02 | EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE 53 L - DNO14 |
| EQUIPO MECANICO FILTRO AIRE S/DIFICULTAD CIRCULACION AGUA - DXU00 | EQUIPO MECANICO SISTEMA CANISTER ESTANDAR - DUS04 |
| EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06 | EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA - DBP00 |
| LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA ESPACIO REDUCIDO - DRS02 | LLANTAS LLANTAS ALEACION TIPO 1 - DRP02 |
| FRENOS DISCOS DE FRENO TR 290X12MM - DQH03 | FRENOS DISCOS DE FRENO DL 304X28MM - DOY06 |
| ADAS ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - DQX01 | DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.1 - DVX20 |
| DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA SIMPLE - DXC07 | EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11 |
| EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE SALPICADERO + CAPO + PASE RUEDA + GMP - DIX34 | EQUIPO ELECTRICO BSI + COM 2008 + SONIDO POLY + DECORACION CROMO - DSX20 |
| EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03 | EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18 |
| EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EFR - DBK59 | ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM - DHD43 |
| ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01 | ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601 |
| ANTIPOLUCION NORMA 6.2 - DUV32 | ANTIPOLUCION NORMA EU6.2 - DDC29 |
| ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02 | GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18 |
| COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00 | CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03 |
| CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00 | CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR C/RECICLAJE AUTOMATICO - DCL07 |
| CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 23.5DM2 GROSOR 12 - DA602 | CLIMATIZACIÓN S/PERFUMADOR DE AMBIENTE - DA100 |
| CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01 | CLIMATIZACIÓN COMPRESOR VARIABLE - DXG09 |
| CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION TECNOLOGIA IHX - DE602 | CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - DRE07 |
| VOLANTE Y MANDOS PEDALERA BAJA PLASTICO - DD603 | VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO FLOR INSERTO CROMADO - DVH35 |
| VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO + FUELLE PLASTICO - DUH34 | DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01 |
| VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DFI03 | AUDIO/MULTIMEDIA C/TOMA USB + VIDEO LVDS2 - DYM16 |
| VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR SIMPLE - DYE01 | AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA ACUSTICA GMP - DQM00 |
| AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO "VAGUE 2.1" - D5J03 | AUDIO/MULTIMEDIA RADIO EUROPA OCCIDENTAL - DUZ01 |
| AUDIO/MULTIMEDIA LISTA FIJADA RECOPIADA DEBIL - D6K01 | AUDIO/MULTIMEDIA TOMA ACCESORIOS TRIPLE - DES05 |
| AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - D5N00 | AUDIO/MULTIMEDIA S/AMPLIFICADOR - DUN00 |
| VOLANTE Y MANDOS PALANCA VELOCIDADES EN SUELO SOBREELEVADA - DCQ05 | AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA DIGITAL TACTIL - DLX17 |
| AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA NAVEGACION A COLOR - DJY02 | AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA MIRROR LINK - DE201 |
| AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR DIGITAL - DRCNN | AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA 3S - DYR07 |
| AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA - DE300 | AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES DL Y 2 TR - DHB11 |
| ASIENTOS ACOMPAÑANTE PLEGABLE - DIU01 | ASIENTOS ACOMPAÑANTE ABATIBLE - DIW04 |
| ASIENTOS REPOSABRAZOS CENTRAL FLOCADO + TEP - DJB07 | ASIENTOS CONDUCTOR MANUAL RELAX - DIP10 |
| ASIENTOS CONDUCTOR REG LUMBAR - DIT02 | ASIENTOS ACOMPAÑANTE REGULABLE ALTURA - DIN03 |
| ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12 | ASIENTOS REPOSABRAZOS TRASERO - DAU02 |
| ASIENTOS DL SIN MASAJE - DYH00 | ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL+RELAX - DIQ10 |

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_614623 | Marca - Modelo | PEUGEOT 3008 (M) (16-24) | | |
| Fecha Alta | 23/03/2026 13:32:44 | CUM | PE02906 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 23/03/2026 17:16:35 | Matrícula | 7697-LKX | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VF3MCYHZJLS240197 | | |

ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00

TAPICERIA/LINEA INT EMBELLECEDOR PUERTAS DECORACION TEXTIL - DGN62

TAPICERIA/LINEA INT INSERTO PUERTAS TEP - DAA14

INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92

MHZ - DJZ05

ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00

TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO TECHO SALIN + MONTANTE MARCO + CUSTODIA - DIZ24

TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TEP B O C - B0P48

TAPICERIA/LINEA INT NEGRO - B0RFX

INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD - DVB09

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA



IMGP9006.JPG



IMGP9007.JPG

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|------------------|---|----------------|--------------------------|--------|----------|
| Nº Valoración | CMA_614623 | Marca - Modelo | PEUGEOT 3008 (M) (16-24) | | |
| Fecha Alta | 23/03/2026 13:32:44 | CUM | PE02906 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 23/03/2026 17:16:35 | Matrícula | 7697-LKX | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VF3MCYHZJLS240197 | | |



IMGP9008.JPG



IMGP9009.JPG



IMGP9010.JPG



IMGP9011.JPG

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|------------------|---|----------------|--------------------------|--------|----------|
| Nº Valoración | CMA_614623 | Marca - Modelo | PEUGEOT 3008 (M) (16-24) | | |
| Fecha Alta | 23/03/2026 13:32:44 | CUM | PE02906 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 23/03/2026 17:16:35 | Matrícula | 7697-LKX | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VF3MCYHZJLS240197 | | |



IMGP9012.JPG



IMGP9013.JPG



IMGP9014.JPG



IMGP9015.JPG

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_614623 | Marca - Modelo | PEUGEOT 3008 (M) (16-24) | | |
| Fecha Alta | 23/03/2026 13:32:44 | CUM | PE02906 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 23/03/2026 17:16:35 | Matrícula | 7697-LKX | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VF3MCYHZJLS240197 | | |



IMGP9016.JPG



IMGP9017.JPG



IMGP9018.JPG



IMGP9019.JPG

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|------------------|---|----------------|--------------------------|--------|----------|
| Nº Valoración | CMA_614623 | Marca - Modelo | PEUGEOT 3008 (M) (16-24) | | |
| Fecha Alta | 23/03/2026 13:32:44 | CUM | PE02906 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 23/03/2026 17:16:35 | Matrícula | 7697-LKX | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VF3MCYHZJLS240197 | | |



IMGP9020.JPG



IMGP9021.JPG



IMGP9022.JPG



IMGP9023.JPG

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|------------------|---|----------------|--------------------------|--------|----------|
| Nº Valoración | CMA_614623 | Marca - Modelo | PEUGEOT 3008 (M) (16-24) | | |
| Fecha Alta | 23/03/2026 13:32:44 | CUM | PE02906 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 23/03/2026 17:16:35 | Matrícula | 7697-LKX | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VF3MCYHZJLS240197 | | |



IMGP9024.JPG



IMGP9025.JPG



IMGP9026.JPG



IMGP9027.JPG

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_614623 | Marca - Modelo | PEUGEOT 3008 (M) (16-24) | | |
| Fecha Alta | 23/03/2026 13:32:44 | CUM | PE02906 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 23/03/2026 17:16:35 | Matrícula | 7697-LKX | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VF3MCRYHZJLS240197 | | |



IMGP9028.JPG



IMGP9029.JPG



IMGP9030.JPG



IMGP9031.JPG

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_614623 | Marca - Modelo | PEUGEOT 3008 (M) (16-24) | | |
| Fecha Alta | 23/03/2026 13:32:44 | CUM | PE02906 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 23/03/2026 17:16:35 | Matrícula | 7697-LKX | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VF3MCYHZJLS240197 | | |



IMGP9032.JPG



IMGP9033.JPG



IMGP9034.JPG



IMGP9035.JPG

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|------------------|---|----------------|--------------------------|--------|----------|
| Nº Valoración | CMA_614623 | Marca - Modelo | PEUGEOT 3008 (M) (16-24) | | |
| Fecha Alta | 23/03/2026 13:32:44 | CUM | PE02906 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 23/03/2026 17:16:35 | Matrícula | 7697-LKX | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VF3MCHZJLS240197 | | |



IMGP9036.JPG



IMGP9037.JPG



IMGP9005.JPG