

(chassisnr: LSJWH4094PN221136)





MG 4 STANDARD 51 KWH AUT/ECC/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 51kWh ev standard range 125kW aut

Km-stand	150880 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1635 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Wit	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Elektriciteit	**Aantal deuren**	5		
SOH	90%	**Aandrijving**	Voorwiel		
Transmissie	Automaat	**Aantal cilinders**	0	**Wielbasis**	271 cm
Datum eerste toelating	31-10-2023	**Vermogen**	125 kW	**Laadvermogen**	-
Datum eerste afgifte NL	31-10-2023	**CO2 uitstoot**	0 g/km	**APK t/m**	31-10-2027
Eerste registratie	Nederland				

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (*kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend*)

Anti Blokkeer Systeem, achterruitverwarming, achterruitwisser, Autonomous Emergency Braking, alarmsysteem, Apple Carplay/Android Auto, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, Bluetooth, buitenspiegels verwarmbaar, connected services, cruise control adaptief, DAB, dakspoiler, dimlichten automatisch, elektronische remkrachtverdeling, electronic climate control, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, file assistent, bots waarschuwing systeem, grootlichtassistent, hill hold functie, hoofd airbag(s) voor, hoofdsteunen achter, achterbank in delen neerklapbaar, keyless entry, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, lichtmetalen velgen 17", mistlampen voor, multimedia scherm standaard, multimedia-voorbereiding, oplaadmogelijkheid, parkeersensor achter, passagiersairbag, radio, rijstrooksensor met correctie, spraakbediening, alarm klasse 1(startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, passagiersstoel in hoogte verstelbaar, stuur kunstleder, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, Vehicle-to-load, verkeersbord detectie, vermoeidheidsherkenning, volledig digitaal instrumentenpaneel, voorspoiler, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Climate Control / ECC, Cruise control, Audio optie_anders (af fabriek), LED koplampen, Park Distance Control achter

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔ Hoofdsleutel	✔ Reservesleutel
✔ Bandenreparatieset	✔ Publieke laadpaalkabel
✘ Instructieboekje	✔ Onderhoudsboekje (Digitaal)
✔ Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden


Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	Zomer	Continental	215/50 R17
RV	5 mm	Zomer	Continental	215/50 R17
LA	3 mm	Zomer	Continental	215/50 R17
RA	2 mm	Zomer	Continental	215/50 R17

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Spoiler achter
Omschrijving:
Lak is mat
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Deuken
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Portier linksachter
Omschrijving:
Meerdere deukjes en krasjes
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Scherm rechtsvoor
Omschrijving:
Beschadiging met deuk
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Velg linksvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Extra foto's


Vin typeplaat


Vin ingeslagen


Soh


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur