INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	6939NKT / WMW11GA0307V05611 / 7V05611

Datos vehículo:

Marca:	MINI	Combustible:	GASOLINA
Modelo:	Countryman C U25	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	Countryman C U25	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	28.706

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] MANUAL PROPIETARIO

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

6939NKT | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	11/09/2026		
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

6939NKT | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

6939NKT | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. baliza	-	REEMPLAZAR
2. Embellecedor sensor proximidad	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
7. Junta luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
8. Piloto tr dr	-	REEMPLAZAR
9. Bandeja tr	-	REEMPLAZAR
10. Embellecedor rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
12. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
15. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
16. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
17. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
18. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
19. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
20. Aleta tr iz (zona inf)	Pintar Superficial Combinada no adyacente	REPARAR
21. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
22. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
23. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
24. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
25. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
26. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

6939NKT | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
27. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
28. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
29. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	-
30. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Pieza desmontada Combinada no	-
31. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
32. Paragolpes dl	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	-
33. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
34. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
35. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
36. Embellecedor iz paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
37. Embellecedor dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
38. Embellecedor rejilla paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
39. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
40. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos
41. Spoiler paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
42. Aleta dl iz	-	PULIR

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)