Voertuig rapport

Taxatiedatum: 04-11-2026

Mercedes-Benz A-klasse 180 Business Solution
2017 - 90 kW / 123 PK - Benzine - Handgeschakeld



Kenteken	NS744J
Chassisnummer	WDD1760421J596447
Eerste registratie	11-04-2017
APK geldig tot	09-02-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	117.337 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	04-11-2026
Definitieve kilometerstand	117.337 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	1.595
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	120
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2017	90 kW / 123 PK	Benzine

Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Handgeschakeld	117.337 km	Ja

Opties & accessoires 15

Achteruitrij assistent | Achteruitrij assistent | Achteruitrijcamera | Airco | Armsteun voor | Cruise control | Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd | LED verlichting | Lederen/stof bekleding | Lichtmetalen velgen | Metallic lak | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming | Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 3

Instructieboekje | Hoofdsleutel | Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Grijs
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-05-2022

Schades (11)

Schade exterieur - Linksachter



Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter



Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Polijsten

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter



Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor



Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor



Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter



Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voorruit



Soort schade
Steenslag
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Achterbank



Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Achterbank



Soort schade
Slijtage
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel links



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Rooklucht

Exterieur opmerking	6 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	2 gemelde schade	-
Interieur opmerking	3 gemelde schade	-
Technisch opmerking	0 gemelde schade	-
Externe opmerking		-

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
03-04-2017		Importeur
11-04-2017	Eerste toelating Datum deel IA / I	Autobedrijf
24-10-2017		Autobedrijf
11-01-2019		Particulier
16-04-2021		Autobedrijf
29-07-2021		Particulier
25-08-2023		Autobedrijf
20-09-2023		Autobedrijf
07-12-2023		Autobedrijf
22-02-2024	Laatste tenaamstelling	Overig zakelijk
09-02-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | achteropkomend verkeer waarschuwing | achteruitrijcamera | airco | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti Slip Regeling | armsteun voor | audio installatie | Autonomous Emergency Braking | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | Bluetooth | Brake Assist System | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | centrale vergrendeling met afstandsbediening | connected services | cruise control | dimlichten automatisch | elektrische ramen voor en achter | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | hill hold functie | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | knie airbag(s) | LED achterlichten | lederen/stof bekleding | lendesteun(en) verstelbaar | lichtmetalen velgen 16"

multimedia-voorbereiding | navigatiesysteem full map | passagiersairbag | passagiersstoel in hoogte verstelbaar | regensensor | sportstoelen | start/stop systeem | stuur leder | stuur multifunctioneel | stuur verstelbaar | stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk | vermoeidheidsherkenning | warmtewerend glas | zij airbag(s) voor

Extra foto's


















