



Identification du véhicule

Réf. Client

24715579LLD0

IMMAT

Marque

MINI

1ère MEC

15/01/2024

Modèle

3trg. / 5trg. / Clubman

Kilometrage

50592

1.5 100.0kW 7-speed automatic 4 doors 2567mm

Version

Couleur

LEATHERETTE/E1 CARBON BLACK

N° Chassis

WMW31DK0702V44866

Date & lieu de l'inspection

Date

03/02/2025 16:00:00

Réf. client

Adresse

| N° du dégât | Localisation               | Type de dégâts        | Type de réparation                | Coût des pièces à remplacer | Main d'oeuvre carrosserie | Main d'oeuvre peinture | Ingrédients peinture | Main d'oeuvre divers | Coût réel | Remise Commerciale sur Piè | Coût facturable |
|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------------|-----------------|
|             |                            |                       |                                   | € HT                        | Heures                    | Heures                 | € HT                 | Heures               | € HT      | € HT                       | € HT            |
| 71423859    | Porte AVG                  | Bosse(s) et griffe(s) | LI - Réparer et peindre (complet) |                             | 0,50                      | 2,50                   | 87,50                |                      | 297,50    | -29,75                     | 267,75          |
| 71423861    | Préparation peinture métal | Préparation peinture  | Effectuer                         | 244,87                      |                           |                        |                      |                      | 244,87    | -244,87                    | Non facturé     |
| 71423857    | Couvercle boîte à gants    | Griffe(s)             | Acceptable                        |                             |                           |                        |                      |                      |           |                            | Non facturé     |
| 71423858    | Pneus                      | Sans dégâts           | Acceptable                        |                             |                           |                        |                      |                      |           |                            | Non facturé     |
| 71423860    | Pare-chocs AR              | Griffe(s)             | Acceptable                        |                             |                           |                        |                      |                      |           |                            | Non facturé     |

(1) Inspection réalisée par:  
MACDAM

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.               | 542,37 €  |
| TOTAL REMISE COMMERCIALE SUR PIECES H.T. | -274,62 € |
| TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.         | 267,75 €  |
| TOTAL T.V.A. (20,00%)                    | 53,55 €   |
| TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.       | 321,30 €  |

71423859

Porte AVG

Bosse(s) et griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)



71423861

Préparation peinture  
métal

Préparation peinture

Effectuer

71423857

Couvercle boîte à gants

Griffe(s)

Acceptable



71423858

Pneus

Sans dégâts

Acceptable



71423860

Pare-chocs AR

Griffe(s)

Acceptable

