




Matrícula:	<b>9182-LZX</b>	Kilometraje:	<b>182706</b>	Cliente:	<b>Alphabet Spain</b>
Bastidor:	<b>VR3FBYHZLNY524228</b>	Fecha de puesta en circulación:	<b>30/08/2022</b>	Lugar de peritaje:	<b>P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES Spain</b>
Marca:	<b>PEUGEOT</b>			Fecha de peritación:	<b>20/04/2026 1:30:00</b>
Modelo:	<b>308</b>				
Versión:	<b>5P Active Pack BlueHDi 130 S&amp;S MAN berlina con portón 96kW 5P manual</b>				
Carburante:	<b>Diesel</b>				
Tipo de carrocería:	<b>Berlina</b>				
Caja:	<b>MAN 6 VEL</b>				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	<b>Turismo</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	<b>6.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	<b>6.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	<b>4.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	<b>4.0</b>				
Tamaño de la neumática DEL IZ	<b>205/55 R 16 94 W</b>				
Tamaño del neumático DEL DER	<b>205/55 R 16 94 W</b>				
Tamaño del neumático TRAS IZ	<b>205/55 R 16 94 W</b>				
Tamaño del neumático TRAS DER	<b>205/55 R 16 94 W</b>				
Marca del neumático Del Iz	<b>259</b>	Neumáticos de verano: <b>205/55/16/94 W</b> DELIZQ <b>Goodyear: 6 mm</b> - TRASIZQ <b>Goodyear: 4 mm</b> DELDER <b>Goodyear: 6 mm</b> - TRASDER <b>Goodyear: 4 mm</b>			
Marca del neumático Del Dcha	<b>259</b>				
Marca de neumático Tras Iz	<b>259</b>				
Marca del neumático Tras Dcha	<b>259</b>				



**Lista de equipamientos presentes:**

Manual de instrucciones

**No**

¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?

**Sí**

GPS Gran pantalla color

**Sí**

Libreta de mantenimiento

**No**

Lunas eléctricas DEL

**Sí**

Encendido Motor	<b>Sí</b>	Lunas eléctricas TRAS	<b>Sí</b>
Baterías en funcionamiento	<b>Sí</b>	Regulador de velocidad	<b>Sí</b>
Vehículo rodando	<b>Sí</b>	Volante multifunciones	<b>Sí</b>
Núm asientos	<b>5</b>	Volante de cuero	<b>Sí</b>
Núm reposacabezas	<b>5</b>	Reposabrazos central DEL	<b>Sí</b>
Núm llaves	<b>2</b>	Bandeja de maletero	<b>Sí</b>
Núm llaves mando a distancia	<b>2</b>	Radar parking TRAS	<b>Sí</b>
Color carrocería	<b>Blanco</b>	Radio multimedia	<b>Sí</b>
Llantas de verano	<b>Aluminio</b>	Tipo de climatizador	<b>Climatizador autom.</b>
Kit de reparación	<b>Sí</b>	Documento de matriculación	<b>No</b>
Ficha Técnica	<b>Sí</b>		
Categoría	<b>Turismo</b>		
Segmento	<b>Segmento 02</b>		

**Ubicación** Interior      **Type** Sucio      **Tipo de reparación** Limpiar




Manual de Instrucciones      Falta      Importe



Manual de mantenimiento      Falta      Importe



Tarjeta De Matriculación      Falta      Importe



Indicador de avería / Testigo      Encendido      Control



Puerta Delant Iz

Rayado

Reparar + Pintar



Llanta Alu Del Iz

Rayado

Aceptable



Paragolpes Delantero

Rayado

Reparar + Pintar



Aleta Del Dr

Rayado

Aceptable



Puerta Delant Dr

Rayado

Aceptable



Puerta Tras Dr

Rayado

Reparar + Pintar



Aleta Tras Dr

Golpe(s) y  
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras



Rayado

Acceptable



Neumáticos



Sin Daños

Control



[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf\\_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dFnnNTosBaCFjM9nV%2bbvZUGpzWtZ3gH%2fPEtvwK0AdIfM%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dFnnNTosBaCFjM9nV%2bbvZUGpzWtZ3gH%2fPEtvwK0AdIfM%3d&language=es-ES)