
MACADAM





RENAULT Clio: 2666-MPS

Vinnumber:	**VF1RJA00072210752**	Versionname:	**Evolution dCi 100 (74kw) berlina con portón 74kW 5P manual**
First Registrationdate:	**15/04/2024**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**206581**	Power Kw:	
Bodytype:	**Berline**	Body colour	**White**
Gearbox:	**MAN 6 VIT**	Type of rims (mounted)	**Steel**
Transmission:			
Fueltype:	**Diesel**		
Engine functioning	**Yes**		
Battery functioning	**Yes**		
Vehicle running	**Yes**		
Number of seats	**5**		
Number head rests	**5**		
Type of rims (mounted)	**Steel**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**No**		

Options

Number of keys total	**2**	Luggage cover	
Number keys remote	**2**	Rear parking sensors	
Windows electric F			
Windows electric R			
Cruise Control			
Steering wheel multifunctional			
Steering wheel leather			
Radio multimedia			
Type of climate control	**Manual climate control**		

Tyres

Summer tyres:	**195/55/16/87 H**			
	Fr.L.	**Goodyear: 4 mm**	Fr.R.	**Goodyear: 5 mm**
	Re.L.	**Goodyear: 6 mm**	Re.R.	**Goodyear: 7 mm**

Tyre profile depth FL	**4.0**
Tyre profile depth FR	**5.0**
Tyre profile depth RL	**6.0**
Tyre profile depth RR	**7.0**
Tyre size FL	**195/55 R 16 87 H**
Tyre size FR	**195/55 R 16 87 H**
Tyre size RL	**195/55 R 16 87 H**
Tyre size RR	**195/55 R 16 87 H**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**259**
Tyre make FR	**259**
Tyre make RL	**259**
Tyre make RR	**259**

Assistance equipment

Spare wheel	**Yes**	Jack	**Yes**

Registration document, Missing, Repair/replace (lump sum)




Interior, Dirty, Cleaning




Gear shift lever knob, Broken, Replace




Air con control, Broken, Replace




Switch, Broken, Replace




Wheel cover RL, Scratch(es), Replace




Outer door handle FL, Scratch(es), Paint




Outside rear-view mirror housing L, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Wing FL, Dent(s), Repair and paint (complete)





Wheel cover FL, Scratch(es), Replace




Bumper F, Broken, Replace and paint




Wheel cover FR, Missing, Replace




Wing FR, Dent(s), Repair and paint (complete)




Outside rear-view mirror housing R, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Door RR, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Wing RR, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)




Steel rim FR, Deformed / Strained, Replace





Bumper R, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)




Tyres, No damage, Check











Bodywork, Glue residues, Remove lettering







ALPHABET

Datos del vehículo

Marca	RENAULT	Matrícula	2666-MPS
Modelo	Clio	VIN	VF1RJA00072210752
Versión	Evolution dCi 100 (74kw) berlina con portón 74kW 5P manual		

Histórico

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
04/06/2024	Sustitución	15157	TECNO. AUTOMOVIL PACHECO, S.L.
11/07/2024	Liquido Adblue, Rev. 30.000 kms	29196	HERMANOS PACHECO BERMUDEZ C.B.
22/07/2024	Pinchazo+Equilibrado	34332	TECNO. AUTOMOVIL PACHECO, S.L.
05/09/2024	Liquido Adblue, Pastillas traseras, Rev. 60.000 kms | Sustitución	56081	TECNO. AUTOMOVIL PACHECO, S.L.
08/11/2024	Liquido Adblue, Rev. 75.000 kms	78205	HERMANOS PACHECO BERMUDEZ C.B.
04/12/2024	Ecotasa - N2, Goodyear / 542242 185/65X15 GYEAR.EFIG.PERF2 88H, Sustitucion y kit de montaje	88564	TECNOLOGIA DEL AUTOMOVIL PACHECO S.L.
03/01/2025	Reparación pinchazo	99385	TALLERES PACHECO BERMUDEZ S.L.
22/01/2025	Liquido Adblue, Rev. 100.000 kms	99385	TALLERES PACHECO
02/04/2025	Ecotasa - N2, Goodyear / 542242 185/65X15 GYEAR.EFIG.PERF2 88H, Sustitucion y kit de montaje | Pastillas freno dl - BOSCH - Rec.Plat. EuroTaller - Nueva, Sustituir Pastillas freno dl	119379	TALLERES PACHECO BERMUDEZ S.L.
21/05/2025	Aceite motor - - - ALP EURO, Arandela / tapón cárter, DIFERENCIA PRECIO ACEITE, Escobilla dr limpiaparabrisas, Escobilla iz limpiaparabrisas, Filtro aceite - PURFLUX - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro antipolen - PURFLUX - Rec.Plat. EuroTaller - CARBON ACTIVO - Nueva, Líquido frenos - DOT4 ISO - Nueva, Serv inspección 125000 KM, Sustituir Escobilla iz limpiaparabrisas / Sustituir Escobilla dr limpiaparabrisas, Sustituir Filtro antipolen, Sustituir Líquido frenos, Sustituir Másticos, Tasa de gestión de aceites usados, Verificar Anticongelante, Verificar Líquido lavaparabrisas, Verificar Rellenar niveles	124708	TALLERES PACHECO BERMUDEZ S.L.

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
08/09/2025	Aceite motor - - - ALP EURO, AdBlue - ISO, Anticongelante - OEM, Arandela / tapón cárter - CORTECO - Rec.Plat. EuroTaller, Bomba agua, Filtro aceite - PURFLUX - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro aire - BOSCH - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro antipolen - PURFLUX - Rec.Plat. EuroTaller - CARBON ACTIVO - Nueva, Filtro combustible - PURFLUX - Rec.Plat. EuroTaller, Jgo distribución - Nueva, Kit correa accesorios, Másticos, Serv insp jgo accesorios, Serv insp jgo distribución, Serv inspección A+B, Serv inspección anticongelante, Sustituir AdBlue, Sustituir Anticongelante, Sustituir Bomba agua, Sustituir Filtro aire, Sustituir Filtro antipolen, Sustituir Filtro combustible, Sustituir Másticos, Sustituir Serv insp jgo distribución, Sustituir Serv inspección anticongelante, Tasa de gestión de aceites usados, Verificar Líquido lavaparabrisas, Verificar Rellenar niveles	148626	TALLERES PACHECO BERMUDEZ S.L.
07/10/2025	Reparación pinchazo	149962	TALLERES PACHECO BERMUDEZ - HERAS (BOSCH CAR SERVICE)
06/11/2025	Ecotasa - N2, Goodyear / 542418 195/55X16 GYEAR.EFIG.PERF2 87H, Sustitucion y kit de montaje	152164	TALLERES PACHECO BERMUDEZ - HERAS (BOSCH CAR SERVICE)
14/11/2025	Ecotasa - N2, Goodyear / 542418 195/55X16 GYEAR.EFIG.PERF2 87H, Sustitucion y kit de montaje	152290	TALLERES PACHECO BERMUDEZ - HERAS (BOSCH CAR SERVICE)
15/12/2025	Ecotasa - N2, Goodyear / 542418 195/55X16 GYEAR.EFIG.PERF2 87H, Sustitucion y kit de montaje	169279	TALLERES PACHECO BERMUDEZ - HERAS (BOSCH CAR SERVICE)
16/02/2026	Aceite motor - - - ALP EURO, AdBlue - Coste por litro de AdBlue, Arandela / tapón cárter - CORTECO - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro aceite - BOSCH - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro antipolen - PURFLUX - Rec.Plat. EuroTaller - CARBON ACTIVO - Nueva, Pastillas freno dl - BOSCH - Rec.Plat. EuroTaller - Nueva, Rellenar Anticongelante, Rellenar Líquido lavaparabrisas, Serv inspección 175000 KM, Sustituir AdBlue, Sustituir Filtro antipolen, Sustituir Pastillas freno dl, Tasa de gestión de aceites usados	174312	TALLERES PACHECO BERMUDEZ S.L.
24/02/2026	Ecotasa - N2, Goodyear / 542418 195/55X16 GYEAR.EFIG.PERF2 87H, Sustitucion y kit de montaje	186109	TALLERES PACHECO BERMUDEZ - HERAS (BOSCH CAR SERVICE)
06/04/2026	Aceite motor - - - ALP EURO, AdBlue - Coste por litro de AdBlue, Arandela / tapón cárter - CORTECO - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro aceite - BOSCH - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro aire - BOSCH - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro antipolen - BOSCH - Rec.Plat. EuroTaller - CARBON ACTIVO - Nueva, Filtro combustible - PURFLUX - Rec.Plat. EuroTaller, Importe de pago por uso, Limpiar Tambor freno tr dr, Limpiar Tambor freno tr iz, Limpiar tambores freno, Másticos, Rellenar Anticongelante, Rellenar Líquido lavaparabrisas, Serv inspección 200000 KM, Sustituir AdBlue, Sustituir Filtro aire, Sustituir Filtro antipolen, Sustituir Filtro combustible, Sustituir Másticos, Tasa de gestión de aceites usados	189983	TALLERES PACHECO BERMUDEZ S.L.
16/03/2026	Ecotasa - N2, Goodyear / 542418 195/55X16 GYEAR.EFIG.PERF2 87H, Sustitucion y kit de montaje	197085	TALLERES PACHECO BERMUDEZ - HERAS (BOSCH CAR SERVICE)
08/06/2026	Ecotasa - N2, Goodyear / 542418 195/55X16 GYEAR.EFIG.PERF2 87H, Reparación	204188	TALLERES PACHECO BERMUDEZ - HERAS (BOSCH CAR

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
	pinchazo, Sustitucion y kit de montaje		SERVICE)