

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3FRHNS6 RY603749	Erstzulassung	26.11.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	14 099 km
Modell	308 PureTech 130 EAT8 Allure SW	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓
Fußmatte HR	✗
Fußmatte HL	✗
Fußmatte VR	✗
Fußmatte VL	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓
Ersatzschlüssel	✗

Reifen

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

7		Bauteil	Alufelge 16"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	171,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	190,00€		
8		Bauteil	Alufelge 16"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	40,50€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	45,00€		
				Pauschale	45,00€		
9		Bauteil	Ganzjahresreifen 16"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	105,00€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	132,30€
		Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
10		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	171,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	190,00€		


Innenschäden

1		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	270,66€
		Position	-	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	306,59€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
2		Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

DEKRA Automotive Solutions

4		Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Geruchsneutralisierung	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	126,00€
		Beschreibung	Nicht original	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	nikotin.	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

11		Bauteil	Wischerblatt	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	12,42€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	23,78€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
12		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	135,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	-		