


**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	VR7BAHNS3 RE051455	Erstzulassung	12.09.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	CITROEN			Laufleistung	23 771 km
Modell	C4 PureTech 130 Stop&Start MAX	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

**Auftragsdaten**




**Lose Teile**

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

**Reifen**



**Außenschäden**

<b>1</b>	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	-
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

<b>2</b>	Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	-	
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-			
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-			
			Pauschale	-			
<b>3</b>	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	-	
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-			
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-			
			Pauschale	-			
<b>4</b>		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	42,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>129,60€</b>
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	162,00€		

**Sonstiges**

<b>5</b>	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>150,00€</b>
	Beschreibung		- Lackierungszeit	1,00		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	150,00€		
			Pauschale	-		