DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VR1J45GBU MY515825	Fecha matriculación	16/12/2022	Color	Desconocido
Marca	DS	Matrícula	1380LRT	Cuentakilómetros	29 533 km
Modelo	DS 7 CROSSBACK E-TENSE 300 4x4 RIVOLI (Solo stock) (VP/SUV/0P/INC/INC0/0CV)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA CARPIO










Elemento extraíble


Kit rueda de repuesto completo	✓
Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos

Michelin 235/50/19 Verano 3.9 mm

Michelin 235/50/19 Verano 3.4 mm



Michelin 235/50/19 Verano 4.0 mm



Michelin 235/50/19 Verano 3.5 mm

Daños externos

1



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

2



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Llantas especiales
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

7



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



Elemento	Llantas especiales
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

Daños internos

5



Elemento	Base para portaobjetos
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

6



Elemento	Guarnecido sup de porton
Posición	-
Daños	Agujereado
Comentarios	-

Otros Daños

10

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Comentarios

Vehículo sucio.Vehículo sin batería.Debido a su ubicación, no es posible realizar las fotografías correctamente.