

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³] / [L]	[L]	
Niedrig:	166	-----	-----	7.3	-----	-----	-----
Mittel:	128	-----	-----	5.7	-----	-----	-----
Hoch:	117	-----	-----	5.2	-----	-----	-----
Extra hoch:	142	-----	-----	6.3	-----	-----	-----
Kombiniert:	135	-----	-----	6.0	-----	-----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: 1.17 Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³] / [L]	[L]	
Niedrig:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Mittel:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Extra hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Innerorts:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (erhaltend):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (entladend):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gewichtet, kombiniert:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----

Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1549##NO.30: A2 max 1541##NO.16.2.: mit Anhänger Achse 2: +75 kg##
NO.35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##215/50 R18 92W#7,OJX18 ET45;##2
15/55 R17 94V#7,OJX17 ET45;##215/55 R17 94V#6,OJX17 ET48;##215/60 R16 95V#6,5JX1
6 ET43;##215/60 R16 99V XL#6,5JX16 ET43;##215/60 R16 95V#6,OJX16 ET43;##215/60 R
16 99V XL#6,OJX16 ET43;##205/60 R16 92H M+S#6,OJX16 ET43;##215/55 R17 94V M+S#7,
OJX17 ET45;##215/55 R17 94V M+S#6,OJX17 ET48;##

VOLKSWAGEN

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

046CC0156647



www.PS-Team.de



0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLKSWAGEN, VW
0.2.	Typ:	Variante:
	A1	DLAAX0AC4
		Version:
		FM6FM6AJ0254BI1AANNI2GA0
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	T-ROC
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:	-----
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:	-----
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm ²]:	-----
	Rollwiderstand [kg/t]:	-----
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm ²]:	-----
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MQB37SZ A3 0550-WVW-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	AT-500 0V 0203 000-WVW-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	13-VWx-715W A1 DLAA FM6 0 A 1 0-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-MQ200 6F 18 019-WVW-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-----
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	PR-VW 00216 00 000-WVW-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-A1 DGW D ASAAAA-WVW-1
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volkswagen AG, Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
	An der linken od.rechten B-Säule, geklebt	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	
	Im Motorraum rechts	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-----
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WVGZZZA1ZRV000575
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2023-06-23

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e13*2007/46*1845*28 , erteilt am 2023-05-10zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.Wolfsburg 2023-06-23
ppa.Wolfsburg 2023-06-23
ppa.Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische KonformitätChristiane Engel
Leiterin QualitätssicherungV054*NA6C
V0RELNA6

Interne Herstellerdaten

DEU710 B 21943 R11 ZBT II wurde erstellt WVGZZZA1ZRV000575 HSN:0603
CMK0043390original CC37991852023 000208 79629738 00104

SL-44155-9 04.08.2023

1. Anzahl der Achsen/Räder:		2 / 4		Handschaltung					
Antriebsachsen (Anzahl, Lage):		1, Achse 1							
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:									
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert		185					
4.	Radstand [mm]:	2590		1538 / 1531					
4.1.	Achsabstand [mm]:	2590		/ 7, OJX17 ET45 / A / C1					
5.	Länge [mm]:	4244		/ 7, OJX17 ET45 / A / C1					
6.	Breite [mm]:	1819							
7.	Höhe [mm]:	1559							
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1292		AC					
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1331		SCHWARZ					
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:			5 / li. 2, re. 2, hi. 1					
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1780		5					
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2.) [kg]:	930 / 900		---					
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3080			Fahrzeug bestimmt ist (sind):					
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines			---					
18.1.	Deichselanhängers [kg]:			---					
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1300		70.00 bei 3750					
18.4.	Ungebremsen Anhänger [kg]:	640		67.00					
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	80		EURO 6 AP					
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG							
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DLA		1403					
22.	Arbeitsweise:	Fremdzündung / 4-Takt							
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein		f ₀ (47.1.3.0.) 73.6					
23.1.	Art des [Elektro-Hybrid]fahrzeugs:			f ₁ (47.1.3.1.) f ₂ (47.1.3.2.)					
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3; in Reihe		0.507 0.03595					
25.	Hubraum [cm ³]:	999		3b					
26.	Kraftstoff:	Benzin		nein					
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb			715/2007*2018/1832AP					
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:			1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]					
27.	Höchstleistung:	81.00 bei 5500		WHSC (EURO VI) [mg/kWh]					
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min ⁻¹] (Verbrennungsmotor):			Benzin/ CO THC NMHC NO _x THC+NO _x NH ₃ [ppm] Partikelmasse Partikelzahl					
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):			Diesel 216.3 21.8 19.3 26.9 0.0800 0.01E11					
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):			Gas andere					
				2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]					
				Benzin/ CO THC NMHC CH ₄ NO _x NH ₃ [ppm] Partikelmasse Partikelzahl					
				Diesel Gas andere					
				Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m ⁻¹]:					
				Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO _x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]					
				Vollständige RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11					
				Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11					




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 15 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 16 : Tür vorne rechts, eingedellt, drücken




Bild 17 : Tür vorne rechts, eingedellt, drücken



Bild 18 : Hagelschaden, Dach 98, Rahmen rechts 4, Türe hinten rechts 1,



Bild 19 : Hagelschaden, Dach 98, Rahmen rechts 4, Türe hinten rechts 1,



Bild 20 : Hagelschaden, Dach 98, Rahmen rechts 4, Türe hinten rechts 1,




Bild 21 : Hagelschaden, Dach 98, Rahmen rechts 4, Türe hinten rechts 1,



Bild 22 : Hagelschaden, Dach 98, Rahmen rechts 4, Türe hinten rechts 1,




Bild 23 : Hagelschaden, Dach 98, Rahmen rechts 4, Türe hinten rechts 1,




Bild 24 : Hagelschaden, Dach 98, Rahmen rechts 4, Türe hinten rechts 1,




Bild 25 : Hagelschaden, Dach 98, Rahmen rechts 4, Türe hinten rechts 1,

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 5466060
Hersteller VW
Model T-ROC
Variante Life 1.0 TSI
Listenpreis 27.584,04
VIN WVGZZZA1ZRV000575
Erstzulassungsdatum 1.8.2023
Kennzeichen SU KH1559

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5466060 28.06.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023118105	17.12.2023	Stoßfänger hinten	188,20
2026108338	31.05.2026		

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
11.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 115 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.08.2023	Letzte Zulassung	04.08.2023
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	T-Roc 1.0 TSI OPF Life
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZA1ZRV000575
HSN / TSN	0603 / CMK	Schlüssel-Nr.	40529272
Km-Stand abgelesen	30530	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	81	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Hankook / Ventus Prime3 K125	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Hankook / Ventus Prime3 K125	S / O	6 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Hankook / Ventus Prime3 K125	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Hankook / Ventus Prime3 K125	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.05.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 5 AO	W / O	6 mm
205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 5 AO	W / O	6 mm
205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 5 AO	W / O	7 mm
205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 5 AO	W / O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten, Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, App Connect, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion, Berganfahrassistent, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen "Pewter matt", Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar, Drehzahlmesser, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend, Fußgängererkennung, Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Innenspiegel automatisch abblendend, Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitserkennung, NichtraucherAusführung, Notbremsassistent "Front Assist", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe, Polster: Stoff, Radio "Composition", Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetall (4) "Chester" 6,5 J x 16, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten in LED Technik, dunkelrot, Schalthelbknauf in Leder, Schublade unter dem rechten Vordersitz, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar mit Mittelarmlehne, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefonschnittstelle, Textilfußmatten vorn und hinten, Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus", Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung, und 2 Funkschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
WD1	Diebstahlwarnanlage
9AK	Klimaanlage "Air Care Climatronic"
	Lackierung: Perleffekt
RBD	Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
WSP	Paket: Sitz-Komfort-Paket
8RL	Radiozubehör: 6 Lautsprecher
PJC	Räder: Leichtmetall (4) "Johannesburg" 7 J x 17, Oberfläche glanzgedreht
PWB	Räder: Winterräder (4) (zusätzlich), Leichtmetall "Corvara", Volkswagen R


4KF Scheiben: Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 16.700 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Aktueller Hagelschaden, instandsetzen
(Bild 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)
2. Tür vorne rechts, eingedellt, drücken
(Bild 16, 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 14, 15)

Fehlende Teile

1. Digitaler Servicenachweis fehlt