



Volvo C40 Single Motor Extended Range Plus 82 kWh Trekhaak, sep-23, 207.873 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	YV1XKEHR9R2093525
Eerste toelating	13-09-2023
Eerste afgifte NL	13-09-2023
Europese typegoedkeuring	e9*2007/46*3146*16
Afgelezen tellerstand	207.873 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	1995 kg
Deuren	5
Vermogen	185 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	270
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	82 kWh
Actierradius	581 km
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	2
AC/DC	ACDC
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Zwart
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease

	Achterklep elektrisch bediend		Centrale vergrendeling afstandsbediening		Panoramadak
	Achteruitrijcamera		Elektrisch Stability Program		Parkeersensoren achter
	Adaptieve cruisecontrol		Elektrische ramen voor		Parkeersensoren voor en achter
	Adaptieve stuurbechrachting		Elektrische ramen voor en achter		Startonderbreking
	Anti blokkeer systeem		LED verlichting		Trekhaak wegklapbaar
	Automatische airconditioning ECC		Lichtmetalen velgen		Verwarmde voorstoelen
	Automatisch dimmende binnenspiegel		Metallic lak		
	Bluetooth telefoonvoorbereiding		Navigatie		

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| • Achterb.+armsteun+skiluiik | • Dimlichten aut. | • Lendesteunen (verstelb.) |
| • Achteropk verkeer waarsch | • Dodehoekdetectie met corr | • Lichtmetalen velgen 19" |
| • Achterspoiler | • Draadloze telefoonlader | • Multifunctioneel stuur |
| • Achteruitrij assistent | • EBD | • Multimedia scherm klein |
| • Achteruitrijcamera | • Elek. achterklep met sens | • Multimedia-voorbereiding |
| • AEB | • ESP | • Oplaadmogelijkheid |
| • Afdaal assistent | • Forward Collision Warning | • Panoramadak |
| • Afwijk. dakkleur | • Geluidsimulator | • Passagiersairbag |
| • Alarmsysteem | • Glans exterieur delen | • Rijstrooksensoren met corr. |
| • Apple Carpl./Android Auto | • Grootlichtassistent | • RSC |
| • Armsteun voor | • Hemelbekleding donker | • Sportstuur |
| • Bagage-scheidingsnet | • Hill hold functie | • Spraakbediening |
| • Band.sp.contr.syst. | • Hoofd airbag(s) a. | • Stoel best. hoogte verst. |
| • BAS | • Hoofd airbag(s) v. | • Stuurwiel verwarmd |
| • Bestuurdersairbag | • Hoofdsteunen actief | • Uitwijk assistent |
| • Bluetooth telefoonvoor. | • In delen neerkl. achterb. | • Verkeersbord detectie |
| • Boordcomputer | • Interieur voorverwarming | • Vermoeidheids herkenning |
| • Bots herkenning+activatie | • Keyless entry | • Vervolgbotsing preventie |
| • Buitensp. elekt. inklapb. | • Keyless start | • Voll. dig. instr. paneel |
| • Buitensp. elektr. + verw. | • Knie airbag(s) | • Warmtepomp |
| • Cc adapt + Stop&Go+stuurh | • Koplampreiniging | • WiFi voorbereiding |
| • Comfortstoel(en) | • Kruisend verkeer detectie | • Zij airbag(s) a. |
| • Connected services | • LED achterlichten | • Zij airbag(s) v. |
| • DAB radio | • LED dagrijverlichting | |
| • Dakrails | • LED koplampen | |



Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig



APK vervaldatum	13-09-2027	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot		Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie	Wielsloten	Niet aanwezig
			Eigenaar		



Banden

Velggrootte	20"		
Wiel	Merk	Type	Profiel diepte
Linker voorwiel	Pirelli	Zomerband	6 mm
Rechter voorwiel	Pirelli	Zomerband	6 mm
Linker achterwiel	Pirelli	Zomerband	4 mm
Rechter achterwiel	Pirelli	Zomerband	4 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
1 	Velg linksachter	kras(sen)
2 	Linker achterportier	diverse schade (zie foto)
3 	Linker achterscherm	diverse schade (zie foto)
4 	Rechter achterscherm	deuk(en)
5 	Velg rechtsachter	kras(sen)

6



Bumper a l hoek

kras(sen)

7



Achterbumper

kras(sen)

8



Kofferklep

kras(sen)

Opmerkingen

Geen opmerkingen

Aanbieder